



FSG, Stendafjellet. Inspeksjonsrapport nr. 2005.0015

Bedriftens navn:	Fana Stein og Gjenvinning AS	Arkivkode:	05/14272 - 471
Bedriftens adresse:	Fanaveien 221 5239 RÅDAL	Anleggsnr:	
Organisasjonsnr:	980 348 466	Bransjenr.(NACE –kode):	90.020
Utslippstillatelse av:	30.06 2003	Tidsrom for kontrollen:	27.09.05
Tilstede fra virksomheten:	Karsten L. Gundersen Roar Klubnes	Fra fylkesmannen:	Hallvard Hageberg Astrid Holte Sissel Storebø

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- *Kontroll av mottatt avfall*
- *Internkontroll knyttet til mottak av avfall*
- *Håndtering av ulovlig avfall*

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

Bedriften har ikke gjennomført risikovurdering av mottakskontroll med tilhørende tiltaksplan.

Det ble også gitt følgende anmerkning:

Bedriften mottar glass uten å etterspørre dokumentasjon på om det er gjenvinnbart eller inneholder PCB.

Utarbeidet dato : 24.11.2005

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Inspektør

seksjonssjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved deponi for inert og ordinært avfall i Stendafjellet den 27.09.05. Kontrollen inngår som en del av fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Sentrale begreper

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding om at avvik er rettet, eller at det foreligger en tidsplan for oppfølging. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Mottak av avfall

Deponier og sorteringsanlegg for mottak av avfall har alle tillatelse etter forurensningsloven. Det er viktig å kontrollere at disse anleggene har etablert en god nok mottakskontroll som kan fange opp eventuelt farlig avfall som blir levert.

Kontrollen som nå gjennomføres vil i hovedsak fokusere på mottakskontroll og om denne er god nok for å tilfredsstille kravene som er fastsatt i det enkelte anleggs tillatelse. Dette gjelder bl.a. registrering, rapportering og kontroll med avfallet som mottas/passerer det enkelte anlegg.

For sorteringsanlegg vil også avfall på lager og avfall levert til ulike mottakere bli kontrollert.

Kontrollen er en landsomfattende aksjon som skal gjennomføres i ukene 37, 38 og 39 hvor Statens forurensningstilsyn og fylkesmennene er kontrollører.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Utslippstillatelse av 30.06.2003.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd
- Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall
- Avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall
- Avfallsforskriften kap. 17 om tilsyn mv

3. Omfang

Følgende hovedtema ble dekket under inspeksjonen:

- Kontroll og dokumentasjon av mottatt avfall
- Internkontroll knyttet til dette
- Håndtering av ulovlig avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold/områder av/ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av fylkesmannens kontroll

Avvik 1: Bedriften har ikke gjennomført risikovurdering av mottakskontroll med tilhørende tiltaksplan.

Avvik fra: Interkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Det ble under inspeksjonen opplyst at risikovurdering var under arbeid, men at dette ikke var slutført.

Risikovurdering som omfatter mottakskontrollen er under utarbeidelse, men foreligger ikke skriftlig. Når en transportør er kjent på anlegget, og i den fasen der det tippes direkte i sjakta, er det en viss risiko for at avfall som egentlig skal til forbehandling på FSG Nett tippes direkte i fjelldeponiet. FSG arbeider med rutiner for å fjerne denne risikoen, men arbeidet er ikke slutført. Ny sjakt skal taes i bruk om ikke lenge.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1: Bedriften mottar glass uten å etterspørre dokumentasjon på om det er gjenvinnbart eller inneholder PCB.

Dette gjaldt store leverandører, der bedriften forutsatte at avfallsleverandøren hadde kontroll å på det avfallet de leverte, uten at det ble dokumentert nærmere.

6. Andre forhold

Kunder som ønsker å levere betong spørres om det foreligger analyse av PCB. Uansett hva svaret er, så mottar FSG dette avfallet ut fra en betraktning om at det er bedre at det deponeres kontrollert i Stendafjellet, og at snittverdien for PCB-innhold i alle tilfeller ligger under kravet i konsesjonen. Bedriften var usikker på om denne praksisen hadde støtte i regelverk og konsesjon.