



INSPEKSJONSRAPPORT

TURMO HOLDING AS
Ytterøra 17
8656 Mosjøen

Oslo, 15. mai 2014

Deres ref.:
Terje Turmo

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Britt Endre

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Turmo Holding AS (tidligere Re-Met AS)

Kontrollnummer: 2014.054.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Terje Turmo

Fra Miljødirektoratet:
Britt Endre

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Kari Løkken

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Turmo Holding AS (tidligere Re-Met AS) den 15. mai 2014. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket to avvik og ga en anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler skriftlig internkontroll
- Virksomhetens håndtering av olje/spillolje er ikke tilfredsstillende

Anmerkninger:

- Metallavfall kan oppbevares på en mindre skjemmende måte


Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Turmo Holding AS (tidligere Re-Met AS) må sende en skriftlig bekreftelse innen 20. juni 2014 som dokumenterer hvilke tiltak som er gjennomført etter ulovlige forhold som er beskrevet i avvik .

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

15. mai 2014

Britt Endre




dato

kontrollør

Miljødirektoratet

Vi bekrefter at rapporten er mottatt på stedet:

15. mai 2014



dato

for virksomheten

Underskriften gjelder kun som bekreftelse på at rapporten er mottatt. Eventuelle kommentarer om faktiske feil i rapporten kan sendes Miljødirektoratet innen to uker.

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingen
- Vefsn kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TURMO HOLDING AS	
Organisasjonsnr.: 972263893	Eies av: 992827432
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Turmo Holding AS (tidligere Re-Met AS)	Anleggsnr.: 1824.0028.01
Kommune: Vefsn	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 26. september 1991	Sist endret: 23. mars 1993

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- Utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- tankanlegg

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Turmo Holding AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Miljødirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Virksomheten skal innen 20. juni 2014 sende inne en bekreftelse på hvilke tiltak som er gjennomført for å lukke avvik.

Tilbakemeldingen sendes til Miljødirektoratet ved Britt Endre, britt.endre@mijodir.no

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Turmo Holding AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 000,-i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble funnet følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler skriftlig internkontroll

Avvik fra:

Tillatelse fra utslippstillatelse for Re-Met i Mosjøen, Vefsn kommune datert 26.september 1991 pkt. 6.2 og fra forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter fra 12. juni 1996, §§ 4 og 5.

Kommentarer:

Virksomheten opplyser under tilsynet at de årlig har en gjennomgang med Alcoa Aluminium om HMS og viste til et dokument (Alcoa HMS- regler og forhold ved verket i Mosjøen), og ellers er det muntlige møter internt om drift og andre forhold ved anlegget til Turmo Holding AS.

I tillatelsen er det satt krav til at virksomheten plikter å ha instruks, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer uten ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig.

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes.

Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. §§ 4 og 5 annet ledd, pkt. 1-8.

Virksomheten har ikke etablert en skriftlig internkontroll. Virksomheten mangler blant annet skriftlige rutiner for mottak, håndtering og viderelevering av avfall eks:

- skriftlige rutiner for mottak av avfall fra de ulike avfallsleverandørene
- skriftlige rutiner som beskriver hvordan de ulike avfallstyper sorteres, håndteres og lagres

- skriftlige rutiner som beskriver hvordan farlig avfall skal deklarerer, og hvem som er mottaker av de ulike avfallsfraksjonene.
- skriftlig lager plan for hvor de ulike avfallstyper skal lagres
- en dokumentasjon som viser at virksomheten har gjennomført en risikovurdering der de har vurdert hvilke uønskede hendelser som kan skje i forhold til ytre miljø for de aktiviteter som virksomheten har, og hvilke tiltak som er gjort.

Avvik 2

Virksomhetens håndtering av olje/spillolje er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Tillatelse fra utslippstillatelse for Re-Met i Mosjøen, Vefsn kommune datert 26.september 1991 pkt 6.2 og 6.3

Kommentarer:

Virksomheten håndterer olje/spillolje på tre ulike steder innendørs, et for tapping av egen olje på eget utstyr, lagring av spillolje på IBC containere og håndtering av trafo olje. Følgende bemerkes:

- Spillolje på ICB containere var ikke merket som viser at de inneholder farlig avfall, spillolje. De var lagret slik at eventuelle lekkasjer vil renne utenfor hallen til grusdekke og ned i grunnen. Det manglet absol/flis eller annen absorpsjonsmidler ved lagerplassen.
- I hallen med olje for tapping av olje til eget utstyr var det oljesøl som hadde vært der over lengre tid (uker) og det var ikke sørget for å fjerne dette eller brukt tilstrekkelig med flis.
- I hall for håndtering av trafoer var det oljesøl på gulvet og noe flis var brukt. Det var ingen oppsamlingsordning rundt håndtering av trafoene og olje siver ned på gulvet.

Virksomheten har ingen oljeutskiller på anlegget for å ta hånd om olje som slippes ut ved søl eller lekkasje. De opplyser under tilsynet at oljeutskiller er kjøpt inn, men ikke bestemt hvor den skal plasseres.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Anmerking 1

Metallavfall kan oppbevares på en mindre skjemmende måte

Kommentar:

Turmo Holding AS oppbevarer usortert metallavfall utendørs. Området ute er uryddig, og deler av området var uten fast dekke. Bedriften ligger i et industriområde og tett inntil en vei. Under kontrollen var avfallet lagret på en slik måte at det kunne virke skjemmende for omgivelsene. Det vil være et forbedringspunkt for bedriften å oppbevare avfallet slik at det er til mindre sjenanse for omgivelsene, samt sette opp gjerde slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

8. Andre forhold

Utslippstillatelse fra 1991

Virksomheten har en gammel tillatelse som virksomheten ikke benytter. Denne tillatelsen er mangelfull iht. gjeldende krav som settes til tilsvarende virksomheter i dag og bør derfor trekkes

tilbake. Ny tillatelse bør gis av Fylkesmannen. Under tilsynet ble virksomheten oppfordret til å følge opp sin søknad til Fylkesmannen datert 14. mars 2005 og brev datert 12. august 2005.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet