



Saksbehandler

Børge Holte

Telefon

77 64 22 02

Vår dato

13.05.2008

Deres dato

Vår ref.

2007/4281 - 6

Deres ref.

Arkivkode

462.2

Brødr. Sunde AS  
Rødskjær  
9430 Sandtorg

## Oversendelse av tilsynsrapport

Det vises til tilsynsbesøk den 29. april ved Deres industriforetak på Rødskjær. Tilsynsbesøket var rettet mot utslipp/spredning av råstoff og ferdigprodukter, samt støy fra kjøletårn for prosessvann. I tillegg til dette ble det under tilsynet fokusert på lagring og HMS-datablad for desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt 13–15 %.

Vedlagt følger tilsynsrapport.

Tre avvik og to anmerking er rapport. Fylkesmannen ber om tilbakemelding **innen 2. juni 2008** på hvordan og når avvikene vil bli rettet opp. Dersom det foreligger feil eller misforståelser i rapporten må Deres merknad om dette være mottatt hos Fylkesmannen **innen 26. mai 2008**.

Som varslet under tilsynsbesøket, vil det i medhold av vedlagte kapittel 39 i forurensningsforskriften (§ 39-7) bli fakturert kontrollgebyr i henhold til sats 4, kr 4100, for arbeidet med utført tilsyn. Faktura vil bli oversendt av Statens forurensningstilsyn. Betalingsfristen er 30 dager.

Med hilsen

Cathrine Henaug  
fylkesmiljøvernssjef

Børge Holte  
fagsjef

Vedlegg      Tilsynsrapport  
Forurensningsforskriftens Kapittel 39

Kopi m/vedlegg      Vigdis Hyllestad, Stene Hyllestad, Sandtorg, 9430 Sandtorg  
Arbeidstilsynet, postboks 343, 9305 Finnsnes  
Harstad kommune, Helse- og miljøtjenesten, 9479 Harstad





---

## Kontroll hos Brødr. Sunde AS avd. Rødskjær

### Rapport

---

<b>Virksomhetens adresse</b>	Rødskjær, 9430 Sandtorg
<b>Industritype</b>	Produksjon av sundolittemballasje (bl.a. fiskekasser)
<b>Kontrolldato</b>	29. april 2008
<b>Til stede fra Fylkesmannen</b>	Bjørn Arne Karlsen Børge Holte
<b>Til stede fra virksomheten</b>	Driftssjef Hans Arild Voje

---

#### Om fylkesmennenes tilsynsrolle

For ordens skyld ønsker vi å informere om at fylkesmennene er gitt generell kontroll- og tilsynsmyndighet etter *internkontrollforskriften* (jf. § 7) og *forurensningsloven*. Myndighet etter forurensningsloven er gitt både direkte i loven og etter særskilte delegeringer fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og Miljøverndepartementet (MD).

I brev av 18. oktober 2004 fra MD ble fylkesmennene delegert myndighet etter forurensningsloven til å fatte vedtak inkl. føre tilsyn/kontroll overfor delegerte industribransjer, bl.a. gjelder dette produksjon av plastprodukter.

Når det gjelder håndtering av kjemikalier ble fylkesmennene i brev av 26. februar 2007 fra SFT delegert myndighet etter produktkontrollloven og tilhørende forskrifter til å utføre kontroll og fatte vedtak overfor tidligere delegerte industribransjer.

#### Kontrollens omfang

På bakgrunn av klager fra naboer var kontrollen rettet mot utslipp/spredning av råstoff og ferdig produserte varer, samt støy fra kjøletårn/vifter og vakumpumpe. I tillegg omfattet kontrollen bruk og oppbevaring av kjemikalier.

#### Hovedkonklusjon

Det ble registrert to avvik rettet mot henholdsvis utslipp fra lagringssiloer og manglende HMS-datablad. Videre ble det registrert to anmerkning knyttet til henholdsvis viftestøy og flygeavfall både på og utenfor fabrikkområdet.

Tromsø, 13. mai 2008

Børge Holte  
kontrolleder

Bjørn Arne Karlsen

## 1. Innledning

Kontrollen ved Brødr. Sunde AS avd. Rødskjær ble utført etter klager fra nabo. Klagene har vært rettet mot avfall på og utenfor fabrikkområdet, samt støy fra vifte i fabrikkens kjøletårn. Dette har også vært hovedpunktene for den foreliggende kontrollen, som derfor ikke gir en fullstendig tilstandsvurdering av Brødr. Sunde AS' miljøarbeid eller miljøstatus. Kontrollen omhandler ikke foretakets HMS-bestemmelser og rutiner, eller implementering av disse. Det ble likevel registrert at HMS-systemet er tilgjengelig på foretakets kontor via internett.

### Formål

Kontroll av utslipp av råstoff og ferdigvarer i og ved foretakets lokaler, vurdere håndteringen av avfall og kjemikalier, samt vurdere støykilder og eventuelt behov for støydokumentasjon.

### Metode

Kontrollen ble gjennomført ved samtale med driftssjef Hans Arild Voje og ved befaringsproduksjonslokalene og lager.

### Definisjoner

**AVVIK** er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse,- miljø og sikkerhetslovgivning.

**ANMERKNINGER** er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men inkluderer faktorer som tilsynsmyndigheten likevel mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.

## 2. Dokumentunderlag

Følgende krav og dokumenter lå til grunn for kontrollen:

- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Dokumenter vi ba om underveis

## 3. Avvik

### Avvik 1: Utslipp fra lagringstanker

Det ble registrert hull og langt fremskredet rustangrep på lagringssiloer for råstoff, varmebehandlet råstoff og kjernet ferdigvare til bruk i ny produksjon. Hullene var forsøkt tettet ved hjelp av teip, noe som ikke er tilstrekkelig avbøting av faren for utslipp. Også transportledninger til/fra siloene syntes ikke å ha tilstrekkelig kvalitet med tilhørende fare for utslipp.

**Konklusjon:** Brudd med *forurensningsloven* § 7 om plikten til å unngå forurensning.

## Avvik 2: Manglende HMS-datablad

Forbruket av helse- og miljøfarlige kjemikalier er begrenset til bruk av natriumhypokloritt 13–15 %, som er etsende og miljøskadelig (jf. *forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier*; Stofflista). Kjemikaliet brukes i forbindelse med desinfeksjon av kjøletårn for produksjonsvann. HMS-datablad skal være tilgjengelig både på brukerstedet/lager og i foretakets stoffkartotek. Dette var ikke tilfelle.

**Konklusjon:** Brudd på *produktkontrollen* § 3 om aktsomhetsplikten.

## Avvik 3: Utilstrekkelig aktsomhet ved lagring av Na-hypokloritt

Vannlekkasje fra rørledning medførte at gulvet der natriumhypokloritt var lagret og i bruk var lokalt dekket av vann. Eventuelle lekkasjer fra kjemikaliedunkene (4 stk á 20 liter) vil derfor være vanskelig å oppdage.

**Konklusjon:** Brudd på *produktkontrollen* § 3 om aktsomhetsplikten.

## 4. Anmerkninger

### Anmerkning 1: Støy fra kjølevifte

I løpet av de siste månedene er nytt tilbygg reist mellom klagerens bolig og kjøletårn/-kjølevifte (se satellittfoto nedenfor). Mellom det nyreste tilbygget og klagerens bolig ble det under befaringen ikke registrert viftestøy. Derimot ble det registrert viftestøy ved privatbolig (se satellittfoto) om lag 100 m øst for kjøletårnet. Det var ikke mulig under kontrollen å danne seg et inntrykk av hvorvidt de nasjonale støygrensene overskrides ved boligfasade. Dersom støy rapporteres å være sjenerende vil Fylkesmannen vurdere dokumentasjonsbehovet på nytt. **Fylkesmannen anmoder Brødr. Sunde AS på eget initiativ å etablere støyskjerming mot aktuell bolig.**

### Anmerkning 2: Forsøpling av ferdigvarer og råstoff

Området på og ved foretaket var generelt noe forsøplet av både ferdigprodukt (sundolittrester, kasser) og av råvarer. På grunn av at foretaket befinner seg i en anleggsperiode med slutføring av nybygg, har Fylkesmannen ikke vurdert dette som avvik. **Det forutsettes imidlertid at rutiner for å unngå slik forsøpling etableres snarest nå når byggeperioden er avsluttet. Foretaket bør sørge for at det ryddes opp i lokalmiljøet.**

## 5. Oppfølging

Fylkesmannen ønsker tilbakemelding **innen 2. juni 2008** på hvordan og når avvikene vil bli rettet opp.

-----

