



Tilsynsrapport

Tilsyn ved Hunn krematorium, Gjøvik

Dato for tilsyn: 6.5.2014

Saksnummer: 2014/3315

Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll/kvalitetssystem
- Utslipp til luft og måleprogram
- Drift og vedlikehold av forbrenningsanlegg
- Avfallshåndtering
- Miljørisikovurdering

Sentrale krav til anlegg og drift

- *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) kap. 10
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften) § 5

Rapporten

Denne rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet. Den anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Kontrollen

Tilsynet er utført med hensyn på å vurdere virksomhetens oppfølging og etterlevelse av krav som framsatt i brev fra Fylkesmannen av 3.7.2012 om dispensasjon forurensningsforskriftens § 10-7 og øvrige krav i forurensningsforskriftens kap. 10. Utslipp fra krematorier. Kontrollen var varslet på forhånd.

Under kontrollen var det gjennomgang av driftsrutiner, forbrenningsanlegg og samtale med driftspersonell.

Kontrollert virksomhet

Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber om tilbakemelding dersom noe ikke stemmer.

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)

Navn: Gjøvik Kirkelige Fellestråd	Organisasjonsnr. : 976 988 698
-----------------------------------	--------------------------------

Besøksadresse: Hunnsveien 57, Gjøvik	Eies av (org.nr):
Postadresse: Standgata 13 A	Telefon: 61 14 64 80
E-post: post@gjovik.kirken.no	Næringskode: 94.910 Religiøse organisasjoner

Deltakere ved kontrollen:

Fra virksomheten: Line Bakkum Marianne Brattsveen Roy Holm	Fra Fylkesmannen: Stein Egil Granli Line Andresen
--	---

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Gebyrsats for kontrollen, virksomheter med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensnig av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-3. § 39-7 omhandler gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse etter forurensningsloven. Det er besluttet å bruke gebyrsats 3, på kr 11 600,-.

Faktura vil bli oversendt virksomheten fra Miljødirektoratet. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. Det skal sendes en skriftlig tilbakemelding fra virksomheten om hva som er gjort og hva som gjøres for å rette avvik. Vi ber også om en tilbakemelding om anmerkninger som er gitt.

Frist for tilbakemelding: Innen 4 uker

Informasjon om tvangsmulkt

Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke overholdes eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig. Tvangsmulkt kan brukes for å sikre gjennomføring av tiltak mot forurensning eller for å sikre tilbakemelding til Fylkesmannen angående dette. Vi viser til § 73 i forurensningsloven. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt er enkeltvedtak og kan påklages.

Avvik

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har registrert flere avvik i forbindelse med røykgass som går «by-pass». Dette oppstår når høy røykgasstemperatur fører til at røykgassen automatisk ledes utenom filtrene. Når disse situasjonene oppstår går røykgassen urensset ut i lufta.

Avvik fra:

Krav til utslippsgrenser i forurensningsforskriften § 10-7.

Kommentarer:

Etter samtale med driftspersonalet viser det seg at det er mange utfordringer knyttet til gjennomføringen av kremasjonene og temperaturstyringen. Pga svært ulikt innhold i kistene oppstår enkelte forbrenningsforløp der røykgasstemperaturen blir så høy at røykgassen ledes utenom filtrene. Dette skjer automatisk for å unngå skade på rensfiltrene ved høye temperaturer.

Avvik 2

Fastsatte krav til røykgasshastighet og røykgasstemperatur overholdes ikke til enhver tid, jf. årlige utslippsmålinger.

Avvik fra:

Krav om at røykgasshastigheten ved normale driftsforhold de første 30 minutter av forbrenningen ikke skal være mindre enn 6 m/s og røykgasstemperaturen ikke skal være mindre enn 130°. Med henvisning til Fylkesmannens vedtak av 3.7.2012, om dispensasjon fra § 10-7 i forurensningsforskriften.

Kommentarer:

Målinger utført av Veritas i 2013 og 2014 viser at utslippskravene ikke overholdes til enhver tid. Årsakene til avvik er i en viss grad sammenfallende med avvik 1. Innholdet i kistene vil ofte være avgjørende for forbrenningsforløpet og hvilke utslag man får mht rensing av røykgass. Driftspersonalet ved krematoriet mener at det under gjennomføring av utslippsmålinger kan oppstå feilkilder pga noe endrede driftsforhold.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1

Virksomheten har gode rutiner som sikrer levering av avfall som oppstår i forbindelse med driften. Levert avfall dokumenteres i virksomhetens internkontrollsystem. Det er ønskelig at virksomheten etablerer skriftlig rutiner som viser hvilke avfallsfraksjoner som genereres og hvor avfallet leveres. Avfall som oppstår i forbindelse med driften skal innrapporteres i den årlige rapporteringen via Altinn.

Anmerkning 2

Virksomheten har gode praktiske rutiner for gjennomføring av øvelser i forbindelse med beredskap og nødsituasjoner. Vi ser likevel et potensial for forbedring i form av skriftlig dokumentasjon av rutiner og dokumentasjon på gjennomførte øvelser. Det videre ønskelig at virksomheten ser nærmere på sine rutiner for avvik og avvikhåndtering.

Anmerkning 3

Etter nærmere gjennomgang av virksomhetens internkontrollsystem, viser det seg at rapporterte måleresultater for rapporteringsåret 2013 stammer fra jan/feb. 2014. Virksomheten må påse at utslippsmålingene utføres i samme år som det skal rapporteres for.