



## Kontrollrapport

Kontrollrapport nr:	2008/012.I.MVATE
Saksnummer:	2008/1787
Dato for kontrollen:	10.06.2008

### Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Fyresdal renseanlegg, Fyresdal kommune	Virksomhetens org.nr.: 939 772 766
Postadresse: 3870 Fyresdal	Virksomhetens telefon: 35 06 71 38
	Virksomhetens e-post: arild.metveit@fyresdal.kommune.no
Kommune/ kommunenr.: Fyresdal/ 0831	Bransjenr. (NACE-kode):

### Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Arild Metveit, teknisk sjef Åge Momrak, driftsoperatør Paul Windt, driftsassistansen Kåre Nørsteteig, driftsassistansen	Fra Fylkesmannen: Gunnar Djuvik
---	------------------------------------

### Kontrollomfang

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til de generelle tema for kontrollaksjonen; internkontroll/ risikovurderinger, rensekrav, overløp av urensset vann, utslippsmålinger, oppfølging av utslippsmålinger/ overholdelse av krav.

### Kontrollrapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble påvist under kontrollen.

### Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 3 avvik\*, og det er gitt 2 anmerkning\*. Se nærmere omtale inne i rapporten.

### Oppfølging etter kontrollen

Rapporten skal følges opp fra bedriftens side slik dette framgår av pålegg med frister i denne rapportens oversendelsesbrev og i henhold til de forventninger fra vår side som det vises til i egne punkt i kommentarene til hvert avvik.

Skien 07.10.2008

Fylkesmannen i Telemark  
(etter fullmakt)

\* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

**Definisjon - avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

**Definisjon - anmerkning:**

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

**Informasjon om kontrollgebyr:**

Fylkesmennene kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensningsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om forskriften: <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>

**Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:**

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, vil vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

**Aktuelt regelverk:**

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om begrensning av forurensning, kap 11 og kap 14
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med senere endringer

Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside [www.sft.no](http://www.sft.no) eller via [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## Avvik

**Avvik 1 Internkontrollen har vesentlige mangler**  
**Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7**

### Grunnlag for avviket

Det er ikke foretatt en dokumentert og fullstendig risikovurdering for alle elementer i ledningsnett og renseanlegg og for driften av disse, herunder påslipp av prosessavløp og vaskevann fra Telemark Springwater.

### Kommentar/ forventninger til oppfølging

Generelt forventes at det utarbeides en skriftlig risikovurdering for hovedområdene avløpsnett, overløp og renseanlegg med tilhørende elementer. Virkninger av endret nedbørsintensitet skal inngå i vurderingene. Aktuelle uønskede hendelser skal framgå i tabellform med prioritering og rangering og skal inngå i handlingsplan/ saneringsplan.

Når det spesielt gjelder påslipp til avløpsnettet av prosessvann fra Telemark Springwater, TSW, anses dette å utgjøre en høy risiko for driftsforstyrrelser på renseanlegget som medfører høye utslippsverdier. Det er særlig i forbindelse med saftproduksjon at problemene oppstår.

Påslippet er regulert gjennom avtale datert 24.04.1996 mellom kommunen og bedriften om tilknytning til kommunalt nett. Det må sikres at meldte avvik fra driften av renseanlegget følges opp med nødvendige tiltak på TSW. Det forventes at den eksisterende ordningen med påslipp fra TSW evalueres på bakgrunn av driftserfaringene i perioden siden 1996 og at tilknytningsavtalen om nødvendig revideres som følge av eventuelle nye rensekrav og påslippskrav. Det vises i denne sammenheng spesielt til kommentarene til forurensingsforskriftens kap 15 A om påslipp til offentlig avløpsnett. Disse kommentarene gir konkrete innspill til punkt som kan tas inn i en påslippsavtale. Kommentarene til § 15 A-4 finnes på følgende lenke: [http://www.sft.no/artikkel\\_40235.aspx](http://www.sft.no/artikkel_40235.aspx)

**Avvik 2 Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert**  
**Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-10**

### Grunnlag for avviket

Vaktordning for anlegget er utilstrekkelig da det ikke er etablert en vaktordning for ubemannede perioder. Det må eventuelt dokumenteres gjennom en risikovurdering om ordningen er tilfredsstillende.

### Kommentar/ forventninger til oppfølging

Det ble opplyst ved kontrollen at den etablerte vaktordningen anses som tilfredsstillende. Fylkesmannen ber om at dette tas opp til ny vurdering, evt gjennom risikovurderingen som nevnt i avvik 1, og at det legges fram dokumentasjon som eventuelt underbygger dagens ordning.

**Avvik 3**      **Utslippskontrollen har vesentlige mangler**  
**Avvik fra**    **Forurensingsforskriften § 14-11**  
                  **Internkontrollforskriften § 5 punkt 7**

### **Grunnlag for avviket**

Vannprøver av inngående og utgående vann ved renseanlegget blir ikke tatt ved representativ, mengdeproporsjonal prøvetaking.

### **Kommentar/ forventninger til oppfølging**

Dagens utstyr for uttak av vannprøver fra inn- og utgående vann i renseanlegget er tidsstyrt og følgelig ikke i samsvar med forutsetningene for slik prøvetaking. Utstyret må skiftes ut med et nytt utstyr som kan ta mengdeproporsjonale prøver, og vi forventer en tilbakemelding med nærmere opplysninger om slik utskifting.

## **Merknader**

### **Merknad 1**

Proessen med akkreditering for prøvetaking ligger an til å bli forsinket i forhold til fristen 31.12.2008. Vi forventer en tilbakemelding som redegjør for status i arbeidet med å sikre akkreditert prøvetaking.

### **Merknad 2**

Vi ber om en tilbakemelding med orientering om årsakene til overskridelsene i rensekrav til organisk stoff. Dersom kommunen ser behov for bedriftsinterne tiltak hos TSW for å overholde TSWs påslippskrav og kommunens egne rensekrav, må dette tas opp i tilbakemeldingen til Fylkesmannen.