



Rapport etter tilsyn ved Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune

Virksomhet	Forsvarsbygg AS	Deltagere fra virksomheten	Johan Bakeng (Forsvarsbygg) Arve Aspaas (Forsvarsbygg) Nils Anders Dragset (Forsvarsbygg) Olav Sandnes (HV 12 Værnes garnison) Grete Rasmussen (Forsvarsbygg futura) Remi Johansen (Forsvarsbygg futura)
Virksomhetens adresse	Pb 405 Sentrum 0103 Oslo		
Organisasjonsnummer (BEDR)	993 184 071		
Tidsrom for kontrollen	19.06.2014	Deltagere fra Fylkesmannen	Kristine Molde Ingunn Kristin Forfang

Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Internkontroll med fokus på ytre miljø
- Avfallshåndtering

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under tilsynet:

Avvik:

1. Virksomheten har ikke skriftlige rutiner for tømning, tilstandskontroll og prøvetaking av oljeutskiller

Anmerkning:

1. Kommunikasjonen mellom Forsvaret og Forsvarsbygg om avvik på ytre miljø er mangelfull

1. Innledning

Denne rapporten er utarbeidet etter varslet tilsyn ved Leksdal skyte- og øvingsfelt 19.06.2014. Tilsynet ble utført av Kristine Molde og Ingunn Kristin Forfang fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Bakgrunnen for tilsynet var utslippstillatelsen til skyte- og øvingsfeltet fra 2006 som ikke var kontrollert tidligere.

Leksdal skyte- og øvingsfelt ligger i Stjørdal kommune. Utslippstillatelsen regulerer blant annet aktiviteten som utøves i feltet, varsling, utslipp til vann, støy og avfall. På bakgrunn av utslippstillatelsen er Forsvarsbygg pliktige til å sende inn en årsrapport. Årsrapporten fokuserer spesielt på miljøtilstanden til resipientene i området.

Tilsyn utføres i hovedsak for å verifisere at virksomheten drives i henhold til utslippstillatelsen og øvrige krav som følger av forurensingsloven og tilhørende forskrifter. Tilsynsrapporter beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som avdekkes, og er gjeldende for det kontrollerte området. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- Avvik:
Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

- Anmerkning:
Forhold som ikke omfattes av definisjon av avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Tilsynets omfang

Tema for tilsynet var:

- Internkontroll med fokus på ytre miljø
- Avfallshåndtering

3. Avvik

Avvik 1

Virksomheten har ikke skriftlige rutiner for tømning, tilstandskontroll og prøvetaking av oljeutskiller

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 12.05.2006, punkt 8.1.

Kommentar:

I utslippstillatelsens punkt 8.1 om internkontroll er det gitt vilkår om at "internkontroll blant annet skal sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelse, forurensingsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene". På tilsynsdagen ble det opplyst at oljeutskilleren blir tømt, men at det ikke er laget noen skriftlige rutiner for dette. Forsvarsbygg har heller ikke rutiner for tilstandskontroll og prøvetaking for oljeutskilleren.

4. Anmerkninger

Anmerkning 1

Kommunikasjonen mellom Forsvaret og Forsvarsbygg om avvik på ytre miljø er mangelfull

Kommentar:

I det daglige er det Forsvaret som benytter i skyte- og øvingsfeltet. Det ble opplyst på tilsynet at Forsvarets oppfølging av avvik på ytre miljø er mangelfull og at de sjelden meldes videre til Forsvarsbygg. Dette bør bedres.

5. Andre forhold

Årsrapport for 2013

Årsrapporten beskriver generelt god vannkvalitet i Leksdal i 2013. Vi har ingen merknader til rapporten.

Rapport fra gjennomførte støymålinger

På tilsynet ble rapport for gjennomførte støymålinger etterspurt. Denne rapporten skulle vært oversendt Fylkesmannen i løpet av mai 2012. Rapporten ble også etterspurt i tilbakemelding på årsrapport for 2012. Forsvarsbygg opplyste på tilsynet at ny støykartlegging skulle utføres i august 2014. Fylkesmannen ber om å få oversendt denne rapporten så snart den foreligger.

Endringer i tillatelsen

Forsvarsbygg ønsker å endre noen punkter i tillatelsen og vil i den forbindelse ha et møte. Fylkesmannen ber Forsvarsbygg ta kontakt med aktuelle møtetidspunkter.

6. Dokumentunderlag

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 12.05.2006.
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

7. Bilder tatt på tilsynsdagen

Under vises et utvalg av bildene tatt på tilsynet.



Bilde 1: Driftsbygning i Leksdal skyte- og øvingsfelt.



Bilde 2: Øvingsfelt.



Bilde 3: Skytebane.



Bilde 4: Oppsamling av sivevann fra skytevoll.



Bilde 5: Øvingsfelt.



Bilde 6: Sigevannsutløp fra skytebane.