



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Thore Egeland
Tlf.: 38 17 62 06

Deres ref.:
Vår ref.: 2014/4890

Vår dato: 26.09.2014
Arkivkode:

Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap
Torsland
4540 ÅSERAL

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Torsland avfallsanlegg. Kontrollnummer: 2014.52.I.FMVA

Kontaktperson ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
John O Selland

Fra Fylkesmannen:
Thore Egeland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 15. september 2014 ved Torsland avfallsanlegg i Åseral kommune. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmannen gav 1 avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Bedriftens internkontroll har mangler.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Bedriften må sende en skriftlig bekreftelse innen *1 nov 2014* som dokumenterer at avvik er rettet. Bedriften skal også kommentere våre anmerkninger. Basert på tilbakemeldingen vil Fylkesmannen vurdere nødvendigheten av pålegg etter forurensingsloven.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

Thore Egeland(e.f.)
sjefingeniør

Bjørn W Østerhus
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap,	
Organisasjonsnr.: 979363605	Eies av: 979361475
Bransjenr. (NACE-kode): 388.111	

Kontrollert enhet

Navn: Torsland avfallsanlegg	Anleggsnr.:
Kommune: Åseral Fylke: Vest-Agder	
Tillatelse gitt: 26.07.2010 Sist endret:	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år og e del av en landsomfattende aksjon for kontroll av deponier(deponiakksjonen 2014).

Inspeksjonstema

- Bedriftens internkontroll for ytre miljø og miljørisikovurderinger knyttet til aktivitetene
- sigevannskontroll
- overvannskontroll
- Utslippstillatelse datert 26.07.2010

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må bedriften innen 1. november 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Samt kommentere våre anmerkninger.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvaPostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen v/Thore Egeland.

4. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse

Fylkesmannen varsler at Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap vil bli ilagt et gebyr på kr 11600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette tilsvarer risikoklasse 3. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, andre ledd pkt. 1-8.

Kommentarer

- Bedriftens internkontrollsystem var ikke oppdatert og var ikke tilpasset dagens aktiviteter.
- Bedriften har ikke iverksatt rutiner for å kartlegge farer og problemer (risikovurdering) og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
- Bedriften mangler dokumenterte rutiner på miljøområdet. Blant annet manglet det beskrevne rutiner for håndtering av avfall og farlig avfall som genereres i virksomheten. Det manglet også beskrevne rutiner for oppfølging av kravene i utslippstillatelsen for Torsland. Blant annet er det krav om å måle metanemisjonen hver 6 måned.
- Bedriften har ikke vurdert kjemikalier som brukes mht helse, miljø, og sikkerhet. Dette for å sikre at bedriften til enhver tid bruker de mest miljøvennlige produktene som er mulig. Bedriften kunne ikke dokumentere at vurderingene av substitusjon av helse- og miljøfarlige stoffer er utført (Produktkontrollloven § 3a, HMS-forskriften, §5 2. ledd, punkt 7)

7. Anmerkninger

Det ble gitt 2 anmerkninger under inspeksjonen som følger:

Anmerkning 1

Bedriften har ikke en fullstendig oversikt over deponiutslippenes påvirkning av omgivelsene/resipienten(elva).

Kommentarer:

Det må vurderes å ta representative sedimentprøver i elva. Dette er spesielt viktig for å kunne dokumentere eventuell utvikling i elva. Det er i den senere tid deponert større mengder aske i området. Avrenning til elva kan medføre spredning av eksempelvis tungmetaller.

Anmerkning 2

Bedriften mangler en etterdriftsplan for det nedlagte deponiet.

Kommentarer:

Det må lages en etterdriftsplan som gir en oversikt over alle relevante krav og rutiner som er nødvendige i etterdriftsfasen. Jf tillatelsen kap 5.

8. Andre forhold

- Bedriften ønsker å benytte ytterligere bunnaske fra Returkraft AS til avslutningstiltak. Det vises her til kravene i tillatelsen. Det må lages en endelig avslutningsplan for dette med beskrivelse av tiltak for å hindre spredning og/eller avrenning av aske til omgivelsene. Avskjærende grøfter må dimensjoneres slik at avrenning ved ekstremnedbør ikke forårsaker spredning av masser/aske. Toppdekket skal være i henhold til kravene i tillatelsen.
- Bedriften har ansvar for oppfølging av deponiet på Vestre Vik avfallsplass. Det må lages en rutine som beskriver oppfølgingen. Det vises her til utarbeidet miljøprogram 2013 og utslippstillatelsen av 1998. Blant annet er det et krav i tillatelsen at det skal lages en etterdriftsplan.
- Bedriften er i ferd med flytte Vestre Vik miljøstasjon til en bedre egnet lokalitet. Etter fylkesmannens vurdering er det nødvendig med en tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et slikt anlegg. Fylkesmannen ber om at det søkes om overføring av gjeldende tillatelse for Vestre Vik til ny lokalitet.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Avfallsforskriften

- Forurensningsforskriften
- Tillatelse til avslutning og etterdrift av Torsland avfallsanlegg datert 26.07.2010
- Tillatelse for Vestre Vik avfallsanlegg datert 26.02.98