



SCANBIO INGREDIENTS AS AVD PRODUKSJON FORVARER
LYSØYSUND
Bjugnveien 245
7160 Bjugn

Saksbehandler:

Tore Haugen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Scanbio Lysøysund AS

Kontrollnummer: 2019.053.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kurt Sundet

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Tore Haugen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Monica Ekli

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Scanbio Lysøysund AS den 2. mai 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble funnet 5 avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13. mai 2019
dato

Tore Haugen
kontrollør

Marit Lorvik
fagsjef

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Bjugn kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SCANBIO INGREDIENTS AS AVD PRODUKSJON FORVARER LYSØYSUND	
Organisasjonsnr.: 976837231	Eies av: 934997530
Bransjenr. (NACE-kode): 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold	

Kontrollert enhet

Navn: Scanbio Lysøysund AS	Anleggsnr.: 5017.0004.01
Kommune: Bjugn	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon	
Tillatelse gitt: 28. januar 2000	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon med lagring på tank av petroleumsprodukt og farlig avfall og farlige kjemikalier. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav overholdes. I tillegg ble det sett på bedriftens utslipp til vann og luft.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Tanklagring

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Scanbio Lysøysund AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må bedriften **innen 20. juni 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 3 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Det er derfor knyttet et varsel om tvangsmulkt til retting av dette avviket. Se nærmere beskrivelse i punkt 4.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at dieseltank uten oppsamlingsarrangement enten er utfaset, har fått oppsamlingsarrangement eller har fått dispensasjon fra Miljødirektoratet for forskriftskravet **innen 20. juni 2019**.

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på dette innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt blir fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på **kr 50 000,-**.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes Til Fylkesmannen i Trøndelag **innen to uker** etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den . Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Scanbio Lysøysund AS bli ilagt et gebyr på kr 19.700,-, for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentlighetsloven).

7. Avvik

Følgende avvik ble funnet under inspeksjonen:

Avvik 1 **Det har vært overutslipp av fett fra avløpsrenseanlegget og bedriften har ikke oversikt over hydraulisk kapasitet på anlegget**

Avvik fra **Bedriftens utslippstillatelse av 28.1.2000 pkt. 2.1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6.**

Kommentarer:

I bedriftens utslippstillatelse er det bl.a. satt krav om at konsentrasjonen av fett i avløpsvannet ikke skal være høyere enn 100 mg/l.

Bedriften har valgt å lede regnvann/overvann på fabrikkområdet gjennom avløpsrenserenseanlegget.

Grunnlag for avviket:

Det har i 2018 vært noen overskridelser av utslippsgrensen for fett.

Bedriften kan ikke dokumentere at renseanlegget har kapasitet til å behandle den ekstra vannmengden (regn- og overvann) som går gjennom renseanlegget.

Avvik 2 **Bedriftens miljørisikovurderinger av tanklagring og tilknyttede aktiviteter har mangler**

Avvik fra: **Forurensningsforskriften § 18-4**

Kommentarer:

Den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter, skal sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres.

Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen (for dieseltank) i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft.

Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. Miljørisikoen skal vurderes opp mot akseptkriterier som er satt og skal evalueres minst en gang i året.

Grunnlag for avviket:

Bedriften kunne på tilsynsdagen ikke legge fram sin egen miljørisikovurdering knyttet til tanklagringen, selv om denne ble oversendt Fylkesmannen i januar 2017 i forbindelse med oppfølging av tilsynet i 2016.

Det var utført en risikoanalyse av tanklagring, men denne omfattet ikke alle forholdene ved tanklagringen.

- Blant annet var ikke alle aktiviteter/operasjoner eller eksterne påvirkninger tatt med i vurderingene.
- Vurdering av sårbarheten til miljøet, som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen, var heller ikke tatt inn som tema i risikovurderingen.
- Det var ikke satt noen akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko ved tanklagringen. Dette skal ifølge bedriften bli gjort når tanklagringen blir tatt inn i det nye digitale internkontrollsystemet som skal innføres for alle avdelingene i Scanbio Ingredients.
- Miljørisikoanalyser var ikke datert og ikke evaluert etter at den ble utarbeidet og sendt inn til Fylkesmannen i januar 2017. Endring av rør har ikke ført til en evaluering av miljørisikoen. Kravet er at miljørisikoen skal evalueres minst en gang i året.

Miljørisikoanalysen viser heller ikke at sannsynlighet for hendelsene er vurdert, kun konsekvens og årsak.

Avvik 3 Bedriften mangler oppsamlingsarrangement for dieseltanken

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-6, punkt c

Kommentarer:

Scanbio Ingredients har kun én tank som er omfattet av forurensningsforskriften kap 18. om tanklagring. Dette er en dieseltank, som rommer 100 m³. Tidligere hadde bedriften også en maursyretank som var omfattet av forskriften, men denne var tatt ut av bruk og erstattet av IBC-containere på 1000 liter hver.

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. For tanker etablert før 01.01.2014 trådte dette kravet i kraft 1.1.2019.

I inspeksjonsrapporten fra forrige tilsyn med tema tanklagring (26.05.2016) informerte Fylkesmannen Scanbio Ingredients om denne fristen.

Grunnlag for avviket:

Dieseltanken manglet oppsamlingsarrangement for eventuelt uhellsutslipp.

Bedriften har for tiden lagret 50 m³ diesel på tanken, som brukes lite. Bedriften har innhentet pris på ringmur, men har ikke inngått noen avtaler om å etablere dette.

Avvik 4 Rutiner for drift og overvåking av dieseltanken kan ikke dokumenteres skriftlig og kriterier for teknisk tilstand er ikke etablert

**Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-6, punkt e og d
Forskrift om internkontroll § 5, andre ledd, punkt 7**

Kommentarer:

Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres og vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget.

Grunnlag for avviket:

Bedriften kunne ikke framvise skriftlige rutiner knyttet til tanklagring i hht. forurensningsforskriften kap. 18 (dieseltanken).

Etter varsel om at søknad om ny utslippstillatelse ikke behandles før det foretas en gjennomgang av tilstand på tanker har bedriften engasjert ekstern ekspertise for å gå gjennom teknisk tilstand på tankene, også dieseltanken. Arbeidet er utført, men rapport fra denne gjennomgangen er ikke ferdig. Ifølge bedriften vil kriterier for teknisk tilstand bli satt opp etter at rapporten er mottatt, men per i dag har ikke bedriften satt opp spesifikke kriterier for hva som regnes for tilfredsstillende teknisk tilstand for dieseltanken med tilknyttet utstyr.

Avvik 5 Bedriftens beredskap mot utslipp av diesel har ikke blitt utprøvd/testet hvert år

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-7

Kommentarer:

På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige for tanklagringen utarbeide en analyse av beredskapsbehovet.

På bakgrunn av denne analysen skal den ansvarlige etablere og vedlikeholde en nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Beredskapsplanen skal gi en beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell.

Bedriftens beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år. Andre forhold

Grunnlag for avviket:

Bedriftens beredskap mot akutt forurensning har ikke blitt testet/utprøvd de siste tre årene.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen