

sft: Inspeksjonsrapport



Informasjon om virksomheten

Navn: Veolia Miljø Industri AS	Rapportnummer: 2008. 335. I.SFT/DSB
Postadresse: Omaggata 110 C, 6517 Kristiansund	Organisasjonsnr.: 987887915
Besøksadresse: Omaggata 110 C, 6517 Kristiansund	SFTs saksnr.: 2008/433
Telefon: 71 68 31 00	Utslippstillatelse av: 31.01.2001 SFT
E-post adresse:	Bransjenr. (NACE-kode): 90
Kommune.: Kristiansund	<input checked="" type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input checked="" type="checkbox"/> behandler	Dato: 25.06.2008

Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: Svein Helge Larsen	Tilsynspersonell: Britt Endre, SFT Øivind Brevik, DSB Mette Nilsen, Statens strålevern Gunnhild Liva Austvoll, FMVA i Møre og Romsdal
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll <input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering <input type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann <input type="checkbox"/> farlig avfall <input checked="" type="checkbox"/> beredskap <input type="checkbox"/> egenrapportering <input type="checkbox"/> tillatelse	<input type="checkbox"/> støy <input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer <input type="checkbox"/> substitusjon <input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering <input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret <input type="checkbox"/> HMS-datablader <input checked="" type="checkbox"/> Annet: vedlikehold, ettersyn og tilstandskontroll av tanker

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 2 avvik under kontrollen. Avvikene er nærmere beskrevet på side 3 i denne rapporten.

Rapporten

Rapporten er skrevet på bakgrunn av en felles inspeksjon gjennomført av DSB og SFT. Tilbakemeldingen skal sendes SFT.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 1. september 2008 på at avvikene er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Varsel om tvangsmulkt

Vi varsler herved at dersom SFT ikke har mottatt en tilbakemelding innen 1. september 2008 med en bekreftelse på at avvikene er rettet, vil SFT og DSB vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73 og brann- og eksplosjonsvernloven §39. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr. 30 000,- første dag. Kommentarer til varslet kan sendes til SFT innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 13.300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernnavdeling i Møre og Romsdal

Utarbeidet dato:30.06.2008

Godkjent dato:

Sign.:

Inspektør : Britt Endre

Statens forurensningstilsyn

Sign:

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

Sign:

Inspektør: Øivind Brevik

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

Sign:

Overordnet: Tom Ivar Hansen

Avvik

Avvik 1:

Tankanlegget er ikke i samsvar med tillatelse gitt av DSB (13.11.00)

Avvik fra:

Forskrift om brannfarlig vare og tillatelse gitt av DSB (13.11.00)

Kommentarer:

Tankanlegget er i uoverensstemmelsene i forhold til tillatelsen og gjelder blant annet:

Det oppbevares andre mengder og klasser av brannfarlige væsker.

Tankene og rørsystem er ikke merket.

Overfyllingsvarsel er ikke installert

Løfteører er montert inn over tanktaket og hindrer avlastningsfunksjonen.

Virksomheten opplyste at tankparken ikke har brannfarlige varer i samsvar med tillatelsen og må søke om ny tillatelse.

Avvik 2:

Veolia Miljø Industri AS har ikke et dokumentert vedlikeholdsprogram og driftsprosedyrer for sitt tankanlegg.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 7, og forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff §§ 18 og 19.

Kommentarer:

Veolia Miljø Industri AS har ikke etablert en dokumentert vedlikeholdsprogram og prosedyrer for tankanlegget, og heller ikke angivelse av intervaller for tilstandskontroll med akseptkriterier.

Under kontrollen opplyste virksomheten at de har hatt en flytting av tanker fra en tidligere lokalitet og til en eksisterende tankpark på Vikanholmen. Bedriften har nå en gjennomgang av hele tankparken med innhenting av dokumentasjon, utførelse av tykkelsesmålinger, sliping og maling av tankene. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2008.

I følge virksomheten skal det utarbeides et vedlikeholdsprogram med regelmessig tilstandskontroll for tankanlegget.

Kommentarer/andre forhold:

Risikovurderinger

Veolia Miljø industri AS har gjennomført risikoanalyser innenfor flere områder i henhold til deres HMS aktivitetskalender 2008. Tilsynsmyndighetene ble forelagt risikoanalyser for avfall og akutt forurensing. Aktivitetskalenderen gjenspeiler noen tiltak fra risikoanalysene.

Tilsynsmyndighetene er positiv til at Veolia Miljø industri AS har gjennomført risikoanalyser for de ulike aktiviteter de har på anlegget.

Nytt vannreanseanlegg

Veolia Miljø industri AS har nylig igangsatt et nytt reanseanlegg for slop. Det er et ultrafilteringsanlegg med ultra- og nanofiltrering. De kaller det for "TOC maskinen" . Egenrapporten for 2007 viste overutslipp på TOC og på enkelte tungmetaller (Arsen og kobber). Virksomheten opplyser at de har gjennomført tiltak for å redusere utslipp med installering av det nye reanseanlegget som reduserer TOC og tungmetaller.

Beredskap

Virksomheten er med i Vestbase sitt industrivern og har planlagt beredskapsøvelse med akutt forurensing og brann/slukkeøvelse i samarbeid med industrivernet til høsten.