

SAR Treatment AS  
Oljeveien 5  
4056 Tananger  
Ved: Jonathan MillerDato for kontrollen: 15. mai 2008  
Rapportnummer: 2008.225.I.SFT/DSB**Informasjon om virksomheten**

Besøksadresse: North Sea Base, kai nr. 5, overfor bygg 42 Kommune: Sola	Organisasjonsnr.: 984372051
Telefon:	SFTs saksnr.:
Bransjenr. (NACE-kode): 109.07	Tillatelse datert: 29. november 2001 Endret: 21. desember.2004
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker <input checked="" type="checkbox"/> annet: Behandlingsanlegg for farlig avfall	<input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert

**Informasjon om kontrollen**

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: Jonathan Miller	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Geir-Rune Samstad Fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB): Arne Dybwad
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll	<input type="checkbox"/> støy
<input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering	<input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer
<input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann	<input type="checkbox"/> substitusjon
<input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall	<input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering
<input type="checkbox"/> storulykke	<input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret
<input checked="" type="checkbox"/> egenrapportering	<input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader
<input checked="" type="checkbox"/> tillatelse fra DSB og SFT	<input checked="" type="checkbox"/> tankanlegg
<input checked="" type="checkbox"/> vedlikehold	<input type="checkbox"/> annet:

**Resultater fra kontrollen**

Det ble avdekket 2 avvik og 1 anmerkninger under kontrollen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten.

19.12.2008

dato

Geir-Rune Samstad  
inspektør

Statens forurensningstilsyn

Bjørn Bjørnstad  
seksjonssjef

**Rapporten**

SFT beklager den sene behandlingen av rapporten.

Rapporten er skrevet på bakgrunn av en felles inspeksjon gjennomført av DSB og SFT. Tilbakemeldinger skal sendes til SFT.

**Oppfølging etter kontrollen**

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 23. januar 2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Tiltakene kan bli fulgt opp fra SFTs side med et nytt tilsynsbesøk.

**Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 10 500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

**Offentlighet i forvaltningen**

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på [www.sft.no](http://www.sft.no), jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland og til Sola kommune.

**Definisjoner**

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Avvik****Avvik 1****SAR Treatment har levert olje til ikke godkjent mottak****Avvik fra**

Tillatelse til SAR Treatment datert 29.11.01, endret 21.12.08, punkt 7.2 og Avfallsforskriften kapittel 11 farlig avfall, § 11-8

**Kommentarer**

Det ble opplyst under inspeksjonen at SAR Treatment ved en anledning har sendt oljeavfall til nabobedriften, MI-Swaco. MI har ikke tillatelse til å motta slikt avfall. Oljen ble brukt ved MI-Swaco for å flushe rør. SAR Treatment kunne ikke dokumentere mengden olje og

sluttbehandlingen av den oljen som er sendt MI-Swaco. Vanligvis lever SAR Treatment den utskilte oljen til SAR.

## **Avvik 2**

### **Mangelfull tilstandskontroll og vedlikehold av tank**

#### **Avvik fra**

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 7, og Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff §§ 18 og 19

#### **Kommentarer**

SAR Treatment har gjennomført tilstandskontroll og vedlikehold på de aller fleste tankene sine. Noen av tankene manglet blindstusser. Det er derimot ikke gjennomført tilstandskontroll og vedlikehold på den tanken hvor den fraseparerte oljen oppbevares. Denne tankens tilstand oppfyller ikke de krav som stilles til en tank som skal oppbevare brannfarlig vare.

## **Anmerkninger**

### **Anmerkning 1**

#### **Risikovurderingen mangler tidsfrister for gjennomføring av tiltak**

#### **Kommentarer**

SAR Treatment har gjennomført en miljørisikovurdering. Denne vurderingen identifiserer hva som er sentrale risikoaspekt ved virksomheten. Det er identifisert tiltak som skal vurderes. Det er ikke satt på noen tidsfrister for når disse tiltakene skal gjennomføres.

## **Andre forhold**

Denne inspeksjonen ble gjennomført som en del av en felles kontrollaksjon mellom SFT og DSB.

SAR Treatment ettersendte en del journaler som viser utslipp fra virksomheten hittil i år. Denne dokumentasjonen viser at virksomheten ser ut til å ha fått kontroll over sine utslipp av TOC, selv om det har vært enkeltepisoder med overskridelser av konsentrasjonsgrensen på 500 mg/l. Det har ikke vært noen målinger på over 1000 mg/l TOC. For de andre parametrene har det vært noen mindre overskridelser for Barium.