

Informasjon om virksomheten

Navn: Stavanger Slon AS	Rapportnummer: 2008.339.I.SFT/DSB
Postadresse: Mekjarveien 8B, 4070 Randaberg	Organisasjonsnr.: 982523125
Besøksadresse:	SFTs saksnr.: 2003/1202
Telefon: 51733020	Utslippstillatelse datert: 22. juli 2002, endret 23. mai 2007 Tillatelse til oppbevaring av brannfarlig vare datert:
E-postadresse:	Bransjenr. (NACE-kode): 37.20
Kommune: Randaberg	<input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert
Virksomheten er: Behandler av farlig avfall	Dato: 14. mai 2008

Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: Hans Petter Moen	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Geir-Rune Samstad Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Arne Dybwad
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll	<input type="checkbox"/> støy
<input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering	<input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer
<input type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann	<input type="checkbox"/> substitusjon
<input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall	<input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering
<input type="checkbox"/> storulykke	<input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret
<input type="checkbox"/> egenrapportering	<input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader
<input checked="" type="checkbox"/> tillatelse DSB og SFT	<input checked="" type="checkbox"/> annet: vedlikehold, ettersyn og tilstandskontroll av tankanlegg

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Rapporten

Rapporten er skrevet på bakgrunn av en felles inspeksjon gjennomført av DSB og SFT. Tilbakemeldinger skal sendes til SFT.

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 5 avvik og 1 anmerkning under kontrollen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 1. oktober 2008 på at avvikene er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.

Varsel om tvangsmulkt

SFT varsler herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen 1. oktober 2008 med en bekreftelse på at avvikene er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jmfør forurensningsloven §73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr.30 000,- første dag.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jmfør forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 10 500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland.

dato	Geir-Rune Samstad inspektør	Statens forurensningstilsyn	Bjørn Bjørnstad seksjonssjef
------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

dato	Arne Dybwad inspektør	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap	Tom Ivar Hansen avdelingsleder
------	--------------------------	---	-----------------------------------

Avvik

Avvik 1

Stavanger Slops tilstandskontroll og gjennomføring av vedlikehold av tankanlegget er mangelfull

Avvik fra

Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff § § 18-19.

Kommentarer

Det er ikke flammesperre på utlufting fra tankene. Jmfør kapittel 4 punkt 4.4 i veiledning om oppbevaring av brannfarlig væske i stasjonære lagertanker samt NS 1544 punkt 10.4.4. På anlegget ble damp fra A-væske ledet rett ut i atmosfæren. Under inspeksjonen luktet det tydelig av lettere hydrokarboner oppe på tanktaket.

Tankene ved anlegget har "påsveide" ører til løfting og transport. Det må vurderes om dette kan ha forsterkende effekt på taket (jfr. Vest Tank) se også NS 1544 pkt 7.5.

Mannhull på tankene skal alltid være stengt. Under inspeksjonen stod alle hullene på mottakstankene stod åpne.

Det stod et sveiseapparat på en ureglementert plass ved tank gården. Uttak for acetylen gass på dette sveiseapparatet manglet dessuten flammesperre.

Avvik 2

Områdeklassifiseringen av virksomhetens tankanlegg var mangelfull

Avvik fra

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder av juni 1997.

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære av 30.06.2003.

Kommentarer

Områdeklassifisering i henhold til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer var gjort ut i fra at tankene sto med A-væske i og bare slapp ut damp ved naturlig temperaturstigning. Det var ikke vurdert mulig lekkasje fra tanker, flenser, rørledninger eller pumper.

Når tankene fylles ble strøm til utstyr som ikke er ex-sikret i- eller ved oppsamlekummen slått av. Dette opplegget bør revurderes og utstyr som ikke er i henhold til sone flyttes ut av ex- området eller erstattes av godkjent ex-utstyr.

På iøynefallende steder ved anlegget skal det anbringes skilt med tydelig og varig påskrift:

BRANNFARLIG

RØYKING OG ALL BRUK AV ILD FORBUDT

Nevnte tekst kan erstattes med tilsvarende symboler i samsvar med Arbeidstilsynets forskrift om sikkerhetsmerking og signalgiving på arbeidsplassen (AT-526). Eksplosjonsfarlige områder merkes med EX.

Tankparken må oppdatere områdeklassifiseringen og lage et eksplosjonsverndokument i samsvar med forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære jfr.§ 9. Det vil si definert hvor på anlegget det er muligheter for at det kan forekomme damp fra A-væsker og beskrive tiltak for å hindre eksplosjonsfaren, hindre antennelse og tiltak for å begrense konsekvenser dersom eksplosjon.

Avvik 3

Stavanger Slops arbeid med risikovurderinger er mangelfullt

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 6 og 7.

Forskrift om branfarlig eller trykksatt stoff § 9.

Kommentarer

Stavanger Slop oppdaterte i 2007 sin risikovurdering. Virksomheten har ikke oppdatert sine handlingsplaner for gjennomføring av eventuelle tiltak i forbindelse med denne oppdateringen av risikovurderinger. Årsaken til dette er blant annet at virksomheten ikke har gjennomført ledelsens gjennomgang for 2007.

Avvik 4

Virksomhetens beredskap mot brann er mangelfull

Avvik fra

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Stavanger Slop AS, datert 22. juli 2002, endret 23. mai 2007, punkt 10.3

Kommentarer

Tillatelsen stiller krav til at virksomheten, med bakgrunn i gjennomførte miljørisikoanalyser med handlingsplaner, skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Det er et krav at denne beredskapen skal øves minst en gang per år. I tillegg befinner virksomheten seg i nærheten av andre virksomheter som den deler blant annet brannberedskap med. Det er ikke gjennomført noen øvelse for 2007, hverken alene eller sammen med andre virksomheter.

Avvik 5

Stavanger Slops internkontroll er ikke oppdatert

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 7 og 8

Kommentarer

Stavanger Slop har etablert en kvalitetshåndboka hvor arbeidsrutiner med mer er beskrevet. Denne er ikke oppdatert og er ufullstendig. Blant annet så manglet det beskrivelser av rutiner for fylling av tanker ved mottak av slop.

Anmerkninger

Anmerkning 1

Stavanger Slops mottakskontroll av slop kan forbedres

Kommentarer

Anlegget mottar for det aller meste slop fra båter som transporterer råolje. På grunn av dette vil det slop-vannet som mottas inneholde rester av lettflyktige hydrokarboner med flammepunkt under 24 grader, det vil si "A-vare". Stavanger Slop antar, som en del av sine risikovurderinger, at all slop som mottas ved virksomheten er A-vare. Det gjennomføres noe prøvetaking som en del av mottakskontrollen for å verifisere for eksempel flammepunktet på den slop som mottas.

Kommentarer/andre forhold:

Stavanger Slop AS mottar det aller meste av slopvannet som bulkleveranser fra båter. Dette slopvannet kommer vask av tanker på båter som transporterer råolje. Virksomheten mottar i tillegg noe a-vare som kommer per bil fra Henriksen Oljetransport.

Virksomheten har kun en ansatt fast i den daglige driften. Ved mottak av avfall fra båt kommer operatører fra Henriksen Oljetransport.

Slopvannet som mottas blir avvannet. Vannet blir behandlet kjemisk og biologisk før det går til et kommunalt avløpsanlegg. Den oljefraskjonen blir en brenselsblanding som blir igjen blir eksportert til Sverige. Dette er skport som er varslet SFT.