

**Informasjon om virksomheten**

Navn: Franzefoss Gienvinning AS, Region Vest	Rapportnummer: 2008.340.I.SFT/DSB
Postadresse: Knarrevik Industripark, 5355 Knarrevik	Organisasjonsnr.: 975265412
Besøksadresse: Knarrevik Industripark, 5355 Knarrevik	SFTs saksnr.: 2005/739
Telefon:	Refusjonsordning for spillolje. Godkjenning som refusjonsanlegg, datert 23. november 2005
E-postadresse:	Bransjenr. (NACE-kode): 109.07.00
Kommune: Fjell	<input checked="" type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert
Virksomheten er: Mottaksanlegg for spillolje	Dato: 24. april 2008

**Informasjon om kontrollen**

Tilstede fra virksomheten: Pål Andersen Espen Fjell	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Geir-Rune Samstad, Marie Nordby, Britt Endre, Hilde Sundt Skålevåg Fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB): Arne Dybwad, Øivind Brevik
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll <input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering <input type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann <input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall <input type="checkbox"/> storulykke <input type="checkbox"/> egenrapportering <input checked="" type="checkbox"/> tillatelser DSB og SFT	<input type="checkbox"/> støy <input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer <input type="checkbox"/> substitusjon <input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering <input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret <input type="checkbox"/> HMS-datablader <input checked="" type="checkbox"/> annet: vedlikehold, ettersyn og tilstandskontroll av tanker

**Definisjoner**

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Rapporten**

Rapporten er skrevet på bakgrunn av en felles inspeksjon gjennomført av DSB og SFT. Tilbakemeldinger skal sendes til SFT.

## Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 1 avvik og 4 anmerkninger under kontrollen.

## Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Virksomhetens oppfølging av avvik og anmerkninger vil kunne være tema ved eventuelle senere tilsyn.

## Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 10 500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

## Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på [www.sft.no](http://www.sft.no), jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland.

---

dato	Geir-Rune Samstad inspektør	Statens forurensningstilsyn	Bjørn Bjørnstad seksjonssjef
------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

---

dato	Arne Dybwad inspektør	Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap	Tom Ivar Hansen avdelingsleder
------	--------------------------	--	-----------------------------------

## Avvik

### Avvik 1

#### **Franzefoss Gjenvinning AS, region vest har mangelfulle rutiner for prøvetaking av refunderbar spillolje**

#### **Avvik fra**

Refusjonsordningen for spillolje. Vilkår for refusjon / tilskudd for mottak av spillolje, kravdokument fra SFT datert 23. november 2005, punkt 3.4 Operasjoner før og ved innsending av refusjonsanmodning. Forsegling, peiling og prøvetaking

#### **Kommentarer**

SFTs kravdokumentet for håndtering av refunderbar spillolje datert 23. november 2005, sier at prøvetaking skal skje ved bruk av nivåflaske. Det skal tas ut minst fem delprøver fra oljen for delt på like mange nivå i tanken.

Virksomheten har ikke benyttet seg av korrekt metode for prøvetaking av refunderbar spillolje. Det ble opplyst i forbindelse med inspeksjonen at andre metoder har blitt benyttet på grunn av tidspress. Blant annet har ventilene som er montert på siden av tanken, i forskjellig høyde blitt benyttet.

Franzefoss har etter inspeksjonen skjerpet rutinene for prøvetaking, og meddelt dette per e-post datert 8. mai 2008, og brev datert 16. mai 2008.

## **Anmerkninger**

### **Anmerkning 1**

**Franzefoss Gjenvinning AS, region vests risikovurderinger kan forbedres på enkelte områder**

#### **Kommentarer:**

Franzefoss Gjenvinning AS, region vest gjennomfører rutinemessig en risikoanalyse, sist gang 14. desember 2007. Denne analysen inkluderer tidsfrister for gjennomføring av tiltak og hvem som er ansvarlig. Det ser også ut som om de fleste identifiserte tiltak er fulgt opp.

Det er usikkert i hvor stor grad vurdering av flammepunkt til de brannfarlige væskene er inkludert i de risikokartleggingene som er gjennomført. I tillegg er det ikke gjort noen dokumenterte vurderinger av risiko ved oppvarming av olje til 90 grader for å bedre separeringen av vann/slam/olje.

### **Anmerkning 2**

**Franzefoss Gjenvinning AS, region vests rutiner for tilstandskontroll og gjennomføring av vedlikehold av tankanlegget kan forbedres**

#### **Kommentarer**

Det er etablert en rutine for vedlikehold av tankene på området. Tankene ved Franzefoss Gjenvinning, region vest gjennomgår en inspeksjon/tilstandskontroll hver annet år. Det er uklart for SFT og DSB hva denne inspeksjonen/tilstandskontrollen innebærer. Franzefoss har ikke etablert noen egne akseptkriterier for denne inspeksjonen som sier noe om når en tank må utbedres eller eventuelt blir uegnet til bruk som lagertank. Akseptkriteriene for denne inspeksjonen settes av det vedlikeholdsfirma som gjennomfører den. Virksomheten bør kjenne til hvilken standard som gjelder for den aktuelle tanken og hva korrosjonstillegget for tanken er for å kunne si noe om tilstanden til tanken ved en inspeksjon.

Noen av tankene til Franzefoss manglet fullstendig blinding (skruer på flenser og blindstusser), og noen tanker mangler tydelig merking. Som referanse for en anerkjent tankstandard for olje og brannfarlig væske, vises det til NS 1544.

### **Anmerkning 3**

**Franzefoss Gjenvinning AS, region vests brannberedskap kan forbedres**

#### **Kommentarer:**

Det anbefales at det til enhver tid er ryddig og fritt for brennbart på og ved anlegget. Videre at brannslukkingsutstyr plasseres på strategiske steder, lett tilgjengelig i samråd med brannvesenet, og at plassen merkes/markeres.

### **Anmerkning 4**

**Franzefoss Gjenvinning AS, region vest sine rutiner for kontroll ved mottak av refunderbar spillolje kan forbedres**

#### **Kommentarer:**

Franzefoss har dokumenterte rutiner for mottak av refunderbar spillolje i sitt kvalitetssystem. Denne rutinen har ingen beskrivelse for vurdering av flammepunkt og eventuelt halogeninnhold på den mottatte oljen. Forekomst av halogener i refunderbar spillolje kan tyde på innblanding av annet

farlig avfall. Eventuelt innhold av halogener kan lett sjekkes kvalitativt og dett gjøres i stor grad av andre aktører som mottar refunderbar spillolje.

**Kommentarer/andre forhold:**

Franzefoss har tillatelse for oppbevaring av inntil 5590 m<sup>3</sup> C-væske på 11 stk. tanker på anlegget i Knarrevik. Tillatelsen er fra 09.04.92 og dersom det er vesentlige forandringer ved lagringen eller omgivelsene bør det sendes ny oppdatert søknad.