



Inspeksjonsrapport

Saksnummer: 2015/1565

Dato for inspeksjonen: 23.02.2015

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn og adresse: Vazelina Bilopphuggeri AS, Postboks 72, 2827 Hunndalen	Virksomhetens org.nr: 941 158 803
Besøksadresse: Ole Mustads veg 8, 2827 Hunndalen	Virksomhetens telefon/e-post: 907 88 499 / hoggeri@online.no
Kommune / kommunenr.: Gjøvik / 0502	Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 Engroshandel med avfall og skrap
Anleggsaktivitet*: Kasserte kjøretøy	Anleggsnummer*: 0502.0036.01

* referer til Forurensningsmyndighetenes database Forurensning

Til stede ved inspeksjonen

Fra virksomheten: Harald Bergseng (eier)	Fra Fylkesmannen: Stein Egil Granli og Tore Pedersen
Gjøvik kommune: Inger Katharina Gregersen	

Bakgrunn for inspeksjonen

Den forhåndsvarslede inspeksjonen 23.02.2015 hos Vazelina Bilopphuggeri AS, ble iverksatt med bakgrunn i henvendelse fra Gjøvik kommune om ulovlig oppstilling av kasserte kjøretøyer utenfor det inngjerdede området til Vazelina Bilopphuggeri AS. Veien inn til bilopphuggeriet og arealet utenfor porten er kommunal grunn. Det foreligger billedokumentasjon fra kommunen på oppstilling av flere eldre kjøretøyer, bildeler og avfall, samt ulovlig brenning av avfall utenfor bilopphuggeriet.

Resultater fra inspeksjonen

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble påvist ved inspeksjon hos Vazelina Bilopphuggeri AS 23.02.2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Overholdelse av krav i tillatelse og forurensningslovverket for øvrig
- Internkontroll og journalføring
- Miljøsanering av kasserte kjøretøy
- Håndtering av farlig avfall
- Levering av kjøretøyer og bildeler for eksport

Fylkesmannen avdekket 7 avvik og ga 3 anmerkning(er) under kontrollen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Vazelina Bilopphuggeri AS innen 20. april 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber også om kommentarer til anmerkningene som er gitt.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. Eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen, klageinstans er Klima- og forurensningsdirektoratet.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 20. april 2015.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i *forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931* (forurensningsforskriften) § 39-3 og 39-6.

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 12 200 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen et vedtak som ikke kan påklages. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Dokumentunderlag – krav som gjelder

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Virksomhetens utslippstillatelse fra Fylkesmannen av 26.02 2004.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til Gjøvik kommune til orientering.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble påvist under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1: Internkontroll

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5
Tillatelsen pkt. 2.1.11

Grunnlag for avviket:

Virksomheten kunne ikke dokumentere at det er etablert skriftlig internkontrollsystem. Virksomheten kunne dermed ikke presentere dokumentasjon av skriftlige rutiner for vesentlige deler av sin aktivitet, slik som:

- miljørisikokartlegging med hensyn på ytre miljø
- kompetanse hos ansatte
- system for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i tillatelse eller lovverk (avvikshåndtering).
- journalføring og dokumentasjon på mottak og håndtering av bilvrak og tilhørende farlig avfall
- drift og vedlikehold av oljeutskillere
- sortering, lagring og håndtering av farlig avfall

Avvik 2: Miljøsanering av kasserte biler

Avvik fra Avfallsforskriften § 4 – 7 Vedlegg 1
Internkontrollforskriften § 5 2. ledd nr. 6 og 7, risikovurdering og avviksbehandling
Tillatelsens punkt 2.1.4

Grunnlag for avviket:

Miljøsanering av kjøretøyer fullføres ikke alltid i henhold til krav i forskrift og tillatelse. Ved kontrollen ble det funnet en miljøsanert bil der batteri og oljefilter ikke var fjernet. Dette betyr at rutinene for miljøsanering eller oppfølgingen av disse ikke er gode nok. Virksomheten skal påse at alle fraksjoner som skal tas ut før pressing er fjernet.

Vi viser til pkt. 2.1.4 i utslippstillatelsen og til vedlegg I til kap. 4 i avfallsforskriften. Her fremgår krav til miljøsanering.

Avvik 3: Forsøpling og forurensning til omgivelsene

Avvik fra Forurensningsloven § 7

Grunnlag for avviket:

Det er dokumentert med bilder at virksomheten har utført ulovlig brenning av avfall utenfor virksomhetens eget område. Videre er det dokumentert at kjøretøyer med ukjent tilstand og bildeler mv er plassert utenfor virksomhetens område med hensyn på eksport. Gjøvik kommune er grunneier av veien og arealet utenfor bilopp huggeriet, og det er ikke gitt samtykke til annen bruk av området.

Avvik 4: Drift og kontroll med oljeutskiller

Avvik fra Avfallsforskriften § 4 – 7 Vedlegg 1
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (tiltak for å redusere risiko)
Tillatelsens punkt 2.1.1 IV og V

Grunnlag for avviket:

Virksomheten kunne ikke legge fram dokumentasjon på vedlikehold av oljeutskiller og hvilke arealer og dekker som er tilkopleet den enkelte oljeutskiller. Det foreligger ikke dokumentasjon på kapasitet for de ulike oljeutskillerne.

Avvik 5: Lagring av farlig avfall

Avvik fra Avfallsforskriften § 11 - 5 (lagring)
Tillatelsen punkt 2.1.6

Grunnlag for avviket:

Container for lagring av farlig avfall hadde ødelagt tak. Det var lastet opp paller på taket av containeren og taket er tydelig punktert. Dette fører til at vann renner inn i containeren.

Avvik 6: Melding om eierskifte

Avvik fra Tillatelsen punkt 1.1.6

Grunnlag for avviket:

Vazelina Bilopp huggeri AS skiftet eier høsten 2014 uten at Fylkesmannen ble underrettet. Eierskifte er en vesentlig endring i virksomheten som skal varsles til Fylkesmannen for å sikre at vilkårene i tillatelsen oppfylles.

Avvik 7: Manglende journalføring av bildeler for eksport

Avvik fra Tillatelsen punkt 2.1.10

Grunnlag for avviket:

Det kom fram under kontrollen at Vazelina Biloppbuggeri AS har levert for eksport, et ukjent antall motorer, girkasser, bakaksler, støtfangere, dører og billykter. Bildeler som leveres til eksport forventes å bli innrapportert i forbindelse med årlig rapporteringen til Fylkesmannen.

Anmerkninger

Anmerkning 1

Ved sluk med avrenning til oljeutskillere ble det både i verkstedhall og i område for miljøsanering av kjøretøyer avdekt oppbevaring av oljer/spillolje i større mengder. Dette kan utgjøre en betydelig miljørisiko dersom det oppstår uhell med påfølgende lekkasje direkte til oljeutskillere. Oljeutskillerne har begrenset kapasitet til å håndtere tilsig av oljeholdig vann og det kan fort oppstå overløp med avrenning til miljøet. Virksomheten må også sørge for at tanker med olje eller andre miljøskadelige væsker er tilstrekkelig sikret med oppsamlingskar for å hindre utslipp til grunn eller vannkilder.

Anmerkning 2

Virksomhetens område østover er ganske nylig drenert med grøft. Gjerdet er tatt ned i forbindelse med dette arbeidet, men er ikke satt opp igjen etter arbeidet.

Anmerkning 3

En traktortilhenger var fylt med usortert avfall, bl.a. papp, metall og elektrisk avfall. Virksomheten må påse at det er etablert rutiner for å håndtere og sortere annet avfall som oppstår i forbindelse med driften, og sørge for at avfallet blir levert til godkjent mottak. Avfall som oppstår i forbindelse med driften bør i utgangspunktet ikke lagres i lengre tid før det blir levert til godkjent mottak.

Kommentarer:

Alle norske virksomheter plikter å føre internkontroll for sin drift og aktivitet. Under kontrollen ble det avdekket at Vazelina Biloppbuggeri AS ikke har etablert internkontroll, og vesentlige deler av virksomhetens aktivitet kan dermed ikke dokumenteres. Fylkesmannen ser alvorlig på at det er avdekt så omfattende mangler ved virksomhetens internkontroll og har en klar forventning om at virksomheten snarest prioriterer å etablere tilfredsstillende internkontroll.

Fylkesmannen ble under inspeksjonen gjort kjent med at personer tilknyttet virksomhet for eksport av bildeler, har demontert større mengder deler fra miljøsanerte biler etter anleggets stengtider. Dette er ikke akseptabelt i henhold til gjeldende tillatelse gitt av Fylkesmannen i Oppland, hvor anleggets åpningstider er fastsatt.