



ØSTFOLD BILDEMONTERING AS  
Postboks 86 (JE)  
1713 Grålum

Saksbehandler:

Kjersti Aastorp Hirth

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Østfold bildemontering, Bjørnstadmyra

#### Kontrollnummer: 2019.089.I.FMOV

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Terje Karstensen

*Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:*  
Kjersti Aastorp Hirth

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:*  
Karoline Sivertsen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Østfold bildemontering, Bjørnstadmyra den 4. juli 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Østfold Bildemontering AS har avrenning til oljeutskiller fra område med fast ugjennomtrengelig dekke
- Østfold Bildemontering AS overholdt ikke utslippskravet for oljeutskilleren
- Østfold Bildemontering AS har mangelfulle dokumenterte rutiner

#### Anmerkninger:

- Østfold Bildemontering AS sin miljørisikoanalyse kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

9. september 2019	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Sarpsborg kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> ØSTFOLD BILDEMONTERING AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971621567	<b>Eies av:</b> 984290756
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 45.320 - Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Østfold bildemontering, Bjørnstadmyra	<b>Anleggsnr.:</b> 0105.0148.01
<b>Kommune:</b> Sarpsborg	<b>Fylke:</b> Østfold
<b>Anleggsaktivitet:</b> Kasserte kjøretøy	
<b>Tillatelse gitt:</b> 25.06.2015	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Østfold bildemontering AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Østfold bildemontering AS innen 8. november 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4. juli 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Østfold bildemontering AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

*Østfold Bildemontering AS har avrenning til oljeutskiller fra område med fast ugjennomtrengelig dekke*

##### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.4

##### **Kommentarer:**

Det er krav satt i tillatelsen at områder skal være sikret med fast ugjennomtrengelig dekke med oppsamling av søl. Dette gjelder for oppstillingsplass for lagring av usanerte kjøretøy, og for miljøsanering eller annen behandling av kjøretøy.

Østfold Bildemontering AS har støpt betongdekke med tak over hvor saneringen foregår og usanerte biler blir lagret. I betongdekke var det to sluk med sandfang med avrenning til oljeutskiller og kommunens avløpsnett.

Virksomheten må sørge for at slukene til oljeutskilleren tettes slik at de ikke har avrenning fra område hvor sanering og lagring av usanerte biler foregår.

## **Avvik 2**

*Østfold Bildemontering AS overholdt ikke utslippskravet fra oljeutskilleren*

### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 4.1

### **Kommentarer:**

Oljeholdig avløpsvann fra drift fra anlegget skal ledes via sandfang til oljeutskiller. Det er satt utslippskrav til maksimum 20 mg olje pr liter vann.

Virksomheten gjør jevnlig målinger og har kontroll og tømming av oljeutskiller. Alle resultater som ble fremvist ved tilsynet viste for høye verdier i forhold til utslippskrav satt i tillatelsen.

Målinger som er gjort i juli og ettersendt oss i etterkant av tilsynet viser at oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskilleren viser måleresultater (7,5 mg og 11, 2 mg olje pr liter vann) som er under kravet i tillatelsen.

Virksomheten benytter vaskemidlet Proff Industrirent i hall hvor det foregår demontering av bildeler og det står ingenting i databladet at dette produktet er egnet for oljeutskiller. Østfold Bildemontering AS må benytte vaskemidler i hall for demontering som er tilpasset oljeutskiller, slik at funksjonen til oljeutskilleren opprettholdes med tanke på separering av olje fra vannfasen.

## **Avvik 3**

*Østfold Bildemontering AS har mangelfulle dokumenterte rutiner*

### **Avvik fra:**

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5 2. ledd punkt 7
- Tillatelsen punkt 2.6 og 11.2

### **Funn:**

- Virksomheten mangler skriftlig rutine for drift og vedlikehold av oljeutskiller
- Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til vann fra oljeutskiller
- Virksomhetens rutine for farlig avfall er mangelfull
- Virksomheten mangler en skriftlig rutine for risikovurdering for ytre miljø

- Virksomheten mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering og avvikssystem som innbefatter ytre miljø

#### **Kommentarer:**

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø – og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer blant annet at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i miljølovverket.

Østfold Bildemontering AS mangler en del dokumenterte rutiner i sitt internkontrollsystem.

#### Oljeutskiller

Østfold Bildemontering AS gjør jevnlige målinger og har kontroll og tømning av oljeutskiller. Skriftlig rutine for drift og vedlikehold av oljeutskiller mangler, samt et måleprogram som skal sikre at det gjøres jevnlige målinger for utslipp til vann. Måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontroll og beskrive prøvetakingsfrekvens, prøvetaking, målinger, metoder og vurdere usikkerhetsbidrag i målingene.

#### Farlig avfall

Rutiner for avfallshåndtering er mangelfulle når det gjelder farlig avfall. Elektronisk deklarerer er ikke beskrevet, og virksomheten må sørge for at også spraybokser deklarerer på virksomheten og ikke leveres som privatperson. Vi minner om at virksomheten må påse å levere det farlige avfallet minst en gang pr år. Leveringsplikten inntreffer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

#### Avvikssystem

Brudd på utslippskrav for oljeutskilleren var ikke avviksført i virksomhetens internkontrollsystem.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

*Østfold Bildemontering AS sin miljørisikoanalyse kan forbedres*

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har gjort en risikoanalyse for farlig væske utslipp fra anlegget med beskrivelse av tiltak. Miljørisikoanalysen kan forbedres ved å inkludere følgende ved neste gjennomgang:

- lagring av karosserideler utendørs med fare for avrenning til ytre miljø
- drift av oljeutskiller med tanke bruk av vaskejemikalie og tilstrekkelig tømning av sandfang og utskiller

## 8. Andre forhold

Virksomheten rapporterer årlig til Fylkesmannen gjennom Autostat. Vi ønsker også at resultatene fra utslippsmålinger for oljeutskiller rapporteres årlig i fremtiden.

Vi gjorde også en befaring på området ved siden av dagens anlegg. Vi fikk verifisert at Østfold Bildemontering har avsluttet sin aktivitet på dette området, som hadde en tillatelse som opphørte 28. august 2016.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (M297)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Kontroll med risiko gir gevinst
- Krav til behandlingsplasser for kasserte kjøretøy (M327)
- Drift av oljeutskiller (M30)
- Grunnforurensning - bransjer og stoffer (M813)
- Håndtering av brannfarlig væske hos biloppsamlere (faktaark DSB)