



Rapport etter kontroll ved Stormyra avfallsanlegg

Virksomhet	Stormyra avfallsanlegg	Deltagere fra virksomheten	Asle Hasselvold (daglig leder) Trond Bjørnes (driftsleder) Tord Moe (kvalitetssikring)
Virksomhetens Adresse	Barlia, 7863 Overhalla		
Organisasjonsnummer	974754290	Deltagere fra Fylkesmannen	Ingunn Kristin Forfang Kristine Molde
Tidsrom for kontrollen	19.9.2014		

Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann
- Internkontroll

Rapportens status

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket tre avvik og én anmerkning under kontrollen.

Avvik:

1. Virksomheten har ikke rutiner for å kontrollere diffuse utslipp av deponigass
2. Virksomheten har ikke prosedyrer for drift av renseanlegg for sigevann
3. Virksomheten har ikke oppdatert deponiets internkontroll med tilhørende prosedyrer etter at deponiet ble nedlagt

Anmerkning:

1. Virksomheten bør tilegne seg mer kunnskap om drift og vedlikehold av gassanlegget

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter kontroll ved Stormyra avfallsanlegg i Overhalla 19.9.2014. Kontrollen var en del av en landsdekkende deponiaksjon.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til mottak, sortering og lagring av avfall, kverning av impregnert materiale, deponering av slam og avslutning og etterdrift av Stormyra avfallsdeponi, av 29.4.2014.

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:

- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann
- Internkontroll

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1

Virksomheten har ikke rutiner for å kontrollere diffuse utslipp av deponigass

Avvik fra: Punkt 4.3.4.5 i tillatelsen av 29.4.2014 for Stormyra avfallsanlegg og internkontrollforskriften § 5, annet ledd nr. 7.

Kommentar:

I henhold til punkt 4.3.4.5 i virksomhetens utslippstillatelse skal metanemisjonen fra deponiets overflate kontrolleres minimum en gang i året, og utbedringer av toppdekket skal foretas etter behov. § 5, annet ledd nr. 7, i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) stiller krav om at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Ved Stormyra avfallsanlegg er det ikke innført rutiner for å kontrollere diffuse utslipp av deponigass.

Avvik 2

Virksomheten har ikke driftsinstruks for renseanlegget

Avvik fra: Punkt 2.7 og 2.9 i tillatelsen av 29.4.2014 for Stormyra avfallsanlegg.

Kommentar:

I punkt 2.7 og 2.9 i tillatelsen står det at virksomheten skal ha skriftlige prosedyrer og driftsinstruks for anlegget.

Stormyra avfallsanlegg har ingen skriftlig driftsinstruks for renseanlegget.

Avvik 3

Virksomheten har ikke oppdatert deponiets internkontroll med tilhørende prosedyrer etter at deponiet ble nedlagt

Avvik fra: Punkt 2.7 i tillatelsen av 29.4.2014 for Stormyra avfallsanlegg og internkontrollforskriften § 5, annet ledd nr. 8.

Kommentar:

I bedriftens tillatelse punkt 2.7 står det blant annet at bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. Det skal foreligge oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging og kontroll. Iht. internkontrollforskriften § 5, annet ledd nr. 8, skal virksomheten foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Midtre Namdal Avfallsselskap har ikke oppdatert sin internkontroll etter at tillatelse av 29.4.2014 til avslutning og etterdrift av Stormyra avfallsdeponi ble gitt.

5. Anmerkning

Følgende anmerkning ble avdekket under tilsynet:

Anmerkning 1

Virksomheten bør tilegne seg kunnskap om drift og vedlikehold av gassanlegget.

Kommentar:

Under tilsynet kom det fram at det i virksomheten er begrenset med kunnskap om gassanlegget. Stormyra avfallsdeponi har serviceavtale med leverandøren av gassanlegget, som årlig utfører vedlikehold på anlegget. Ved stillstand av gassanlegget vil deponigassen kunne lekke ut fra deponiet. På grunn av lang responstid fra servicefirmaet kan det gå flere uker før anlegget igjen er i drift. For å kunne rette opp ulike feil som oppstår, bør virksomheten selv tilegne seg kunnskap om drift og vedlikehold av gassanlegget, slik at utslippet av metan blir minimalt.