



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvern avdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Vår dato	Vår referanse
20.05.2015	2015/2979
Arkiv nr.	Deres referanse
472	

Saksbehandler, innvalgstelefon
Steinar Østlie, 62 55 11 77

Inspeksjonsrapport

2015.025.I.FMHE

Brødr. Kristiansen AS,
Postboks 1263 Vestad,
2405 Elverum

Inspeksjon ved Brødr. Kristiansen AS

Dato for inspeksjonen: 19.05.2015
Rapportnummer: 2015.025.I.FMHE
Saksnr.: 2015/2979

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
John Øystein Kristiansen

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Steinar Østlie, senioringeniør

Kontrollaksjon biloppsamlingsplasser 2015 – Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved Brødr. Kristiansen Biloppfuggeri, 19.05.2015:

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 0 anmerkninger:

- Det er ikke etablert rutine for uttak og analyser av utløpsprøver fra oljeavskiller

Avviket er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Virksomheten må sende en skriftlig bekreftelse innen **01.10.2015** på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Steinar Østlie
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 874 155 772	Eies av: 883 479 742
Besøksadresse: Hornmoen, Sørskogbygda	Telefon: 62 41 16 95
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770	E-post: -

Kontrollert anlegg

Navn: Brødr. Kristiansen AS Bilopphoggeri	Anleggsnr: 0427.0047.01
Kommune: 0427 Elverum	Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy
Fylke: Hedmark	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 03.07.2003	Tillatelse sist oppdatert: -

2. Inspeksjonens omfang

Inspeksjonen er et ledd i en landsdekkende kontrollaksjon for biloppsamlingsplasser 2015. Formålet med å gjennomføre slike kontrollaksjoner er å undersøke miljøstatus og aktiviteter både ved enkeltvirksomheter og i bransjen som helhet. Ved inspeksjonen ble det vurdert om virksomheten etterlever regelverk som omfatter virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og kjemikalier. Videre er det undersøkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt:

- Fysisk tilrettelegging og utforming av oppsamlingsplassen
- Mottak og sanering av kasserte kjøretøy
- Håndtering, lagring og levering av farlig avfall
- Drift og kontroll av oljeavskiller
- Håndtering av kjemikalier, rutiner for substitusjon
- Forsøpling rundt oppsamlingsplassen
- Påvirkning av støy og lukt på omgivelsene
- Kartlegging og vurdering av risiko for å forurense ytre miljø
- Rutiner for registrering og behandling av uønskede hendelser (avviksbehandling)

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av påpekt avvik innen **01.10.2015**.

Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det utarbeides en plan for videre framdrift.

Klageadgang

Pålegget om redegjørelse er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. Fylkesmannens varselbrev datert 27.04.2015). Dette betyr at dere skal betale *kr. 15 900* i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Elverum kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1:

Det er ikke etablert rutine for uttak og analyser av utløpsprøver fra oljeavskiller (avvik 4C)

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, pkt. 6.

Forurensningsforskriften § 15-7.

Tillatelse av 03.07.2003, pkt. 2.2.1, V og VI.

Kommentarer:

Det er installert oljeavskiller som er tilknyttet saneringshall og samtlige faste betongdekker utendørs. Oljeavskillerens volum er 12 m³. Virksomheten anslår at volum er omtrent dobbelt så stort som dimensjonerende belastning. Oljeavskilleren har ikke alarm for høyt nivå. Tømming og kontroll av teknisk tilstand og funksjon foretas en gang årlig av Norsk Spesialolje.

Forurensningsforskriften setter grense for oljeinnhold i rensset avløp fra oljeavskillere på 50 mg/l. Regelmessig uttak og analyse av utløpsprøver er nødvendig for å kontrollere at oljeutskilleren fungerer etter hensikten. Det er ikke etablert rutiner for prøveuttak.

Ved uttak av prøver av oljeholdig avløpsvann skal det brukes prøveflasker av glass, ikke plast. Prøvene skal analyseres ved akkreditert laboratorium.

7. Anmerkninger

Det ble ikke avdekket andre forhold under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Virksomheten har tatt i bruk ny verkstedhall til sanering. Denne er utstyrt med SEDA-vakuumsuganlegg. Den nye hallen har større behandlingskapasitet og gir raskere sanering enn den gamle tappebukken. Det er ikke lenger behov for stabling av vrak i høyden.

Batteri og bensin fjernes ved mottak. Som oftest foretas full sanering samtidig. Ved sanering kuttes slanger og bensintank punkteres etter utsuging for å oppnå maksimal fjerning av avfall. Nødvendig tid for etterdrypping anslås til ca. 30 minutter. Virksomheten har eget utstyr for tapping av kuldemedium. Operatørene har deltatt på kurs for bruk av dette. De har også deltatt på kurs for sanering og demontering av el-biler.

Gammel saneringscontainer brukes av og til for sanering av traktorer og separate motorer.

Virksomheten har egen vrakpresse. Pressing foretas tilnærmet fortløpende. Vrak uttransporteres ca. 3 ganger ukentlig (Hedmark Bilsenter).

Det er etablert fast dekke (betong) for oppstilling før sanering, saneringshall og for pressing. Det er ikke fast dekke for oppstilling etter pressing.

Farlig avfall leveres flere ganger per år. Thorvaldsen Transport henter alle aktuelle fraksjoner.

Virksomheten har utarbeidet avviksskjema for registrering av uhell og uønskede hendelser. Selv om organisasjonen er liten, bør virksomheten innarbeide gode rutiner for registrering og oppfølging av slike hendelser, spesielt hvis det inntreffer alvorlige hendelser.

Det er foretatt en kartlegging av mulige uønskede hendelser og gjennomført en ROS-analyse. Sannsynlighet og konsekvens er inndelt skjønnsmessig i 5 graderinger. De 5-6 hendelsene med størst risikopotensial er tatt inn i en handlingsplan. Dette er en tilfredsstillende oppfølging av risikoforhold i en så vidt liten og oversiktlig organisasjon.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 03.07.2003.