



AALTVEDT BETONG AS
Havnevegen 50 (JE)
3739 Skien

Saksbehandler:
Tor Fredrik Holth

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Aaltvedt Betong AS

Kontrollnummer: 2019.046.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Lars-Christian Eia Guttormsen

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Tor Fredrik Holth

Andre deltagere fra virksomheten:
Frode Aaltvedt
Knut Arne Aaltvedt

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Kathrine Helen Sundeng
Gro Hagen (Miljødirektoratet, observatør)
Cathrine Skjærgård (Miljødirektoratet, observatør)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Aaltvedt Betong AS den 18.09.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 3 da dette er et gjentakende forhold fra vårt tilsyn i 2015.

Avvik:

Virksomhetens internkontroll er mangelfull innenfor ytre miljø
Manglende etterlevelse av tillatelsens vilkår 3.2 og 9.1
Virksomhetens lagring av farlig avfall og diesel er mangelfull

Anmerkninger:

Avfall lagres på en måte som kan føre til brudd på regelverket
Virksomheten må ha kontroll på avrenning fra lagerarealer

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. oktober 2019 Tor Fredrik Holth

dato kontrollør

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kopi av rapporten sendes til:

- Skien kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: AALTVEDT BETONG AS	
Organisasjonsnr.: 974085232	Eies av: 929101987
Bransjenr. (NACE-kode): 23.610 - Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Aaltvedt Betong AS	Anleggsnr.: 0806.0274.01
Kommune: Skien	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt: 2. februar 2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Sedimenter og grunnforurensning
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til vann
- Farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Aaltvedt Betong AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Aaltvedt Betong AS innen 16. desember 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik nr. 3a som ble avdekket i denne inspeksjonen. Avviket er sammenfallende med kontroll som ble gjennomført den 4.6.2015 hvor det ble gitt avvik på lagring av farlig avfall utendørs. Etter vår vurdering har ikke virksomheten gjennomført nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av krav i tillatelse og i lovverket.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Tor Fredrik Holth.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varslers herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 16. desember 2019. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Aaltvedt Betong AS bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens internkontroll er mangelfull innenfor ytre miljø

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll forskriften) § 5, 2. ledd nr. 6 om risikovurderinger, nr. 7 om rutiner og nr. 8 om systematisk gjennomgang av internkontrollen
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Aaltvedt Betong AS gitt 02. februar 2009, vilkår 2.5 Internkontroll

Kommentarer:

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Videre skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen. Det er også krav om at det skal foretas systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Alle disse forholdene skal dokumenteres skriftlig.

Under tilsynet ble det avdekket følgende mangler ved virksomhetens internkontroll:

- a) Virksomhetens risikovurderinger skal omfatte alle hendelser som utgjør en risiko for ytre miljø. Virksomheten har en risikoanalyse som omfatter forhold knyttet til ytre miljø, men etter Fylkesmannens vurdering finnes vesentlige forhold som ikke er risikovurdert eller har lav detaljeringsgrad. Dette gjelder blant annet (listen er ikke uttømmende):
 - avrenning av olje, rengjøringsmidler/dispergeringsmidler og driftskjemikalier for maskiner på vaskeplass via sandfang og oljeutskiller til resipient
 - avrenning fra lagerarealer via sandfang til sjø
 - lagring av diesel og andre driftskjemikalier for maskiner ved vaskeplass
 - lagring av farlig avfall
 - lagring av næringsavfall (produksjonsvrak)
- a) Virksomheten har en handlingsplan for KS, HMS og miljø for 2019 (dokument ID: 559-2), men denne omhandler ikke tiltak identifisert i risikoanalysen av ytre miljø og det fremgår ikke av dokumentasjonen om tiltak faktisk er gjennomført. Virksomheten mangler dokumentasjon som viser hvordan risiko med behov for tiltak følges opp på

en systematisk måte. Virksomheten gjennomfører tiltak fortløpende ved behov. Handlingsplanen mangler dato for revisjon, godkjenning og dato for neste revisjon.

Avvik 2

Manglende etterlevelse av tillatelsens vilkår 3.2 og 9.1

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Aaltvedt Betong AS gitt 02. februar 2009, vilkår 3.2 utslipp av oljeholdig avløpsvann, jf. forurensningsforskriften § 15-7
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Aaltvedt Betong AS gitt 02. februar 2009, vilkår 9.1 Generelle krav til avfall

Kommentarer:

Det ble under tilsynet avdekket to forhold hvor virksomheten er i brudd med tillatelse gitt av Fylkesmannen.

a) Overskridelse av grenseverdi for oljeholdig avløpsvann og mangelfull rutine for å forebygge overtredelser av krav

Ifølge tillatelsens vilkår 3.2 skal oljeholdig avløpsvann fra drivstoffpåfyllingsanlegg, vaskeanlegg for maskiner og fra verksted renses i oljeutskiller i henhold til forurensningsforskriften kapittel 15: oljeinnholdet under normale driftsforhold skal ikke overstige 50 mg/l. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.

Virksomheten tar vannprøver av utslippet fra oljeutskilleren, men kan ikke dokumentere at utslippsresultater rutinemessig vurderes mot tillatelsens vilkår 3.2, jf. rutine for ettersyn og vedlikehold av oljeutskiller datert 19.02.2013. Utslipp av oljefraksjon C10-C40 i 2018 på 74,7 mg/l, jf. laboratorierapport N1810353 fra ALS datert 26.6.2018, var i brudd med tillatelsen. Virksomheten må sikre at rutinen holdes oppdatert i tråd med risikovurderingen og som et minimum inneholder dokumentasjon om dimensjonering, funksjon, kontroll og varsling. Se vedlagt faktaark om drift av oljeutskiller (M-30/2013, Miljødirektoratet).

b) Næringsavfall er lagret på en måte som medfører spredning av avfall

Ifølge tillatelsens vilkår 9.1 skal avfall som oppstår i bedriften søkes gjenbrukt i produksjon. Alt avfall skal være lagret på en slik måte at det ikke er skjemmende eller fører til fare for lukt, avrenning eller annen forurensning. Avfallet skal ikke lagres unødig før det sorteres og videresendes for gjenvinning og sluttdisponering.

Kasserte overskuddsmasser og feilproduksjon (produksjonsvrak) er å anse som næringsavfall. Avfallet lagres i haug nær sjøkanten syd for produksjonshallen, og noe av avfallet har rast ut i sjø. Produksjonsvrak er også benyttet i sandfang langs sjø. Virksomheten må sikre at aktiviteten er tilstrekkelig risikovurdert og at avfallet ikke spres til ytre miljø.

Avvik 3

Virksomhetens lagring av farlig avfall og diesel er mangefull

Avvik fra:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 farlig avfall § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Aaltvedt Betong AS gitt 02. februar 2009, vilkår 9.2 Farlig avfall
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Aaltvedt Betong AS gitt 02. februar 2009, kapittel 5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Kommentarer:

Ifølge avfallsforskriftens § 11-5 skal farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte og nødvendige tiltak skal treffes for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr.

Ifølge tillatelsens vilkår 9.2 om farlig avfall skal farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting være merket slik at avfallet kan identifiseres, og sikres slik at lagringen ikke medfører fare for avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett.

Ifølge tillatelsens kapittel 5 skal virksomheten være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på bedriftsområdet, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak.

Under tilsynet ble det avdekket følgende mangler:

- a) Farlig avfall (oljefat med spillolje) var lagret utendørs rett øst for inngangen til området for lagring av farlig avfall. Oljefatet sto på en pall og var ikke sikret mot avrenning. Fylkesmannen ser alvorlig på avviket, da slikt forhold også ble funnet ved vårt forrige tilsyn den 4. juni 2015.
- b) Virksomheten har avsatt et område under tak (lagertelt) for lagring av farlig avfall. Gulvet har fast dekke (belegningsstein). På området lagres farlig avfall som spillolje, oljefiltere, oljefiller og spraybokser. Området mangler tydelig områdemerking. Merkingen av beholdere for lagring av farlig avfall var uleselig. Spillolje samles i IBC-container uten sikring mot avrenning til grunn og/eller resipient.
- a) Slange tilknyttet dieseltank (6620 L) ved vaskeplass for kjøretøy var lekk, og området var synlig forurenset av diesel. Det er risiko for at grunnen er forurenset. Lekkasjens varighet og omfang var ukjent.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Avfall lagres på en måte som kan føre til brudd på regelverket

Kommentarer:

- a) Virksomheten oppgir at avfall (produksjonsvrak) ikke lagres over lengre tid da det gjenbrukes til nyttig formål (fyllmasser), jf. forurensningsloven § 32. Virksomheten må dokumentere at slikt avfall ikke lagres lenger enn 3 år før det bringes til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning jf. tillatelsens vilkår 9.1 og avfallsforskriften §§ 9-2 og 9-7.
- b) Virksomheten har skriftlig rutine på hvor ofte farlig avfall skal leveres til godkjent mottak, men denne ivaretar ikke avfallsforskriftens krav om årlig levering.

Anmerkning 2

Virksomheten må ha kontroll på avrenning fra lagerarealer

Kommentarer:

Ifølge tillatelsens vilkår 3.3 skal avrenning fra lagringsarealet håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Avrenning av partikulært materiale fra lagringsarealet til sjø skal unngås ved etablering av sedimenteringskummer eller sandfang. Disse skal ha rutinemessig tilsyn og vedlikehold. Sandfang langs sjø består av sand/grusvoll iblandet avfall (produksjonsvrak) på terreng. Sandfanget er ikke tradisjonelt utformet eller egnet for å føre kontroll med utslipp av partikler fra lagerarealene. Sandfanget er en utsatt og lite robust konstruksjon som også i seg selv kan rase ut i sjø. Tilsyn og vedlikehold utføres ved behov. Virksomheten bør sikre at sandfanget fungerer etter hensikten og er egnet for etterlevelse av krav i tillatelsen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Diverse rutiner, miljørisikovurderinger etc.