



Elkem ASA Tana
Postboks 334 Skøyen (JE)
0213 Oslo

Saksbehandler:

Magnus Jakola-Fjeld

Tilsynsrapport

Tilsyn ved Elkem Tana

Tilsynsrapport: 2019.056.I.FMTF

Kontaktpersoner ved tilsynet:

Fra virksomheten:

Tom Ivar Utsi
Artis Isaks
Kim Kjølås Lavre

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:

Magnus Jakola-Fjeld
Jørgen Remmen

Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Elkem Tana den 31.07.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under tilsynet.

Avvik:

- Elkem ASA Tana har forhøyede utslipp av faststoff (SS) i prosessvann til resipienten
- Elkem ASA Tana mangler funksjonskontroll av oljeutskiller
- Elkem ASA Tana har mangelfull sikring av spilloljetank ved oljeutskiller

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

23. oktober 2019	Per Kristian Krogstad	Magnus Jakola-Fjeld
dato	seksjonsleder	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Troms og Finnmark	

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Kopi av rapporten sendes til:

- Deatnu gielda/Tana kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Elkem ASA Tana	
Organisasjonsnr.: 974142171	Eies av: 911382008
Bransjenr. (NACE-kode): 08.990 - Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Elkem Tana	Anleggsnr.: 2025.0001.01
Kommune: Deatnu Tana	Fylke: Finnmark
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt: 28.08.2006	Sist endret: 28.08.2008

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet har hovedfokus på krav fastsatt i tillatelse til drift av 28. august 2008.

Tilsystema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Tillatelse til forurensende virksomhet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet

Elkem ASA Tana plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Elkem Tana innen **20. desember 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtfpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Magnus Jakola-Fjeld.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. juli 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebysatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Elkem Tana få et gebyr på **kr 19 700,-** for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebysats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1

Elkem ASA Tana slipper ut for mye faststoff (SS) i prosessvannet til resipienten

Avvik fra:

Tillatelse til forurensende virksomhet av 28. august 2008, vilkår 3 og forurensningsloven § 7.

Kommentarer:

I tillatelsen til forurensende virksomhet av 28. august 2008 er det satt krav om at maksimalkonsentrasjon på faststoff/suspendert stoff (SS) i prosessvann, som slippes ut til resipient, i utslippspunktet skal være under 50 mg/l.

Under produksjonsperioden tar virksomheten tre prøver i måneden og prøveresultatene viser at de overstiger tillatt maksimalkonsentrasjon. Elkem ASA Tana er kjent med at de ikke

klarer å overholde utslippskravet, og har derfor satt i gang en utbedring av sedimentasjonsbassenget slik at de skal komme inn under kravet.

Elkem ASA Tana må lage en plan for når utbedringen av sedimentasjonsbassenget er ferdig, og dokumentere at utslippskravet overholdes. Planen oversendes til Fylkesmannen innen fristen **20. desember 2019**.

Avvik 2

Elkem ASA Tana har mangelfulle rutiner for drift og vedlikehold av oljeutskiller

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, punkt 7 og forurensningsloven § 7.

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke dokumentere at oljeutskilleren var funksjonstestet. Virksomheter som har en oljeutskiller skal kunne dokumentere at de har tilstrekkelige rutiner for tømning, drift og vedlikehold av utskilleren. Rutinene skal sikre at funksjonen til utskilleren opprettholdes, og at det ikke oppstår fare for forurensning. Funksjonskravet er at oljeinnholdet i utgående vann skal være lavere enn 50 mg/l vann.

Internkontrollen skal som et minimum inneholde informasjon om oljeutskillerens kapasitet, driftsrutiner, dokumentasjon for levert olje/slam og rutiner for prøvetaking av utgående vann.

Avvik 3

Elkem ASA Tana har manglende håndtering og lagring av avfall, herunder farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 vedlegg 4 punkt 1 Lagring av farlig avfall

Kommentarer:

Under tilsynet ble det avdekket at en spilloljetank, ved oljeutskilleren, manglet lokk. Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke kan medføre forurensning (slippe ut) til omgivelsene og skal være skjermet mot nedbør. Videre skal avfallet lagres på en slik måte at spill og søl kan samles opp.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen