



# Fylkesmannen i Østfold



Norsk Metallfragmentering Øst AS  
Att. Knut Sørli  
Postboks 370  
2803 GJØVIK

Miljøvernavdelingen  
Deres ref.:  
Vår ref.: 2011/984 461.3 LTH  
Vår dato: 02.06.2015

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Metallfragmentering Øst AS

Dato for inspeksjonen: 12.5.2015

Rapportnummer: 2015.033.I.FMOS

### Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket følgende avvik og anmerkninger under inspeksjonen

- **Avvik 1:** Uforsvarlig lagring av ikke-sanerte kjøretøy på kanten av fast dekke, med fare for lekkasje og forurensning til omgivelsene.
- **Avvik 2:** Det er skader/hull i det faste dekket og tiltak for å utbedre hullet er ikke datert.
- **Avvik 3:** Risikovurderingen er ikke fullstendig og mangler tilhørende handlingsplan
- **Avvik 4:** Totalt lagret mengde egengenerert avfall på bedriftens område overstiger tillatelsens rammer.
- **Avvik 5:** Lageret for egengenerert avfall tilfredstiller ikke krav i tillatelsen mht. overbygg.
- **Anmerkning 1:** Virksomheten har ikke dokumentert prøveprogram for oljeutskiller

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

### Rapportens status

Vi gjør oppmerksom på at vi i forbindelse med gjennomgangen av kontrollfunn og underlagsdokumentene har avdekket brudd på tillatelsen og derfor har inkludert avvik som ikke ble presentert under inspeksjonen.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Oppfølging

Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Karsten Butenschøn e.f.  
overingeniør

Lotte Thompson  
overingeniør

Saksbehandler: Lotte Thompson

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

**Ansvarlig enhet** (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: METALLCO STENE AS AVD FREDRIKSTAD	
Organisasjonsnr: 996692841	Bedriftsnummer: 913332032
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert anlegg/virksomhet

Navn: Norsk Metallfragmentering Øst	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0106.0171.01
Besøksadresse: Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad	
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 21.6.2011	Siste endret: 22.11.2013

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Tom Gusdal

Ronny Nordeng

Fra Fylkesmannen:

Lotte Thompson

Karsten Butenschøn

## 2. Tema for inspeksjonen og generell informasjon

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- Miljøsanering
- Forsøpling eller forurensning av omgivelsene
- Fast dekke
- Oljeutskiller
- Håndtering av farlig avfall
- Avviksbehandling
- Risikovurdering

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **3. Oppfølging etter kontrollen**

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.august 2015 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal du/dere utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

### **4. Varsel om tvangsmulkt**

Fylkesmannen varslar med dette at vi kan fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet innen 15.august 2015. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 500 000.

Kommentarer til dette varslet sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. § forvaltningsloven § 16.

### **5. Orientering om kontrollgebyr**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Plassering i risikoklasse 3 innebærer at virksomheten skal betale kr 12 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.

### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

**Avvik 1: Uforsvarlig lagring av ikke-sanerte kjøretøy på kanten av fast dekke, med fare for lekkasje og forurensning til omgivelsene.**

**Avvik fra:** Avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1 og forurensningsloven §7

**Kommentarer:** Det stilles krav om at oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes. I tillegg stilles det krav til at områder for lagring (inkludert midlertidig) av kasserte kjøretøy før behandling skal være utstyrt med fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller. Forurensningsloven slår også fast at ingen må ha, gjøre, eller sette i verk noe som medfører fare for forurensning.

Slik bilene stables i høyden er det fare for lekkasje både fra måten de er stablet og fra håndteringen slik stabling krever. Ettersom virksomheten heller ikke har en permanent saneringsstasjon vil det ikke være mulig å raskt ta hånd om biler som lekker. Det at bilene i tillegg er stablet så nær kanten øker faren for forurensning til grunnen. Dekket er ikke støpt med oppkant.

**Avvik 2: Det er skader/hull i det faste dekket og tiltak for å utbedre hullet er ikke datert.**

**Avvik fra:** Tillatelsens punkt 3.3 og internkontrollforskriften § 5-6

**Kommentarer:** Det stilles krav i tillatelsen til at alle områder for mottak, lagring og behandling skal ha fast ugjennomtrengelig dekke og lede til egnet renseinnretning, som for eksempel sandfang og oljeutskiller. Det er store skader i dekket på et avgrenset område der det foregår lagring og håndtering av avfall. Tiltak er planlagt, men dette er ikke datert.

**Avvik 3: Risikovurderingen er ikke fullstendig og mangler tilhørende handlingsplan**

**Avvik fra:** internkontrollforskriften §5-6

**Kommentarer:** Det stilles krav til at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dere har en risikovurdering, men den er ikke fullstendig, bl.a. er resultater av eksterne støyvurderinger ikke satt inn i den interne risikovurderingen. Dermed fremkommer ikke nødvendigheten av støyforebyggende driftsrutiner. Det er liten margin mht. støy for virksomheten, og sortering hvor bl.a. materialer slippes fra høyden for å fastslå innhold og deretter slenges med klype over haugen med metall skaper mye støy på et sårbart område.

**Avvik 4: Totalt lagret mengde egengenerert avfall på bedriftens område overstiger tillatelsens rammer.**

Avvik fra: Tillatelsens punkt 9.2

**Kommentarer:** I tillatelsen står det at totalt lagret mengde egengenerert avfall på bedriftens område, inkludert støv, slam og fluff, ikke på noe tidspunkt skal overstige 100 tonn. Under inspeksjonen kom det frem at virksomheten samler opp til 1000 tonn fluff/drop/fines for så å shippe dette ut i ca. 45 containere.

**Avvik 5: Lageret for egengenerert avfall tilfredstiller ikke krav i tillatelsen mht overbygg.**

Avvik fra: Tillatelsens punkt 9.2

**Kommentarer:** I tillatelsen står det at lager skal ha fast ugjennomtrengelig dekke, være overbygget, og sikret mot avrenning. Lageret for fluff er overbygd, men mengdene overskrider tillatelsens rammer og store mengder fluff lagres åpent.

## 8. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger om forhold av betydning for forurensinger, støy, avfall og produktkontroll

**Anmerkning 1:** Virksomheten har ikke dokumentert prøveprogram for oljeutskiller

**Kommentarer:** Det er virksomheten selv som tar prøvene, men opplyser at det kommer en eske med flasker og instruksjoner to ganger i året og at dette er en løpende avtale med Eurofins. Avtalen er styrt fra Gjøvik og bedriften på Øra kan ikke legge frem prøveprogram eller rutiner for å følge opp prøvetakingen dersom leveransen av prøveutstyr skulle utebli.

## 9. Andre forhold

Ingen andre forhold å rapportere.

## 10. Regelverk

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Informasjon om regelverk finner du på [lovdata.no](http://lovdata.no) og [regelhjelp.no](http://regelhjelp.no)