



MBP BIO PRODUCTION AS
Greåkerveien 127 (JE)
1718 Greåker

Saksbehandler:
Karoline Sivertsen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved MBP Bio Production AS - Biofuel tankanlegg

Kontrollnummer: 2019.161.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Rolf Michael Lanne, daglig leder

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Karoline Sivertsen

Andre deltagere fra virksomheten:

Petter Serigstad, produksjonskoordinator

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved MBP Bio Production AS - Biofuel tankanlegg (heretter MBP Bio Production) den 20.11.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. MBP Bio Production håndterer ikke farlig avfall og EE-avfall forsvarlig
2. MBP Bio Production leverer ikke alt næringsavfall til lovlig anlegg
3. MBP Bio Production kan ikke dokumentere at tank med lut håndteres i tråd med tanklagringsforskriften
4. Miljørisikovurderingen til MBP Bio Production har mangler
5. MBP Bio Production mangler drift og vedlikeholdsrutiner for utstyr som kan ha utslippsmessig betydning

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

	Karoline Sivertsen	Kari Skogen
2.12.2019	kontrollør	seksjonssjef
	Fylkesmannen i Oslo og Viken	

Kopi av rapporten sendes til:

- Sarpsborg kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MBP BIO PRODUCTION AS	
Organisasjonsnr.: 888693572	Eies av: 988683124
Bransjenr. (NACE-kode): 20.140 - Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer	

Kontrollert enhet

Navn: MBP Bio Production AS - Biofuel tankanlegg	Anleggsnr.: 0105.0009.03
Kommune: Sarpsborg	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	
Tillatelse gitt: 06.01.2015	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Mottak og håndtering av avfall
- Utslipp til luft og vann
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

MBP Bio Production AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må MBP Bio Production AS innen 1.2.2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Karoline Sivertsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. november 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil MBP Bio Production AS - Biofuel tankanlegg bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

MBP Bio Production håndterer ikke farlig avfall og EE-avfall forsvarlig

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5 og 11-8

Kommentarer:

Farlig avfall og EE-avfall skal tas hånd om på forsvarlig måte, dette innebærer blant annet at avfallet skal merkes, emballeres og lagres på tett dekke med klimavern slik at det ikke kan medføre forurensning til omgivelsene. Dersom den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg, skal avfallet leveres godkjent mottak minst 1 gang per år.

For å kunne påse at farlig avfall håndteres forsvarlig og at leveringsplikten overholdes, må virksomheten ha oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår.

MBP Bio Production kunne under kontrollen ikke legge frem oversikt over farlig avfall som oppstår ved virksomheten, heller ikke rutine for hvordan farlig avfall skal håndteres. Under befaring ser vi at lysstoffrør og bilbatterier lagres utendørs uten klimavern og med avrenning til grunn. Eksempler på andre typer farlig avfall som kan oppstå ved en virksomhet er spillolje, tomme spraybokser, kjemikalierester og så videre. Det står også en kasse med EE-avfall utendørs uten klimavern. EE-avfall kan inneholde farlige stoffer det ikke er ønskelig å slippe ut i omgivelsen, og denne typen avfall må derfor også lagres med klimavern og uten avrenning til omgivelsene.

MBP Bio Production har ikke levert farlig avfall siden 2017 og er ikke kjent med leveringsplikten.

Vi fikk ettersendt «instruks for avfallshåndtering» (Document ID: 10651-2). Beskrevet rutine samsvarer ikke med faktisk håndtering av farlig avfall, og rutinen er ikke tilstrekkelig til at farlig avfall håndteres i tråd med forskriftens krav.

Avvik 2

MBP Bio Production leverer ikke alt næringsavfall til lovlig anlegg

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 32
Avfallsforskriften § 9-7

Kommentarer:

Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning. Deponering av avfall krever tillatelse etter forurensningsloven.

Deponering av avfall

MBP Bio Production har etablert et deponi ved anlegget på sitt eget område. Her er det blant annet deponert masser etter vedlikehold av avrenningsdiket, noen organiske masser (inneholder appelsinskall) og noe svarte pellets som det er uklart hva er.

Slam fra fettavskiller

I tilsendt «instruks Behandling av vaskevann (fettavskiller)» (Document ID: 6326-1) står det at slam blir levert til MASSE GJENBRUKS SENTERET AS i Fredrikstad eller tilsvarende mottak. Masse Gjenbruks Senteret AS har ikke tillatelse til å ta imot slam fra fettavskiller.

Avvik 3

MBP Bio Production kan ikke dokumentere at tank med lut håndteres i tråd med tanklagringsforskriften

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 18-4, 18-6 og 18-7

Kommentarer:

Tanker for petroleumsprodukter som rommer mer enn 10 m³ og tanker for andre farlige kjemikalier som rommer over 2 m³, omfattes av forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring. Hva som ansees som farlige kjemikalier fremgår av forskriften § 18-3 punkt 1. Forskriften stiller blant annet krav til miljørisikoanalyse (§ 18-4), en rekke forebyggende tiltak (§ 18-6) og krav om beredskap (§ 18-7).

Vi får under kontrollen opplyst at MBP Bio Production har en 5 m³ tank med lutvann. Det kan ikke dokumenteres at tanken er fulgt opp i tråd med forskriftens krav.

2 større tanker på anlegget leies ut til Nordic White Diesel, tankene skal brukes til lagring av diesel. MBP Bio Production må påse at vilkår gitt i forurensningsforskriften kapittel 18 blir ivaretatt.

Avvik 4

Miljørisikovurderingen til MBP Bio Production har mangler

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven datert 06.01.2015 punkt 2.6 og 10.1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten må kartlegge alle aktiviteter som kan medføre forurensning og vurdere risiko. Virksomheten må ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt. Videre må det iverksettes risikoreduserende tiltak og virksomheten må ha en oppdatert oversikt over tiltakene.

MBP Bio Production har gjennomført en miljørisikovurdering, men denne er svært overordnet (da den dekker hele MBP konsernet) og ikke tilpasset forholdene lokalt. Eksempelvis er brannfare vurdert å være det forholdet ved anlegget som har størst risiko for ytre miljø, det fremgår ikke hvilke aktiviteter/momentene som utgjør brannfaren eller hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere faren.

Alle forhold med risiko for ytre miljø er heller ikke innlemmet i risikovurderingen. Lagring av farlig avfall og kjemikalier, inkludert tanklagring, er blant annet ikke vurdert. Oversikt over overvannskummer på anlegget mangler, og sårbarhet og avrenning til Glomma er ikke vurdert.

Avvik 5

MBP Bio Production mangler drift og vedlikeholdsrutiner for utstyr som kan ha utslippsmessig betydning

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 2.4

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten plikter å sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

MBP Bio Production har ikke dokumenterte drift og vedlikeholdsrutiner for kullfilter på tankene og for avrenningsdiket på anlegget

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

MBP Bio Production er ikke enig i Fylkesmannens klassifisering av inngående vare som avfall, og anser varene som bi-produkter. Det er viktig for MBP Bio Production at varer som potensielt skal inngå i dyrefor ikke blir klassifisert som avfall, da avfall etter Mattilsynets regelverk ikke kan omdannes til dyrefor uten bearbeiding.

For å få en avklaring av hva som er avfall og hva som er bi-produkter, har vi avtalt at MBP Bio Production i første omgang lager en oversikt over hvilke fraksjoner/strømmer dette gjelder og oversender denne til Fylkesmannen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarerings.no (M421/2015)
- Gebyr ved kontroll (M297)
- Håndtering av farlig avfall (M284)