



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2013.007.I.FMST **Inspeksjonsdato:** 5.4. og 11.4.2013

Informasjon om virksomheten

Navn: Stena Recycling AS avd.Trondheim	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Pb 1834 7040 Trondheim	Besøksadresse: Djupvasskaia Hommelvik
Telefon:	E-post:
Kommune: Malvik	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere: Ja, 4.11 2008	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Roar Halvorsen 5.4 Svein Gunnar Reppe 11.4	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Gunhild Flaamo Fra Malvik kommune: Lars Slettom og Thomas Hermstad Pedersen
--	---

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Mottak av returmetall
- Drift av anlegget
- Internkontroll
- Overholdelse av utslippstillatelsen

Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 4 avvik i forhold til regelverket.

Det er gitt 3 anmerkninger.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for hvordan avvikene følges opp, og ber om kommentarer på anmerkninger og det som er nevnt under andre forhold. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 1.7.2013

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Dokumentunderlag

- Bedriftens utslippstillatelse av 28.10.2011
- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentleglova.

Nedenfor følger resultatet fra Fylkesmannens kontroll

Fylkesmannen har følgende avvik som resultat av kontrollen:

Avvik

Avvik 1 Farlig avfall er ikke håndtert i samsvar med regelverket

Avvik fra Avfallsforskriften § 11-5

Kommentarer:

Under befaring på anlegget ble det observert flere kretskort og EE-avfall i en haug på lagerområdet utenfor det tette dekket ved en container. Kretskort kan inneholde flere miljøgifter og er definert som farlig avfall. Det kunne under kontrollen ikke redegjøres for hvorfor det lå der.

I tilbakemelding på første utkast til kontrollrapport viser bedriften til at avfallet har falt ut ved omlasting av EE-avfall.

EE-avfall skal håndteres slik at forurensning ikke kan spres. Det innebærer at EE-avfall som inneholder miljøgifter må håndteres (også omlastes) på fast dekke. Og det må etableres kontrollrutiner for at alt avfall havner i containeren.

Avfallet må umiddelbart samles opp og håndteres i samsvar med gjeldende krav. Vi ber om en bekreftelse på at EE-avfall håndteres i samsvar med krav

Avvik 2 Bedriften overholder ikke støykravene

Avvik fra Tillatelsen av 28.10.2011 vilkår 2.10

Kommentarer:

Alt mottak og sortering av returmetall skjer utomhus uten etablert støyskjerming. Dette er støyende aktivitet og det er mottatt klager fra naboer.

I henhold til støyberegninger gjennomført i 2009 kan ikke bedriften overholde grenseverdiene satt for støybelastning hos nærmeste bolig uten at det settes opp støyskjerming.

Reguleringsplanen for Djupvasskaia vedtatt 26.10.2010 § 1.2 sier;

«at all aktivitet tilknyttet støyende virksomhet, som håndtering og lagring av metallretur, skal foregå innomhus, dvs. fullstendig innebygd med vegger og tak»

Dette reguleringsvilkåret har ikke tilbakevirkende kraft, og er således ikke automatisk gjeldende. Virksomheten fikk revidert sin utslippstillatelse i etterkant av vedtatt reguleringsplan. Kravet om innbygging av støyende virksomhet slik som vedtatt i reguleringsplanen, er satt i vilkår 2.10 og blir således gjort gjeldende;

«all aktivitet tilknyttet støyende virksomhet, som håndtering og lagring av metallretur, skal foregå i tråd med gjeldende reguleringsplan. Støybelastningen fra næringsområdet skal midles over driftstid.»

Bedriften må gjøre ett av følgende;

- gjennom nye støymålinger og beregninger dokumentere at driften er endret slik at innbygging av støyende virksomhet ikke er nødvendig for å tilfredsstille støykravene i tillatelsen
- etablere støyskjerming som gjør at kravene til støybelastning hos berørte naboer overholdes

Tilbakemeldingen innen fastsatt frist må redegjøre for søknadsprosessen til Malvik kommune, og anslag på framdrift for å få løst avviket.

Avvik 3 EE-avfall er mellomlagret utendørs

Avvik fra Tillatelsen av 28.10.2011

Kommentarer:

Det ble under tilsynet observert flere IBC-beholdere med elektromotorer lagret utendørs. Jfr. tillatelsen skal EE-avfall mellomlagres innendørs.

Avvik 4 Det er ikke etablert finansiell garanti for virksomheten

Avvik fra Tillatelsen av 28.10.2011 - vilkår 7

Kommentarer:

Alle avfallsanlegg i Sør-Trøndelag får et krav om å stille finansiell garanti. Dette for å sikre at det finnes midler for opprydding på anlegget ved et eventuelt midlertidig eller permanent opphør.

Stena Recycling AS har ikke oversendt en slik finansiell garanti. Vedlagt følger en mal for hvordan en påkravsgaranti skal settes opp.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:

Anmerkning 1: Det er ikke oversendt gjennomført miljørisikovurdering

Kommentarer:

I tillatelsen av 28.10.2011, vilkår 4.1 er det et krav at det skal utarbeides en miljørisikoanalyse. Denne skulle forelegges Fylkesmannen etter 3 mnd fra tillatelsen ble gitt. Risikovurderingen ble lagt fram på tilsynet, og vi ber om at denne oversendes.

Anmerkning 2: Årsrapporten for 2012 har mangler

Kommentarer:

I årsrapporten er det satt opp oversikter over avfall inn til anleggene både i Hommelvik og på Lade.

Jfr. vilkår 5.2 i tillatelsen mangler følgende i årsrapporten;

- Resultater fra registreringer av andre vesentlige forhold (f.eks prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskilleren)
- Oversikt over eventuelle klager fra naboer eller andre (f.eks mottatte støyklager)
- Redegjørelse av eventuelle avvik fra tillatelsen og oppsummere status for internkontrollen

Anmerkning 3: Lasting av båt kan gjøres bedre

Kommentarer:

Bedriften registrerer at noe returmetall faller i sjøen ved lasting av båt, og har benyttet dykker for å kartlegge omfanget. Vi ønsker en tilbakemelding på hva slags tiltak som kan iverksettes for å forhindre at returmetall faller i sjøen.

Andre forhold:

Status på tett dekke

Under tilsynet ble det fra bedriftens side antydnet at det var behov for utbedringer av det tette dekket. Vi ber om en vurdering av dette forholdet.

Miljøsanering av maskiner og lastebiler

Tillatelsen gir ikke adgang til å miljøsanere større kjøretøy som maskiner og lastebiler. Den type aktivitet krever tillatelse etter forskrift om gjenvinning og behandling avfall (avfallsforskriften) kapittel 4 om kasserte kjøretøy. Fylkesmannen er klar over at dette omfatter veldig få kjøretøy i året, men ønsker en tilbakemelding på omfang og hvordan selve miljøsaneringen (tapping av væsker m. m) gjennomføres.

Snørydding

Ved snørydding blir små enheter av avfall som ikke har havnet i containere skjovet sammen. Når snøen smelter utgjør dette større og mindre hauger med usortert avfall. Det er viktig at snø fra det faste dekket ikke skyves over på grusdekket. De små avfallsfraksjonene kan også inneholde miljøgifter, og dette kan spres til grunnen når smeltingen forgår på grusdekket.

Informasjon til naboene

Under tilsynet diskuterte vi muligheten for å etablere et varslingsystem med naboene. Dette kan være så enkelt som en SMS til nabolaget når det skal være lasting på båt etter ordinær arbeidstid, når det har skjedd noe uforutsett eller annen informasjon som naboer setter pris på å få i forkant. Det gjør det også enklere for naboer å melde inn til bedriften når det er forhold de ønsker å påpeke.

Opprydding på lagerområdet

Jfr. vilkår 2.6 skal ikke driften være skjemmende for omgivelsene. På lagerområdet/grusdekket var det ved tilsynet samlet mye containere og ulike kasserte metallfraksjoner. I tillegg var det lengst nord på området gjenlagt en haug med masser av ukjent opprinnelse. Det ble fra bedriftens side påpekt at vårryddingen ennå ikke var gjennomført! Vi forutsetter at massehaugen leveres til godkjent mottak, og at området ellers får sin «vårpuss».

Undersøkelse av sedimentene i sjøen

Sjøbunnen utenfor anlegget til Stena Recycling AS er forurensede (jfr. Grunnforurensningsdatabasen, lokalitet 1663013, Trønderverftet AS). Det er behov for ytterligere opplysninger. I den forbindelse er Hommelvik Næringspark varslet at det vurderes å gi pålegg om gjennomføring av undersøkelser, først i brev av 22.6.2007, så på nytt i brev av 9.12.2010. Ingen av disse varslene er fulgt opp med pålegg fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil nå på nytt ta tak i saken for å få gjennomført en kartlegging av omfanget av forurensninger på land og i sjø. Det vil komme eget brev om dette.

I den forbindelse minner vi om at før eventuelt skrap kan fjernes fra bunnen ved kaia, må det gis en tillatelse til graving i forurensede sedimenter fra Fylkesmannen. En slik tillatelse vil ikke bli gitt før en grundigere undersøkelse av sedimentene er gjennomført.

Bilder fra tilsynet

Avvik 1: Farlig avfall i form av kretskort og annet elektrisk avfall





Oppsamling av avfallsfraksjoner etter snørydding



Massehaug med avfall av ukjent opprinnelse