



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Troms Bildelsenter AS

Dato for inspeksjonen: 12.05.15

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2015/2443

Kontrollnummer: 2015.001.A. FMTR

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Bjarte Kaldestad Kim Larsen	Fra Fylkesmannen: May-Helen Holm Lisa Bjørnsdatter Helgason
---	---

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Troms Bildelsenter AS under inspeksjonen 12.05.15.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

1. Usanerte bilvrak lagres i høyden.
2. Fast dekke mangler noen steder.
3. Utslippskontroll med utløpsvannet fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Troms Bildelsenter AS om en skriftlig bekreftelse innen 01.09.15 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på kontrolldagen.

18.6.2015		May-Helen Holm
Dato	Fylkesmannen i Troms (etter fullmakt)	Kontrollør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 884279682	Eies av (org.nr):
Besøksadresse: Ringveien 90, 9018 Tromsø	Telefon: 77 60 07 00
Bransjenr. (NACE-kode): 45.320	E-post: post@tromsbildelesenter.no

Kontrollert anlegg

Navn: Troms Bildelsenter AS	Anleggsnummer: 1902.0042.01
Kommune: Tromsø	Saksnummer: 2015/2443

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Denne inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot biloppsamlingsplasser. Hensikten med kontrollen er å undersøke om behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy praktiserer en forsvarlig miljøsanering av kjøretøyene i henhold til tillatelsen og avfallsforskriften.

Inspeksjonen ble gjennomført 12.05.15. Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter, intervju av daglig leder og produksjonssjef, samt befarig på anlegget.

Kontrollen inngår også som en del av miljøvernmyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Miljøsanering.
- Forsøpling eller forurensning til omgivelsene.
- Fast dekke.
- Oljeutskiller.
- Håndtering av farlig avfall.
- Avviksbehandling.
- Risikovurdering.

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Troms Bildelsenter AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.09.15 på at avvikene er rettet.

Regelverk

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29.
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 4 om kasserte kjøretøy og kapittel 11 om farlig avfall.
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5.
- Lov av 1. september 1977 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens risikoklasse som er gitt i tillatelsen.

Troms Bildelsenter AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3, og skal betale et gebyr på NOK 12 200,-

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1

Usanerte bilvrak lagres i høyden.

Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1, punkt 5

Kommentarer:

Ikke-sanerte biler var stablet i høyden ved virksomheten. Dette er brudd på avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1, punkt 5: «*Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes*».

Avvik 2

Fast dekke mangler noen steder.

Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1, punkt 2, samt utslippstillatelse datert 11.11.13, punkt 2.1.4

Kommentarer:

I tillatelsen er det satt krav til at det for mottak og parkering av utømte/usanerte kjøretøy som er særlig skadet eller av andre årsaker utgjør en forurensningsfare, skal ha fast ugjennomtrengelig dekke med kanter og oppsamlingsløsning. Under befaringen på området for lagring av kasserte kjøretøy (uten fast dekke) registrerte vi at det stod sanerte og usanerte biler tilfeldig plassert. Daglig leder og mekaniker bekreftet at dette ikke var i henhold til interne rutiner. I følge interne rutiner skal bilene miljøsaneres før de plasseres på området for lagring av kasserte kjøretøy. Flere av de usanerte bilene var synlig skadet, og kan derfor utgjøre en forurensningsfare. Vi observerte oljeflekker rundt og under flere av de usanerte bilene.

Avvik 3

Utslippskontroll med utløpsvannet fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel 4.7, vedlegg 1, internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6 (tiltak for å redusere risiko) og 7 (rutiner for å forebygge lovbrudd), samt utslippstillatelse datert 11.11.13, punkt 2.1.1

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke fremlegge rutine for prøvetaking av utløpsvannet fra oljeutskiller, og kunne heller ikke fremlegge dokumentasjon på at oljeinnhold i utløpsvannet er under 50 mg/l. Manglende utslippskontroll med rensert vann fra oljeutskiller kan medføre fare for forurensning til omgivelsene.

Anmerkning 1:

Under befarung i saneringshallen observerte vi væskesøl på dekket nær sandfang. Det er viktig å være oppmerksom på væskesøl, og ha gode rutiner for å samle opp dette slik at det ikke havner i sandfanget og videre ut til oljeutskilleren.

Anmerkning 2:

Virksomheten har eget utstyr for tapping av KFK-gass. Av fylkesmannsrapporteringen er det registrert levering, men det er ikke deklarerert ut, og derfor ikke registrert inn i deklarasjon.no sin database. KFK-gass er en sterk drivhusgass, samtidig som den kan redusere ozonlaget i den øvre atmosfære. Fylkesmannen i Troms vil følge opp om KFK-gass er deklarerert og innlevert ved neste årsrapport.