



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 01.07.15
Vår ref.: 2015/6184
Arkivnr.: 473

GemiNor AS
Postboks 93
4299 Avaldsnes

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Rapport etter kontroll ved GemiNor AS, Eigersund kommune

Dato for kontroll: 18.06.2015
Rapportnummer: 2015.042.I.FMRO
Saksnr.: 2015/6184

Til stede ved kontrollen

Fra virksomheten:

Kristin Høivik Fossum

Fra Fylkesmannen:

Margareta Skog

Mariann Størksen

Resultat fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket tre avvik og gav to anmerkninger under kontrollen.

Avvik:

- 1. Bedriften har ikke opprettet journal for å registrere drift utenom normal driftstid.**
- 2. Området rundt flislageret er ikke tilstrekkelig innelukket (inngjerdet).**
- 3. Risikovurdering knyttet til brannsikkerhet er mangelfull**

Anmerkning:

- På området utenfor lagringsplassen for opplist trevirke var det flere større gjenstander som for eksempel en skytematte, en oljetank og container som virket tilfeldig hensatt.
- Ved siden av lagerområdet ligger det igjen en haug med avfall fra brannen på anlegget i november 2014.

Avvikene og anmerkningene er beskrevet nærmere i punkt 3 i rapporten. Oppfølging etter kontrollen er omtalt i punkt 5.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvern sjef

Mariann Størksen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no

1. Informasjon om virksomheten

Kontrollert anlegg: GemiNor AS, Egersund	Org.nr. 873023732
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 – Engroshandel med avfall og skrap	Bedr.nr. 970902341
Besøksadresse: Kaubaneset, Egersund	Telefon: 52 85 62 75
Postadresse: Postboks 93, 4299 Avaldsnes	E-post: post@geminor.no
Kommune: Eigersund	
Tillatelse: 06.03.2009, sist endret 23.12.2013	Risikoklasse: 3
Sist kontrollert: 05.07.2010	Anleggsaktivitet:

2. Bakgrunn for kontrollen

Anlegget til GemiNor AS, Egersund (GemiNor) er plassert i risikoklasse 3. Anlegg i denne risikoklassen skal ha kontroll fra forurensningsmyndigheten hvert tredje år.

I begynnelsen av november 2014 hadde GemiNor brann i lagret for flis i Egersund. Årsaken til dette var mest sannsynlig at gammel flis hadde blitt liggende igjen og at ny flis ble lagt oppå den gamle flisen. Målet med kontrollen var derfor å vurdere om rutiner for lagring og utskipping av kvernet trevirke blir gjort i samsvar med nye rutiner for og vilkårene i tillatelsen.

Tema for kontrollen var:

- Mottakskontroll
- Lagring av mottatt trevirke
- Journalføring og rapportering

GemiNor ble varslet om kontrollen i brev av 22.05.2015.

Denne rapporten omhandler de tema som var varslet før kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Resultat av kontrollen

Definisjoner:

Avvik: Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendige å peke på for å ivareta ytre miljø, men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.

a) Avvik

Fylkesmannen avdekket følgende avvik:

Avvik 1

- **Bedriften har ikke opprettet journal for å registrere drift utenom normal driftstid.**

Avvik fra:

- Vilkår 1.2 i tillatelse av 06.03.2009 sist med endring av 23.12.2013
- Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 7

Kommentar:

I vilkår 1.2 heter det:

«Bedriften skal som del av sin driftsjournal registrere all drift utenom normal driftstid (Normal arbeidstid er definert som mandag – fredag, kl. 07:00 – 19:00) ved anlegget. Journalen skal inneholde opplysninger om tidspunktet for oppstart og stopp, navn på skip og total mengde treflis aktuelt skip skal innlastes med.»

Avvik 2

- **Området rundt flislageret er ikke tilstrekkelig innelukket (inngjerdet).**

Avvik fra:

- Vilkår 1.3 i tillatelse av 06.03.2009 sist med endring av 23.12.2013
- Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 6 og 7

Kommentar

I vilkår 1.3 heter det blant annet:

«Uvedkommende skal hindres adgang til mellomlagret treflis»

Mellomlageret for treflis ligger på et stort åpent område på Kaubanes industriområde. Selve industriområdet er inngjerdet og har en stor port ved innkjørsel. Denne sto åpen når vi ankom området, noe som er forventet midt på dagen. GemiNor har imidlertid ikke kontroll på lukke- og låserutinene for denne porten.

Under kontrollen fikk vi vite om faren det er med å gå opp i flisehaugen ved en ulmebrann. Denne typen brann starter langt inne i haugen og det kan ha dannet seg store hulrom som ikke vises utenfra og en kan falle gjennom og ned i hulrommet.

Ut fra disse opplysningene og for å hindre uvedkommende å ta seg inn på området med lagret treflis må flislageret gjerdes inne.

Avvik 3

- **Risikovurdering knyttet til brannsikkerhet er mangelfull**

Avvik fra:

- Vilkår 1.3 i tillatelse av 06.03.2009 sist med endring av 23.12.2013
- Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 6 og 7

Kommentar

Lageret er delt med A-element (i betong) mellom seksjon 2 og 3. Området er av en slik størrelse at seksjon 1 og 2 samt 3 og 4 er svært store. Dette kan (etter vårt skjønn) medføre at en eventuell ulmebrann er vanskelig å nå. Bedriften har utarbeidet en risikovurdering for virksomheten, men denne må utbedres mhp brann. For eksempel er behovet for branngater mellom seksjon 1 og 2, samt mellom seksjon 3 og 4, ikke vurdert.

b) Anmerkning

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1:

På området utenfor lagringsplassen for oppflist trevirke var det flere større gjenstander, som for eksempel en skytematte, en oljetank og container, som virket tilfeldig hensatt.

Kommentar

Hensatte gjenstander som dette virker skjemmende. Dette bør ryddes opp, slik at området ikke forøples.

Anmerkning 2:

Ved siden av lagerområdet ligger det igjen en haug med avfall fra brannen på anlegget i november 2014.

Kommentar

Haugen med avfall fra brannen virker skjemmende / forsøplende og bør fjernes.

4. Andre forhold

Bedriften opplyste under kontrollen at GemiNor vurderer tiltak for å unngå at kvaliteten på flisen forringes under lagringen på anlegget ved at nedbør trekker ned i flisen. Bedriften vurderer tildekking med presenning.

5. Oppfølging etter kontrollen

GemiNor må innen 01.10.2015 bekrefte at avvikene er rettet og oversende dokumentasjon på dette.

Vi ber derfor GemiNor oversende følgende til Fylkesmannen innen **01.10.2015**:

- Avvik 1: Dokumentasjon som viser at bedriften har driftsjournal i henhold til vilkår 1.2 i tilatelse
- Avvik 2: Dokumentasjon, i form av bilder som viser at området rundt flislageret er inngjerdet, slik at uvedkommende ikke har adgang.
- Avvik 3: Oppdatert risikovurdering spesielt med hensyn på brann.

Bedriften har ikke plikt til å gi tilbakemelding når det gjelder anmerkningene gitt etter kontrollen.

6. Gebyr for kontrollen

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen jf. forurensningsforskriften § 39-6. GemiNor AS, Egersund er plassert i risikoklasse 3 og skal dermed betale kr 12 200,- for kontrollen.

Gebyret kreves inn av Miljødirektoratet.

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal på www.fylkesmannen.no (jf. offentlighetsloven).