

SFT: Inspeksjonsrapport

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: Vafos AS	Rapportnummer: 2009.168.I.SFT
Postadresse: Kragerødveien 696, 3770 KRAGERØ	Dato for kontrollen: 07.07.2009
Besøksadresse: Kragerødveien 696, 3770 KRAGERØ Kommune: KRAGERØ	Organisasjonsnr.: 974107732
Telefon: 35986400	SFTs saksnr.: 2008/135
Bransjenr. (NACE-kode): 17.110	Tillatelse datert: 04.11.2008
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker	<input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert

Informasjon om kontrollen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: Jan Sundbø	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Bent Bolstad Tone Line Fossnes
Følgende hovedtema ble kontrollert: <input checked="" type="checkbox"/> internkontroll <input checked="" type="checkbox"/> tankanlegg <input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering <input checked="" type="checkbox"/> vedlikehold	

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 2 avvik under kontrollen.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 15. september 2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

7. juli 2009

Dato

inspektør

Statens forurensningstilsyn

7/7-09

dato

for virksomheten

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernnavdeling i Telemark og til Kragerø kommune.

Avvik**Avvik 1:**

Vafos har mangler ved sin risikovurdering

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 6 og tillatelse av 4. november 2008 punkt 2.5 internkontroll, 10.1 miljørisikoanalyse og 10.2 forebyggende tiltak

Kommentarer:

Virksomheten har utført risikovurdering med hensyn til ytre miljø i 2008. Imidlertid er ikke alle områder med fare for ytre miljø vurdert og beskrevet. Det mangler for eksempel risikovurdering for spilloljetank, scrubbertank, prosesstanker og dieseltanker, med tilhørende rørsystemer og siste barriærer mot elva. Det mangler en fullstendig handlingsplan med frister og hvem som er ansvarlig for oppfølgingen for tiltak beskrevet i risikovurderingen.

Avvik 2:

Inspeksjon og vedlikehold av tanker, rørsystemer, oppsamlingssystemer og annet tilhørende utstyr er ikke lagt inn i virksomhetens forebyggende vedlikeholdssystem

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 7 og tillatelse av 4. november 2008 punkt 2.5 internkontroll og 10.2 forebyggende tiltak

Kommentarer

Vafos utfører forebyggende vedlikehold, blant annet av tanker, rørsystemer, oppsamlingssystemer og annet tilhørende utstyr, i forbindelse med revisjonsstanser. Dette vedlikeholdet er i hovedsak basert på visuell vurdering av tanker og rørsystemer og ikke tilstandskontroll av installasjonene. SFT vil påpeke at dette vedlikeholdet ikke er lagt inn i bedriftens forebyggende vedlikeholdssystem, og at utstyret og vedlikeholdet ikke er prioritert med hensyn på viktighet i forhold til utslippsfare. Det er heller ikke utarbeidet veiledende

akseptkriterier for å kvalitetssikre de vurderinger som skal gjøres med hensyn på om utstyret har en tilfredsstillende teknisk tilstand.

Virksomheten har ikke tilstrekkelige rutiner for å følge opp eksterne firmaer, for eksempel at påfyllingsslangen for fyringsoljetanken skal være trykktestet.

Det ble også observert et utløp under oppsamlingsbassenget til fyringsoljetanken som bedriften ikke kunne redegjøre for.

Det ble konstatert at det har vært overfylling fra massetanken.