



HELLIK TEIGEN AS AVD LIERSTRANDA
Postboks 2
3301 Hokksund

Saksbehandler:
Kjersti Aastorp Hirth

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Hellik Teigen avd. Lierstranda

Kontrollnummer: 2020.150.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Anne Kristine Teigen

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Kjersti Aastorp Hirth

Andre deltagere fra virksomheten:
Bjørn Rinde
Geir Olav Bøe
Stian Wang
Ring Tore Teigen (tilstede deler av tilsynet)

Andre deltagere:
Guro Holte (Fylkesmannen)
Ove Frydenberg (DRBV)
Øystein Haugen (DRBV)
Cathrine Skjærgård (Miljødirektoratet)
Anita Kronlund (DSB)
Tommy Ueland (DSB)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hellik Teigen avd. Lierstranda den 26. august 2020. Inspeksjonen var et felles tilsyn med Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), og representanter fra Miljødirektoratet og DSB var tilstede som observatører under tilsynet. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Hellik Teigen AS avd. Lierstranda sin dokumentasjon knyttet til risikovurdering og beredskap er mangelfull når det gjelder utslipp av slokkevann til ytre miljø

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Drammensregionens brannvesen IKS avdekket 2 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

- Hellik Teigen AS avd. Lierstranda har ikke sørget for kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger
- Hellik Teigen AS avd. Lierstranda sin risikovurdering mangler kartlegging av faren for brann og mulige hendelser som påvirker brannsikkerheten, både når det gjelder oppbevaring av avfallet og når det gjelder byggverket. Det mangler også tilhørende planer og tiltak for å redusere brannfaren.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

14. september 2020 Kjersti Aastorp Hirth

Kari Skogen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Lier kommune
- Miljødirektoratet
- Drammensregionens brannvesen IKS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HELLIK TEIGEN AS AVD LIERSTRANDA	
Organisasjonsnr.: 972789267	Eies av: 941538576
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Hellig Teigen avd. Lierstranda	Anleggsnr.: 3049.0045.01
Kommune: Lier	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
Tillatelse gitt: 22. januar 2013	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av om forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven overholdes. Avfallsanlegget er registrert som særskilt brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 1.ledd.

Inspeksjonen inngår i en felles tilsynsaksjon om branner i avfallsanlegg, mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Inspeksjonstema

Hensikten er å kontrollere at avfallsanlegget jobber forsvarlig med brannforebyggende arbeid for å hindre at branner skjer, og for å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hellik Teigen avd. Lierstranda plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

For at **Fylkesmannen** skal kunne avslutte saken, må Hellik Teigen avd. Lierstranda innen 15. oktober 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth.

For at **Drammensregionens brannvesen IKS** skal kunne avslutte saken, må Hellik Teigen avd. Lierstranda innen 15. oktober 2020 sende en skriftlig redegjørelse med handlingsplan som viser hvordan avvik vil bli rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (drbv@drbv.no) til Drammensregionens brannvesen IKS v/ Øystein Haugen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. august 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hellik Teigen avd. Lierstranda bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Hellik Teigen AS avd. Lierstranda sin dokumentasjon knyttet til risikovurdering og beredskap er mangelfull når det gjelder utslipp av sløkkevann til ytre miljø

Avvik fra:

- Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av metall og EE-avfall, mottak og mellomlagring av farlig avfall for Hellik Teigen AS avd. Lierstranda, punkt 2.5.1 og 11.1
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6 og 7
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 7 og 38

Kommentarer:

Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft. Ved endringer i driften skal risikovurderingen oppdateres. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten om nødvendig iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

Brann i avfallsanlegg må anses å være en påregnelig risiko med dertil utslipp til ytre miljø. Utslipp av sløkkevann/brannskum kan anses som akutt forurensning jamfør forurensningsloven, og det forventes at virksomheten har gjort en risikovurdering av dette.

Hellik Teigen AS avd. Lierstranda har dokumenterte risikoanalyser og en prosedyre for beredskap ved akutt forurensning, brann og ulykker.

De framlagte risikoanalysene viser at brann er vurdert, men beredskap når det gjelder utslipp av sløkkevann/brannskum er ikke synliggjort i fremlagt dokumentasjon.

Miljørisikoanalysen til Hellik Teigen AS er mangelfull når det gjelder:

- Å kartlegge hendelser/potensielle kilder som kan medføre forurensning av vann, luft og grunn
- Å vurdere brann med påfølgende utslipp av sløkkevann/brannskum som en hendelse
- Å vurdere sannsynlighet og konsekvens av utslipp av sløkkevann/brannskum, og om risikoen av utslippet til ytre miljø er akseptabel
- Dokumenterte tiltak/handlingsplaner for å redusere konsekvenser av utslipp av sløkkevann/brannskum til ytre miljø

Hellik Teigen AS sin prosedyre for beredskap HT 244 (sist redigert 19. august 2020) er mangelfull når det gjelder beredskap mot akutt forurensning ved utslipp fra sløkkevann for anlegget på Lierstranda. Det står kun i prosedyren «manuell stengning av utløpsrør av overvann».

Følgende beredskap ble oppgitt muntlig under befaringen, men er ikke skriftlig dokumentert:

- virksomheten benytter en ballong for å stenge utløpsrøret (kum var markert gul), samt at de rekvirerer sugebil for å suge opp eventuelt sløkkevann/brannskum
- virksomheten ønsker ikke at brannvesenet benytter brannskum ved sløkking
- virksomheten oppga at de også kunne stenge innløp på overvannskummer ved bruk av presenning el.

Drammensregionens brannvesen IKS fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Hellik Teigen AS avd. Lierstranda har ikke sørget for kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 5

Kommentarer

Det kunne ikke dokumenteres kontroll eller ettersyn av brannvernmateriell. I henhold til bedriftens egen beskrivelse i HT244 -Prosedyre for beredskap ved akutt forurensning, brann og ulykker (utgitt 23.02.2019, sist redigert 19.08.2020) skal kontroll gjøres regelmessig.

Utdrag: *Kontroll av brannutstyret gjøres regelmessig og de ansatte skal straks ta del i eventuelt sløkking.*

Dette avviket gjelder for materiell tiltenkt brukt av industrivernet ved en brann. Materiellet må etterses og kontrolleres etter produsent/leverandørens spesifikasjoner.

Avvik 2

Hellik Teigen AS avd. Lierstranda sin risikovurdering mangler kartlegging av faren for brann og mulige hendelser som påvirker brannsikkerheten, både når det gjelder oppbevaring av avfallet og når det gjelder byggverket. Det mangler også tilhørende planer og tiltak for å redusere brannfaren.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer

Virksomheten må sørge for å utarbeide risikovurdering og handlingsplan som er tilpasset virksomheten for område brann. Det finnes lite om brannrisiko i oversendte risikovurderinger.

Under finner du momenter som det kan være aktuelt å berøre i risikovurdering brann.

Brannrisikovurdering

Hva er den største utfordringen for brannsikkerheten ved anlegget? Hva er mulige og verst tenkelige brannscenarioet?

- Hvordan sikres det at identifisert brannscenario/-risiko blir ivaretatt i det brannforebyggende arbeidet samt i forhold til brannberedskapen?
- Er brannrisikovurderingen lagt til grunn for å oppnå en brannsikker oppbevaring av avfallet? Stikkord her er avfallsmengder og lagringstid, orden og ryddighet, separering, avstand og riktig sortering. Se RISE pkt.7.1.3.
- For anlegg som lagrer avfall i større hauger: omfatter risikovurderingen en rutine om overholdelse av veiledende grenser for mengder og separasjonsavstand?
- Omfatter risikovurderingen en rutine som sikrer at ansatte er gjort kjent med sannsynlighet og mulige konsekvenser ved brann?
- Omfatter risikovurderingen også konsekvensvurdering for naboene hvis brann?

Du kan lese mer om risiko i RISE rapport Branner i avfallsanlegg, rapporten finner du her:

<https://risefr.no/media/publikasjoner/upload/2019/rise-rapport-2019-61-branner-i-avfallsanlegg.pdf>

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Forskrift om brannforebygging

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold

- Liste over risikoanalyser Lier
- HT 3028 Forbedringsplan Lier 2020-2025
- Miljøaspekt 2020 Lier
- Årlig kontroll av slukkeutstyr Lier
- Rømningsplan shredder Lier
- Rømningsplan kontorbygg Lier
- Områdeplan Lier
- Lenseøvelse Lier
- Lagring av farlig avfall Lier
- Førstehjelpsøvelse Lier
- Evakueringsplan Lier
- Branninstruks Lier
- Brannøvelse Lier
- HT 3042 Varslingsplan Lier s. 2
- HT 244 Prosedyre for beredskap ved akutt forurensing, brann og ulykker
- Miljørisikoanalyse – Asplan Viak (utkast)
- Industriverndokumentet HT 3050
- Risikoanalyse Lier 2017