



MILJØ-  
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

WESTGAARD ISAK D AS  
Industrivegen 13 (JE)  
7502 Stjørdal

Oslo, 10. november 2020

Deres ref.:  
Thomas Rønning

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2019/763  
Saksbehandler:  
Leni Lødøen Grebstad

# Inspeksjonsrapport

## Inspeksjon ved Isak D. Westgaard AS (Sutterø)

### Kontrollnummer: 2020.036.I.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Thomas Rønning

*Fra Miljødirektoratet:*  
Leni Lødøen Grebstad

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Frode Sandvik  
John Inge Fossbakk

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Ole Stian Bockelie  
Nina Cathrine Knudtzon

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Isak D. Westgaard AS (Sutterø) den 22. oktober 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomhetens lagring av impregnert trevirke har mangler
- Oljeinnhold etter rensing i oljeutskiller var ved siste måling over tillatt grenseverdi
- Virksomheten har mangler ved sitt system for å dokumentere lagret farlig avfall
- Virksomhetens dieseltank oppfyller ikke kravene til oppsamlingsarrangement

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens merking av impregnert trevirke kan med fordel forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

10. november 2020	Leni Lødøen Grebstad	Henning Gøhtesen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Trøndelag ved miljøvernavdelingen

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: WESTGAARD ISAK D AS	
Organisasjonsnr.: 971791764	Eies av: 917319693
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

Navn: Isak D. Westgaard AS (Sutterø)	Anleggsnr.: 5035.0105.01
Kommune: Stjørdal	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	
Tillatelse gitt: 23. august 2011	Sist endret: 14. august 2019

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Isak D. Westgaard AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Isak D. Westgaard AS innen 29. januar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Leni Lødøen Grebstad.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. oktober 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Isak D. Westgaard AS bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomhetens lagring av impregnert trevirke har mangler

##### **Avvik fra:**

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Isak D. Westgaard AS (tillatelsen), kapittel 1, Tillatelsens ramme vedlegg 2, og kapittel 9.2.2 Generelle krav til håndtering, punkt f)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-6, vedlegg 4 punkt 1 d)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2.ledd punkt 7

##### **Kommentarer:**

##### Mengde på lager

Isak D. Westgaard AS har tillatelse til å lagre til sammen 120 tonn impregnert trevirke (avfallsstoffnummer 7098 og 7154). Dette er tillatt mengde samtidig på lager. Virksomhetens egen journal viser at det i juni var lagret 171,3 tonn impregnert trevirke.

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten ha et system for avviksbehandling, der det identifiseres hendelser/tilstander som enten har medført eller kunne ha medført brudd på krav gitt i eller i medhold av HMS-lovgivningen, kartlegger årsaken til slike hendelser/tilstander og iverksetter tilstrekkelige tiltak for å hindre gjentagelse.

Virksomheten har et system for å håndtere avvik, men bruddet i tillatelsen er ikke registrert i dette systemet.

#### Lagringsmåte

Ifølge tillatelsen og avfallsforskriften skal alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skjermes mot nedbør og lagres på tett dekke, med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Virksomheten lagrer impregnert trevirke utendørs uten at avfallet er skjermet mot nedbør.

Lagring utendørs og mengde på lager ble også påpekt i tilsynsrapport 2019.039.I.miljodir. Virksomheten har søkt (07. juli 2020) om endret krav til lagring og til å kunne lagre en større mengde impregnert trevirke enn det som står i dagens tillatelse. Søknaden er ikke behandlet av Miljødirektoratet.

#### **Avvik 2**

Oljeinnhold etter rensing i oljeutskiller var ved siste måling over tillatt grenseverdi

##### **Avvik fra:**

- Tillatelsens kapittel 3.1.1 Utslipp fra punktkilder
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2.ledd punkt 7

##### **Kommentarer:**

Avløp fra anlegget skal ledes via oljeutskiller før påslipp til kommunalt avløpsnett, i henhold til de krav som stilles for slikt påslipp. Krav til maksimalt oljeinnhold etter rensing i oljeutskiller er 50 mg/l.

Siste analyseresultat, datert 2. januar 2020, viser at oljeinnholdet var på 83 mg/l. Virksomheten har ikke registrert avviket inn i sitt avvikssystem, og har heller ikke en beskrivelse av årsak eller eventuelle tiltak gjort i etterkant.

#### **Avvik 3**

Virksomheten har mangler ved sitt system for å dokumentere lagret farlig avfall

##### **Avvik fra:**

- Tillatelsens punkt 9.2.7 Oversikt over mottatt, lagret og behandlet avfall
- Avfallsforskriften § 11-6, vedlegg 4 punkt 6 Journalføring

**Kommentarer:**

Virksomheten skal føre journal over opplysninger om mottak, lagring og viderelevering av alt farlig avfall som virksomheten mottar. Journalen skal oppbevares i minst tre år.

Isak D. Westgaard AS har en journal over avfall, men denne inkluderer ikke asbest, bromerte flammehemmere i cellegummi og vinylbelegg og -tapet. Virksomheten informerer om at det leveres inn svært små mengder av de angitte fraksjonene. Under tilsynet var det lagret asbest hos virksomheten, men denne mengden var ikke journalført.

**Avvik 4**

Virksomhetens dieseltank oppfyller ikke kravene til oppsamlingsarrangement

**Avvik fra:**

Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall § 18-6. Forebyggende tiltak c)

**Kommentarer:**

I henhold til forskrift skal tankanlegget sikres med nødvendige barrierer mot de ulike typer hendelser som kan medføre forurensning. En barriere er en funksjon eller et tiltak som er planlagt, etablert og vedlikeholdt for å bryte et uønsket hendelsesforløp som kan medføre forurensning. Barrierer kan være organisatoriske eller tekniske. Barrierer skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle situasjon.

Tanker som inneholder væsker, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement. Dette medfører at tanken vil ha en teknisk barriere. Dobbeltveggede tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, vil kunne fungere som et oppsamlingsarrangement i seg selv, ved at en lekkasje fra den indre tanken fanges opp av den ytre tankveggen. Tanken skal ha en løsning som sikrer deteksjon av en eventuell lekkasje til mellomrommet mellom veggene. I tillegg skal tanken ha et oppsamlingsarrangement for spill fra overfylling, der kapasiteten skal være basert på miljørisikoanalysen.

Isak D. Westgaard har en dobbeltvegged dieseltank som rommer 25 m<sup>3</sup>, der lufterøret er på utsiden av tanken. Tanken oppfyller ikke kravene til oppsamling som beskrevet i forskriften.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Virksomhetens merking av impregnert trevirke kan med fordel forbedres

**Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen og avfallsforskriften skal lagret farlig avfall være merket slik at det fremgår hva som er lagret. Den farlige avfallsfraksjonen impregnert trevirke er merket, men merkingen er med så liten skrift at det er vanskelig å lese. Det kan med fordel brukes et skilt med større skriftstørrelse for dette avfallet.

## 8. Andre forhold

### Behandling av isolerglassruter

Isak D. Westgaard AS hadde under tilsynet ikke startet opp med av behandling isolerglassruter. Dersom virksomheten ikke har planer om å starte med denne type behandling, kan det søkes om å få fjernet punkt i tillatelsen som omhandler behandlingen.

### Påslippstillatelse fra kommunen

I henhold til tillatelsen skal avløp fra anlegget ledes via oljeutskiller før påslipp til kommunalt avløpsnett, i henhold til de krav som stilles for slikt påslipp. Oljeutskilleren skal være dimensjonert etter krav i forurensningsforskriften kapittel 15. Krav til maksimalt oljeinnhold etter rensing i oljeutskiller er 50 mg/l. Kommune kan som eier av avløpsnettet og renseanlegg fastsette nærmere krav. Påslippstillatelse fra kommunen skal kunne dokumenteres.

Påslippstillatelsen fra kommunen ble fremlagt under tilsynet. Det er i denne ikke stilt nærmere krav fra kommunen.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet