



Scanbio Ingredients AS Avd. Bjugn
Bjugnveien 245
7160 Bjugn

Saksbehandler, innvalgstelefon:
Tore Haugen, 73920000

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Scanbio Ingredients AS Avd. Bjugn

Kontrollnummer: 2021.046.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Arve Breimo

Fra Statsforvalteren i Trøndelag :

Tore Haugen

May-Brit Gorseth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Scanbio Ingredients AS Avd. Bjugn den 23. mars 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Scanbio Ingredients AS Avd. Bjugn	
Organisasjonsnr.: 972004871	Eies av: 934997530
Bransjenr. (NACE-kode): 10.441	

Kontrollert enhet

Navn: Scanbio Ingredients AS Avd Bjugn	Anleggsnr.:
Kommune: Ørland	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 1.8.2008	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av en tilsynsaksjon for produsenter av fiskemel og fiskeolje. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov eller tillatelse overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier og avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må bedriften innen 15.5.2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse 2018/1400.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15.02.2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Scanbio Avd. Bjugn bli ilagt et gebyr på kr 20.300 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer ca. fire dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentlighetsloven).

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det er ikke utarbeidet egne driftsinstrukser for bedriftens renseanlegg.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeider i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt. 7.

Kommentarer:

I henhold til internkontrollforskriften plikter virksomheten å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Virksomheten plikter å ha rutiner/prosedyrer for viktige forhold som bl.a. handler om utslipp til vann og luft.

Bedriften har renseanlegg for behandling av sitt prosessavløpsvann og for utslipp til luft (lukt). Det er ikke laget egne driftsinstrukser for disse anleggene og anleggene drives ut fra erfaringer med anleggene etter oppstart, jf. også avvik 3 under.

Bedriften må utarbeide en instruks for hvordan anleggene skal drives. Hvis det finnes styrende parametere (for eksempel maksimal vannmengde inn på avløpsrenseanlegget og maksimal

luftmengde inn på luktreanseanlegget, temperatur på vannet mm) for optimal drift må disse defineres i instruksen.

Avvik 2: Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjonsvurdering

Avvik fra:

Produktkontrollloven § 3a om substitusjonsplikt.

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7, jf. tredje og fjerde ledd.

Kommentarer:

I henhold til produktkontrollloven skal virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1 (miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende) vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Dette skal også dokumenteres, jf. internkontrollforskriften § 5.

Virksomheten kunne på tilsynsdagen ikke legge fram noen skriftlig dokumentasjon som viser at det er gjennomført substitusjonsvurderinger for helse- og miljøskadelige kjemikalier.

Avvik 3: Virksomheten har ikke risikovurdert alle aktiviteter ved bedriften

Avvik fra:

Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven av 11.02.2008, vilkår 2.6.

Internkontrollforskriften § 5, annet ledd nr. 6.

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal det etableres et internkontrollsystem for virksomheten, som skal sikre at blant annet kravene i tillatelsen overholdes. Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Under inspeksjonen kom det frem at ikke alle aktiviteter ved bedriften var risikovurdert. Virksomheten skal identifisere alle hendelser som kan eller vil medføre brudd på krav gitt i tillatelsen eller i regelverket, som anlegget er underlagt. Virksomheten hadde blant annet ikke risikovurdert kjemikalielageret, drift av begge renseanleggene og utslippet til sjø.

Avvik 4: Virksomheten har ikke rutiner for avfallsbehandling

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 pkt 7.

Kommentar:

I henhold til internkontrollforskriften plikter virksomheten å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Virksomheten plikter å ha en rutine som sier hvordan avfallet ved virksomheten skal håndteres.

Virksomheten har ikke etablert noen skriftlige rutiner i sin internkontroll på området avfallshåndtering. På tilsynsdagen ble det henvist til oppslag på avfallsbeholder der det stod hvilket avfall som skulle i containeren/beholderen. I tillegg hadde virksomheten en avfallsplan der det var oversikt over avfallet og hvem som tok imot det.

Anmerkninger

1. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Det er ikke foretatt en vurdering av om oppbevaring av avløpsrøver i romtemperatur kan utføres uten at prøvene forringes.

Kommentarer:

Bedriften tar 6 døgnblandeprøver av rensed prosessavløp hvert år. Disse oppbevares i romtemperatur før de sendes til analyse. Det må foretas en vurdering av om dette kan gjøres uten at prøvene forringes og kan gi et feil analyseresultat.

Andre forhold

Fyringsanlegg for rene brensler

Bedriften bruker en oljekjel som energikilde i sin produksjon. Utslipp fra denne er regulert i bedriftens utslippstillatelse fra 2008. Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler er nå regulert i kap. 27 i forurensningsforskriften.

For eksisterende virksomheter som faller inn under virkeområdet i § 27-1 og som i dag ikke har tillatelse etter forurensningsloven § 11, eller som har tillatelse med lempeligere krav enn fastsatt i dette kapitlet, gjelder dette kapitlet (kap. 27) fra 1. januar 2011. Dette innebærer at utslipp fra oljekjelen nå er regulert etter kap. 27.