



LILLEHAMMER KOMMUNE BRANNVESENET
Postboks 986 (JE)
2626 Lillehammer

Saksbehandler:
Line Andersen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Brannøvingsanlegg for Lillehammer region brannvesen Kontrollnummer: 2021.085.I.SFIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Knut Birger Bakken

Fra Statsforvalteren i Innlandet:
Line Andersen

Andre deltagere fra virksomheten:
Stig Ringlund

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Innlandet:*
Anders Waldemar Olsen
Merethe Kleiven

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Brannøvingsanlegg for Lillehammer region brannvesen den 4. mai 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 20. august 2021 (vanligvis to uker etter at rapporten er mottatt, men forlenget frist pga. sommerferietid).

Statsforvalteren i Innlandet avdekket ett avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Det er ikke gjennomført noen miljørisikoanalyse for øvingsanlegget

Anmerkninger:

1. Journalføringen har forbedringspunkter
2. Justeringer i oppsamlingsarrangementet rundt brannkontaineren bør vurderes

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. juli 2021

Line Andersen

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Statsforvalteren i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Lillehammer kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LILLEHAMMER KOMMUNE BRANNVESENET	
Organisasjonsnr.: 974582287	Eies av: 916756771
Bransjenr. (NACE-kode): 84.250 - Brannvern	

Kontrollert enhet

Navn: Brannøvingsanlegg for Lillehammer region brannvesen	Anleggsnr.: 3405.0030.07
Kommune: Lillehammer	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Brannøvingsplass	
Tillatelse gitt: 18.08.2015	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Brannøvingsanlegg for Lillehammer region brannvesen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Brannøvingsanlegg for Lillehammer region brannvesen innen 15. september 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfinpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Innlandet v/Line Andersen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. april 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Brannøvingsanlegg for Lillehammer region brannvesen bli ilagt et gebyr på kr 20 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det er ikke gjennomført noen miljørisikoanalyse for øvingsanlegget

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, punkt 6

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for øvingsområde for røykdykking, Roverudmyra, gitt 18. august 2015 punkt 9.1

Kommentarer:

Internkontroll innebærer blant annet at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal være dokumentert skriftlig i internkontrollen jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd.

I henhold til tillatelsen fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) skal den ansvarlige gjennomføre en miljørisikoanalyse av det gjeldende anlegget. Resultatene skal vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor.

Lillehammer region brannvesen har ikke utarbeidet noen slik miljørisikoanalyse for øvingsområdet for røykdykking på Roverudmyra.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Journalføringen har forbedringspunkter

Kommentarer:

I henhold til tillatelsens punkt 2.7 skal det føres driftsjournal ved bruk av øvingsanlegget. Driftsjournalen skal inneholde følgende: Antall øvelser og øvingstype, vær- og vindforhold og eventuelle naboklager. Ettersyn, kontroll av anlegget og tømming av oppsamlingstanken skal også føres inn i journalen jf. tillatelsens punkt 3.1.

Brannvesenet har en loggbok på Roverudmyra der dato og type øvelse skrives inn av den som er ansvarlig for øvelsen. Navn på alle deltakere føres inn i et annet elektronisk system (Flexite Fire). Vær- og vindforhold og eventuelle naboklager framgikk ikke av journalen.

På grunn av anleggets beliggenhet; langt ned i terrenget og med god avstand til nærmeste nabo (> 1 km), har det vært lite fokus på vær- og vindforhold under øvelser. I den første tida etter at øvingsområdet ble tatt i bruk, var det rutine på å melde fra til både GLØR og 110-sentralen i forkant av alle øvelser, men det har aldri kommet inn noen naboklager/-varsler i forbindelse med øvelsene. Det har vist seg at det også er en svært begrenset røykutvikling under øvelsene.

Det har videre vist seg at all væske, inkludert skummet som benyttes sammen med vann, fordampes under øvelser der slokkeskummet «One Seven» benyttes. Det har dermed ikke vært aktuelt å journalføre tømminger av oppsamlingstanken.

Det var likevel enighet om at journalføringen har forbedringspunkter, blant annet hvorvidt slokkeskummet «One Seven» (ev. nytt alternativt slokkeskum) benyttes under den enkelte øvelsen.

Anmerkning 2

Justeringer i oppsamlingsarrangementet rundt brannkontaineren bør vurderes

Kommentarer:

På bakgrunn av slokkeskummets potensielle miljøskadelige effekter, er det satt vilkår i tillatelsen (punkt 3.1) om at alt slokkevann og -skum skal samles opp i en egnet oppsamlingstank.

Det ble under tilsynet redegjort for at slokkeskummet kun benyttes i et begrenset omfang under øvelser med brann i brannkontaineren og videre at all væske erfaringsvis fordampes under disse øvelsene. Det ble vist til at kontaineren som benyttes har tett bunn og at det i tillegg er satt et kar under denne brannkontaineren. De har aldri sett tegn til at noe renner ned i dette karet når de har sjekket. Det er imidlertid ingen skriftlig rutine på at den ansvarlige for den enkelte øvelsen skal sjekke om noe har rent ned i dette karet. Videre dekker karet kun en liten del av kontainerens bunnflate (plassert under området for slokking av brann i kontaineren), jf. bilder nedenfor. Det er ikke observert, men kan tenkes, at det ved enkelte øvelser kan renne noe vann ut av døra i denne kontaineren. Det var enighet om at det bør gjøres en ny vurdering og ev. utskiftning av dette oppsamlingsarrangementet til noe som dekker hele bunnen til brannkontaineren.



Bilder av brannkontaineren med oppsamlingskar under i blått. (Foto: Line Andersen, Statsforvalteren i Innlandet.)

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren