



Forset grus
Brøttemvegen 540
7549 Tanem

Saksbehandler:
Tore Haugen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Forset grus

Kontrollnummer: 2021.372.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten: Jens Ljøkjell

Fra Statsforvalteren: Tore Haugen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Forset grus den 26.08.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren avdekket 2 avvik og 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

31. august 2021 Tore Haugen

Marit Lorvik (e.f)

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Navn: Forset grus | |
| Organisasjonsnr.: 972717770 | Eies av: |
| Bransjenr. (NACE-kode): 49.410 | |

Kontrollert enhet

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Navn: Forset grus | Anleggsnr.: 5001.0459.01 |
| Kommune: Trondheim | Fylke: Trøndelag |
| Anleggsaktivitet: | |
| Tillatelse gitt: 2018 | Sist endret: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens frekvensbaserte kontroller og ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov eller tillatelse overholdes.

Inspeksjonstema

- Interkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Støy

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må bedriften **innen 30.9.21** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet og hvordan bedriften vil følge opp anmerkningene.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentlighetsloven).

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4.8.21.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Forset grus bli ilagt et gebyr på kr 20.300 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer ca. 3-4 dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1 - Bedriftens tiltak for å hindre utslipp til vann må gjøres bedre

Avvik fra:

Bedriftens utslippstillatelse av 6.7.2018, pkt. 3.

Kommentarer:

I bedriftens utslippstillatelse står det at det innen driftsstart skal bygges renseanlegg/sedimenteringsanlegg for utslipp av vaskevann og annet prosessvann og overvann for å hindre utslipp av partikler til vassdrag. For området nær Tanem er dette utført, mens det ennå mangler tilsvarende rensetiltak i området nærmere pukkverket.

Avvik 2 - Bedriftens risikovurdering for ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling) har noen mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt.6.

Kommentarer:

Bedriftens har utført en risikovurdering som også omfatter ytre miljø. Den mangler noen viktige forhold som tanklagring, utslipp til vann og lagring av farlig avfall.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1 - Bedriftens tiltak for å hindre støv til berørte naboer kan gjøres bedre.

Kommentarer:

Forset grus utgjør et stort område og det utføres en rekke aktiviteter som kan forårsake støving. Bedriften pekte under tilsynet på den åpne stuffen med fingrus nær Tanem som en hovedkilde til utslipp av støv som berører nærliggende boligområde.

Bedriften bør derfor vurdere om det kan utføres ytterligere tiltak som kan hindre støving fra dette området. Denne vurderingen bør også omfatte hva som kan gjøres i forkant av perioder med fare for støving.

Anmerkning 2 - Dieseltank beregnet for maskinparken på området mangler merking.

Kommentarer:

Bedriftens dieseltank rommer 9 m³. Tanken er derfor ikke omfattet (grense er 10 m³) av forurensningsforskriften kap. 18 (Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall). Tanken er dobbeltbunnet.

Tanken var ikke merket med innhold. Tanker og rør bør merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen bør være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.

Anmerkning 3 - Bedriften mangler et skriftlig måleprogram for utslipp til vann og luft

Kommentarer:

For å sikre at pålagte målinger til luft, støy og utslipp til vann blir utført som planlagt bør det lages et skriftlig program som beskriver hyppighet på målingene og hvordan de skal utføres.