



Fjellregionen Interkommunale Renovasjonsselskap AS
Eidsveien 623
2540 Tolga

Saksbehandler:
Anders Waldemar Olsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved gjenvinningsstasjoner og sorteringsanlegg

Kontrollnummer: 2021.325.I.SFIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Hanne Maageng Olsen (MKS-ansvarlig)

Fra Statsforvalteren i Innlandet:

Anders Waldemar Olsen

Andre deltagere fra virksomheten:

Ragnhild Utstumo (Avfallsfaglig rådgiver)

Tor Tolgensbakken (Arbeidsleder
avfallsbehandling)

Rune Storli (Operatør)

Bjørn Karlstad (Områdeleder sør)

Henning Alme (Operatør)

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Innlandet:*

Merethe Kleiven

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Alvdal, Engerdal, Follidal, Koppang, Rendalen (Elvål), Rendalen (Åkrestrømmen), Os, Tolga og Tynset gjenvinningsstasjoner samt Eid sorteringsanlegg, den 14-16. September 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Innlandet avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- EE-avfall mellomlagres utendørs
- Virksomheten har ikke beholdere for sikker oppbevaring av EE-avfall som kan inneholde sensitive data
- Farlig avfall mellomlagres utendørs
- Risikovurdering vedrørende samlagring av farlig avfall mangler
- Tillatt lagringstid for restavfall og matavfall overholdes ikke
- Isolerglass med PCB og/eller KFK mellomlagres utendørs

Anmerkninger:

- Tillatte lagringsmengder for farlig avfall er ikke styrende for lagringstid på gjenvinningsstasjonene

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4. oktober 2021	Anders Waldemar Olsen	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avdelingsdirektør

Statsforvalteren i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Alvdal kommune
- Engerdal kommune
- Folldal kommune
- Stor-Elvdal kommune
- Os kommune
- Rendalen kommune
- Tolga kommune
- Tynset kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Fjellregionen Interkommunale Renovasjonsselskap AS	
Organisasjonsnr.: 974894688	Eies av: 974429500
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: <u>Fjellregionen Interkommunale Renovasjonsselskap AS:</u> Alvdal gjenvinningsstasjon Eid Sorteringsanlegg Engerdal gjenvinningsstasjon Folldal gjenvinningsstasjon Koppang gjenvinningsstasjon Os gjenvinningsstasjon Rendalen gjenvinningsstasjon Elvål Rendalen gjenvinningsstasjon Åkrestrømmen Tolga gjenvinningsstasjon Tynset gjenvinningsstasjon	Anleggsnr.: 3428.0016.03 3426.0026.01 3425.0027.02 3429.0014.01 3423.0022.01 3430.0007.01 3424.0009.01 3424.0010.04 3426.0017.01 3427.0033.01
Kommuner: Alvdal, Tolga, Engerdal, Folldal, Stor-Elvdal, Os, Rendalen, Tynset	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 3.6.2015 (Gjenvinningsstasjoner) og 23.1.2017 (Sorteringsanlegg)	Sist endret: 6.4.2017 (Gjenvinningsstasjoner) og 8.7.2020 (Sorteringsanlegg)

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 15. november 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet eller hvordan virksomheten planlegger å rette disse.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfinpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Innlandet v/Anders Waldemar Olsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. august 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk Fjellregionen Interkommunale Renovasjonsselskap AS bli ilagt et gebyr på kr 50 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

EE-avfall mellomlagres utendørs

Avvik fra:

Utslippstillatelsen for gjenvinningsstasjonene (nr. 2015.0347.T), punkt 6.4. og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 1-8.

Kommentarer:

På Eid sorteringsanlegg ble hvitevarer mellomlagret i konteiner uten tak. På gjenvinningsstasjonene Koppang, Elvål, Åkrestrømmen, Drevsjø og Folldal var hvitevarer lagret utendørs. På Elvål, Åkrestrømmen, Drevsjø og Folldal var også bur med annen elektronikk (gamle TV-skjermer og PC-skjermer) lagret utendørs.

I henhold til utslippstillatelsen til gjenvinningsstasjonene, punkt 6.4 skal lagring av kasserte EE-produkter foregå under tak og på fast dekke, eller i lukket konteiner. Avfallsforskriften § 1-8 tilsier at EE-produkter skal lagres slik at mulighetene for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet ikke skal reduseres. Dette innebærer etter vår mening at EE-avfall ikke skal utsettes for nedbør og derfor skal mellomlagres under tak.

FIAS sine interne rutiner tilsier at småelektronikk skal lagres under tak mens større EE-avfall som hvitevarer og gamle tv-er og pc-skjermer kan lagres utendørs. Statsforvalteren vil påpeke at det ikke er noe skille i regelverket mellom disse typene EE-avfall. Vilåårene i utslippstillatelsen gjelder også alt EE-avfall. Alt EE-avfall skal følgelig ha en lik behandling.

Avvik 2

Virksomheten har ikke beholdere for sikker oppbevaring av EE-avfall som kan inneholde sensitive data.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 1-8.

Kommentarer:

På betjente mottak skal det ifølge avfallsforskriften § 1-8 være et tilbud om at mottatt EE-avfall som kan inneholde sensitive data skal oppbevares i avlåste beholdere eller tilsvarende sikker lagring.

Ingen av gjenvinningsstasjonene til virksomheten hadde muligheter for sikker oppbevaring av EE-avfall med sensitive data.

Avvik 3

Farlig avfall mellomlagres utendørs

Avvik fra:

Utslippstillatelsen for gjenvinningsstasjonene, punkt 6.4.

Kommentarer:

Farlig avfall, unntatt avfall på tanker og impregnerert trevirke, skal lagres på tett fast dekke med oppsamling av ev. avrenning. Lageret med farlig avfall skal være sikret og oppbevares innelåst i bygg eller containere utenom åpningstid. Dette i henhold til punkt 6.4, kulepunktene 2,4 og 5 i utslippstillatelsen. Annen lagringsmåte kan likevel benyttes hvis virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse, jf. kulepunkt 4.

Under tilsyn på gjenvinningsstasjonen på Koppang ble det observert en pall med maling o.l. som var lagret utendørs. På gjenvinningsstasjonen på Drevsjø var en pall med spillolje lagret utendørs. Begge tilfeller hadde årsak i at det ikke var plass i farlig-avfall containere på lokaliteten. På gjenvinningsstasjonen i Åkrestrømmen var det mottatt en jacuzzi i deler som også lå utendørs. I denne er det skum som må anses som farlig avfall. Dette lå eksponert for vær og vind.

Avvik 4

Risikovurdering vedrørende samlagring av farlig avfall mangler

Avvik fra:

Utslippstillatelsen for gjenvinningsstasjonene, punkt 6.4

Kommentarer:

Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. kulepunkt 1 under 6.4 i utslippstillatelsen. Videre er det krav i utslippstillatelsen at farlig avfall som ved sammenblanding/kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon og/eller dannelse av farlige stoffer skal lagres med god avstand.

Dette innebærer at virksomheten må ha en risikovurdering vedrørende samlagring av farlig avfall.

FIAS sine farlig-avfall containere er satt opp i henhold til krav og spesifikasjoner fra deres transportør av farlig avfall, Veglo. Virksomheten forholder seg til dette oppsettet, men kan ikke fremlegge hvilke risikovurderinger som er utført i den forbindelse. Statsforvalteren finner ikke noe å utsette på den lagringen vi har observert, men vil påpeke at det må foreligge en risikovurdering for denne lagringen.

Avvik 5

Tillatt lagringstid for restavfall og matavfall overholdes ikke

Avvik fra:

Utslippstillatelsen for Eid sorteringsanlegg (nr. 2017.1007.T), punkt 1.1.

Kommentarer:

Restavfall og matavfall kan mottas for omlasting på Eid Sorteringsanlegg. Maksimal lagringstid for begge fraksjoner er 5 dager, jf. punkt 1.1 i tillatelsen.

Ved befaring på anlegget kom det frem at lagringstiden i realiteten ofte var opp mot 14 dager for restavfall og 7 dager for matavfall før avfallet ble hentet og transportert bort.

Avvik 6

Isolerglass med PCB og/eller KFK mellomlagres utendørs

Avvik fra:

Utslippstillatelsen for gjenvinningsstasjonene, punkt 6.2 og 6.4

Kommentarer:

Isolerglass som inneholder med PCB og KFK er farlig avfall og skal lagres under tak, på tett dekke og med muligheter for oppsamling av ev. avrenning, jf. punkt 6.4 i utslippstillatelsen. Dette i likhet med annet farlig avfall på virksomhetens anlegg.

Under befaring på gjenvinningsstasjonene Koppang, Åkrestrømmen og Folldal stod isolerglass med ramme utendørs og ikke under tak. Isolerglass uten rammer var lagret innendørs under tak.

Virksomhetens interne rutine tilsier at isolerglass som inneholder KFK eller PCB skal lagres under tak hvis disse ikke har ramme. Isolerglass med rammer kan lagres utendørs. Statsforvalteren vil påpeke at utslippstillatelsen vilkår gjelder for alle KFK- og PCB- holdige isolerglassvinduer. Det følger av dette at intern rutine må endres for å komme i overensstemmelse med vilkår satt i tillatelsen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Tillatte lagringsmengder for farlig avfall er ikke styrende for lagringstid på gjenvinningsstasjonene

Kommentarer:

De ulike gjenvinningsstasjonene har noe ulike ramme for tillatt lagringsmengde av farlig avfall. Siden virksomheten ikke har noen vekt under farlig-avfall konteiner kan tillatt ramme teoretisk sett overskrides uten at man er klar over dette. Ved henting av avfallet blir vekt registrert, men vekten benyttes ikke som styrende for hentefrekvens og/eller lagringstid på det enkelte anlegg. Statsforvalteren mener at det må være hensiktsmessig at virksomheten også benytter vektregistreringene ut av anleggene som styrende for hvor ofte avfall skal hentes på de ulike gjenvinningsstasjonene. Ved å sammenholde vektregistreringer mot mengder visuelt) kan man lettere få oversikt over hvor mye avfall som befinner seg på

anlegget og dermed unngå ev. brudd på vilkår i tillatelsen. Ev. brudd på lagringsmengder bør avviksbehandles.

8. Andre forhold

Virksomhetens gjenvinningsstasjoner og sorteringsanlegg fremstår som oversiktlige og ryddige. Med unntak av trevirke og plastsekker mellomlagres avfall i stor grad i containere og under tak. Noen av gjenvinningsstasjonene mangler tilstrekkelig med tak for lagring av isolerglassvinduer og hvitevarer. Virksomheten er i planleggingsfasen med tanke på å sette opp stolpehus. Alle gjenvinningsstasjoner var på befaringstidspunktet inngjerdet og asfalterte. Virksomheten har et veletablert og velfungerende kvalitetssystem og risikovurderinger er utført for alle anleggene virksomheten drifter.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)