



BERGENE HOLM AS AVD HASLESTAD
Postboks 2060 Stubberød
3255 Larvik

Saksbehandler:
Pernille Bechmann

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Bergene Holm AS avdeling Haslestad

Kontrollnummer: 2021.242.I.SFVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Paul Edvard Vittersø

Fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Pernille Bechmann

Andre deltagere fra virksomheten:
Glenn Andre Jensen
Kjell Morten Horntvedt

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Guri Ravn

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Bergene Holm AS avdeling Haslestad den 19.10.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark avdekket 2 avvik og ga 4 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten har mangelfulle rutiner innenfor området ytre miljø
2. Måleprogram for utslipp til luft og vann er mangelfullt

Anmerkninger:

1. Miljøriskovurderingen kan forbedres
2. Gjennomgang av internkontrollen kan dokumenteres bedre
3. Virksomheten må ha god driftsoppfølging ved forbrenningsanlegget
4. Det er uklart om virksomheten har kontroll med utslipp fra oljeutskiller

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

1. november 2021	Pernille Bechmann	Siv Hege Wang Grøvo
dato	kontrollør	fagsjef
	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BERGENE HOLM AS AVD HASLESTAD	
Organisasjonsnr.: 973140868	Eies av: 812750062
Bransjenr. (NACE-kode): 16.100 - Saging, høvling og impregnering av tre	

Kontrollert enhet

Navn: Bergene Holm AS avdeling Haslestad	Anleggsnr.: 3802.0056.01
Kommune: Holmestrand	Fylke: Vestfold og Telemark
Anleggsaktivitet: Treforedling	
Tillatelse gitt: 22. oktober 2015	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Bergene Holm AS avdeling Haslestad plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Bergene Holm AS avdeling Haslestad innen 21. januar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfvtpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/Pernille Bechmann.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. september 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Bergene Holm AS avdeling Haslestad bli ilagt et gebyr på kr 27 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova) og på www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfulle rutiner innenfor området ytre miljø.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7 stiller krav til at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Det mangler skriftlig rutine for gjennomføring av miljørisikovurdering. Rutinen må beskrive hvem som skal involveres i arbeidet og hvordan dette gjøres. Det må fremkomme av systemet eller i en skriftlig rutine hvilke kriterier som ligger til grunn for hvilken konsekvens en hendelse får og for hvilken risiko det må og bør utarbeides tiltak. Rutinen må sikre at hendelser med høy risiko følges opp og at dette dokumenteres. En skriftlig rutine må også beskrive når miljørisikovurderingen skal gjennomgås, inkludert hvilken type endringer som medfører behov for gjennomgang, og hvordan gjennomgang skal dokumenteres.

Virksomheten har god praksis for å melde avvik ved hendelser som påvirker eller kan påvirke liv og helse, men mangler en skriftlig rutine som også omfatter hendelser knyttet til ytre miljø. En rutine for avvikshåndtering må gjøre det lett å forstå hvilke hendelser eller situasjoner som skal registreres som avvik, hvordan registrering gjøres og hvordan avvik følges opp. Dersom rutinen inneholder en liste med eksempler på hendelser/situasjoner må alle områder dekkes (også ytre miljø).

Virksomheten mangler skriftlig rutine for systematisk gjennomgang av internkontrollen. Rutinen må sikre at gjennomgang av internkontrollen gjennomføres og at det dokumenteres, også når det ikke gjøres endringer.

Det mangler rutiner for drift- og vedlikehold av oljeutskiller samt for prøvetaking av utslippet fra denne.

Det finnes en rutine for avfallshåndtering, men den er ikke spesifikk for anlegget på Haslestad. Rutinen angir ikke hvor farlig avfall skal samles opp. Det ble vist på befaring at tomme spraybokser osv. plasseres i miljøcontainer. Rutine for avfallshåndtering sikrer ikke henting/tømming av denne minimum årlig, jf. krav i avfallsforskriften § 11-8 første ledd.

Avvik 2

Måleprogram for utslipp til luft og vann er mangelfullt.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen vilkår 11.

Kommentarer:

Utslippstillatelsen vilkår 11 stiller krav om at det skal gjennomføres målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Det skal fremgå av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir.

Virksomheten har fått bistand til å utarbeide et program for overvåking av utslipp til vann. Programmet ble oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 29.04.2021. Statsforvalteren ga tilbakemelding på programmet 05.05.2021 der det ble påpekt flere punkter virksomheten måtte påse å inkludere i programmet. Programmet er ikke oppdatert etter tilbakemeldingen.

Programmet må inneholde vurderingene som ligger til grunn for valg av prøvestasjoner, prøvetakingsfrekvens og parametere. Usikkerhetsbidraget fra de ulike trinnene må vurderes og det må eventuelt gjøres endringer for å redusere usikkerhet.

Måleprogrammet eller tilhørende rutine for prøvetaking må beskrive gjennomføringen tilstrekkelig detaljert til å sikre korrekt gjennomføring uansett hvem som skal ta prøvene. Det må fremgå hvor prøvene skal tas (kart og beskrivelse), hvordan prøvene skal tas, hvilken emballasje som skal benyttes, hvordan og hvor lenge prøvene skal oppbevares, hvordan de skal transporteres, hvilke parametere som skal analyseres, av hvem og etter hvilke metoder osv.

Analysen av PAH og BTEX ble ikke gjennomført ved prøvetaking under tømmervanning fordi egnet emballasje manglet.

Måleprogrammet eller egen rutine må sikre vurdering og rapportering i henhold til vilkår 11.4 i tillatelsen.

Virksomheten manglet rutine for prøvetaking av utslipp til luft og det var ikke kjent hvor ofte måling av CO med håndholdt utstyr ble gjennomført.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

Miljørisikovurderingen kan forbedres.

Kommentarer:

Virksomheten benytter TQM-systemet for å gjennomføre risikovurderinger. Systemet benytter fem klasser for sannsynlighet og fem klasser for konsekvens. Kriterier for de ulike konsekvensklassene er ikke beskrevet. De ulike resipientenes sårbarhet bør vurderes når man vurderer konsekvens.

Systemet sikrer ikke at det blir utarbeidet tiltak knyttet til hendelser med uakseptabel risiko. Det fremkom i intervju at det noen ganger gjennomføres risikoreduserende tiltak uten at disse dokumenteres i systemet.

Det kom også frem i intervju at miljørisikovurderingen blir gjennomgått årlig, selv om det ikke finnes en skriftlig rutine. Dersom det ikke gjøres endringer i vurderingene, blir ikke gjennomgangen dokumentert.

Utslipp av slukke vann er ikke vurdert som mulig konsekvens ved brann, det bør inngå.

Behovet for rutine for risikovurdering er beskrevet i avvik 1.

Anmerkning 2

Gjennomgang av internkontrollen kan dokumenteres bedre.

Kommentarer:

Det er gjennomført internrevisjon av internkontrollen i 2021 og funn fra dette er kommunisert ut, men det er ikke dokumentert hva som er gjennomgått.

Det fremkom av intervju at gjennomgang ikke nødvendigvis dokumenteres hvis det ikke er endringer. Alle dokumenter i internkontrollen bør ha dato, versjonsnummer og endringslogg.

Behovet for rutine for systematisk gjennomgang av internkontrollen er beskrevet i avvik 1.

Anmerkning 3

Virksomheten må ha god driftsoppfølging ved forbrenningsanlegget.

Kommentarer:

Virksomheten har tidligere hatt store overutslipp til luft av støv og CO. Ved målinger gjennomført i 2021 var konsentrasjonene under grenseverdi i tillatelsen. Det ble opplyst at dette er resultat av samarbeid med produsent av fyringsanlegget, og at det er utarbeidet rutiner for innstilling av anlegget for å bedre driften. Virksomheten opplyser at brenselssammensetningen og energibruk varierer, og at det er utfordrende for stabil drift. Krav om akkreditert prøvetaking av utslipp til luft omfatter prøvetaking hvert andre år. For å sikre at utslippene er innenfor kravene i tillatelsen er det viktig at virksomheten har god driftsoppfølging.

Anmerkning 4

Det er uklart om virksomheten har kontroll med utslipp fra oljeutskiller.

Kommentarer:

Det er inngått avtale med et firma om tømning og kontroll av oljeutskiller. Virksomheten kunne ikke svare på hvilken type kontroll som inngår i avtalen med tømmefirmaet. Videre kunne de ikke svare på om det var tatt prøve av utløpet fra oljeutskilleren for å dokumentere om denne fungerer som den skal. På sluttmøtet kom det frem at det skal foreligge resultater fra kontroll i en perm i vaskehallen, dette ble ikke verifisert under tilsynet.

8. Andre forhold

Virksomheten ser på muligheten for å øke produksjonen ved anlegget utover nåværende rammer i tillatelsen. Statsforvalteren opplyser om at virksomheten må søke om endring i god tid. Søknad må minimum omfatte hvilke endringer det søkes om, og vurderinger av hvilke konsekvenser de omsøkte endringene medfører for ytre miljø.

Renseløsningen som er etablert, bestående av dam og kanal for sedimentasjon før utløp i Dokkatjern, er ikke ferdig. Virksomheten opplyste om at det i løpet av vinteren vil bli plassert betongblokker i enden av kanalen for å heve vannivået og øke oppholdstiden for vann i kanalen. I tillegg vil det bli etablert et system for å blåse luft ned i vannmassene i dammen. Virksomheten må sørge for rutiner som sikrer driften av renseløsningen.

Det kom frem under tilsynet at overflateavrenning fra en del av tømmerlageret ikke går ut i renseløsningen som resten av vannet fra området, men går ut i Lianelva. Statsforvalteren forutsetter at virksomheten vurderer om det er behov for endring av dette med bakgrunn i gjennomførte målinger i vann.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Presentasjon av HMS-system
- Oppsummering deklarasjoner 2020 og 2021
- Prøvetakingsplan for utslipp av tømmer vann fra Bergene Holm AS, avd. Haslestad (29.04.2021)
- Avfallsrutine
- Eksempel på avviksmelding av hendelse
- Eksempler på vurderte hendelser risikovurdering

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Viser i tillegg til bl.a. følgende informasjon på www.miljodirektoratet.no/publikasjoner:

- Faktaark M-550/2016 – Har virksomheten din farlig avfall
- Faktaark M-284/2014 – Håndtering av farlig avfall
- Faktaark M-21/2015 – Avfallsdeklarerer.no
- Faktaark M-30/2013 – Drift av oljeutskillere