



GEMINOR AS  
Postboks 93  
4299 Avaldsnes

Saksbehandler:

Anne Stine Zakariassen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Geminor AS, Borg Havn Kontrollnummer: 2022.248.I.SFOV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Tone Ingulstad

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*

Anne Stine Zakariassen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Inge Raymond Langhelle

Erik Solstrand

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:*

Trine Celius

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Geminor AS, Borg Havn (Geminor) den 4. april 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Geminor mellomlager RDF-baller utendørs uten klimavern
- Geminor sin risikovurdering for ytre miljø er mangelfull

#### Anmerkninger:

- Geminor sine rutiner for drift og vedlikehold kan forbedres
- Geminor sin avvikshåndtering kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

08.042022	Anne Stine Zakariassen	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Fredrikstad kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> GEMINOR AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 873023732	<b>Eies av:</b> 970902341
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Geminor AS, Borg Havn	<b>Anleggsnr.:</b> 3004.0271.01
<b>Kommune:</b> Fredrikstad	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 8. november 2019	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Miljørisikovurdering
- Avvikshåndtering
- Mottak og lagring

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Geminor AS, Borg Havn plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at vi skal kunne avslutte saken, må Geminor innen 1. juni 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Anne Stine Zakariassen.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21. mars 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Geminor AS, Borg Havn bli ilagt et gebyr på kr 35 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Geminor mellomlagrer RDF-baller utendørs uten klimavern

##### **Avvik fra:**

Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av RDF-baller i Borg Havn for Geminor AS – Fredrikstad kommune, datert 08.11.2019 (Tillatelsen), punkt 1 (Rammer) og 3.1 (Mellomlagring av RDF-baller).

## **Kommentarer:**

### Beskrivelse av krav

Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak og mellomlagring av RDF-baller ved Geminor AS sitt anlegg i Borg Havn (gbnr. 303/1442) i Fredrikstad kommune. Mellomlagring av RDF-baller skal skje på fast dekke med klimavern. Med klimavern menes overbygg eller tett konteiner slik at avfall ikke kommer i kontakt med vann.

### Observasjoner under tilsynet

Det ankommer båt med RDF-baller (refuse-derived fuel) fra England hver mandag. Avfallet i ballene er tørket og sortert og egnet til brensel i forbrenningsanlegg. Hver ball er stripset og deretter pakket i 5-6 lag plast. RDF-ballene kjøres av båten på såkalte "Mafiflak". Et «Mafiflak» er en stor tralle med ca. 26 RDF-baller stropet sammen (ca 35-40 tonn).

Det meste av avfallet transporteres til Havnelager 3 som Geminor leier av Borg Havn (gbnr 303/1442). Men det kom fram under tilsynet at noen «Mafiflak» med RDF-baller kan bli mellomlagret utendørs uten klimavern i opptil 5 dager på et annet område, som ikke inngår i gbnr 303/1442, før de leveres videre. Hvis det er «Mafiaflak» med RDF-baller som ikke har blitt transportert videre ved ukeslutt, flyttes disse til Havnelager 3 hvor de oppbevares før videre transport.

## **Avvik 2**

Geminor sin risikovurdering for ytre miljø er mangelfull

### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 2.6 (Internkontroll) og 8 (Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning).

Internkontrollforskriften § 5 – pkt. 6 og 7

## **Kommentarer:**

### Beskrivelse av krav

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor.

Miljørisikoanalysen skal gjennomgå minimum en gang per år. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

### Observasjoner under tilsynet

Geminor kunne under tilsynet vise til en dokumentert miljørisikoanalyse (datert 08.02.2021). Den inneholdt ikke en dokumentert oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av virksomhetens aktiviteter.

Det ble under tilsynet observert en overvannskum rett utenfor Havnelager 3. Vurdering av fare for utslipp av slokkevann fra brann var ikke dokumentert i framlagt miljørisikoanalyse.

Det kunne under tilsynet heller ikke vises til en skriftlig rutine for utarbeidelse av miljørisikovurderinger.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Geminor sine rutiner for drift og vedlikehold kan forbedres

#### **Kommentarer:**

Det kom fram under tilsynet at det eksisterer en rutine (SOP) for mottak og mellomlagring av RDF-baller i Borg havn. Det fantes i tillegg et dokument som sa noe om hvordan «prosjektet» var organisert. I SOP var det blant annet ikke tydeliggjort hvem i prosjektet som skulle utføre de ulike operasjonene for å sikre at det ikke foregår utslipp til vann, forsøpling til omgivelsene og at beredskapen er ivaretatt. Rutinen inneholder ingen beskrivelse eller kart over hvor avfallet skal plasseres/mellomlagres (Havnelager 3).

### **Anmerkning 2**

Geminor sin avvikshåndtering kan forbedres

#### **Kommentarer:**

Under tilsynet ble det fra operatør i Havnelager 3 opplyst at det ofte er skader/hull på RDF-ballene som blir levert fra England. Samt at det ved flytting av RDF-baller i havna kan oppstå skader. Dette blir videreformidlet til Geminor som avvik. Ved gjennomgang av avvikssystemet kunne det ikke vises til registrerte avvik med hensyn til skader/hull i RDF-ballene.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)
- Tillatelsen

## 9. Informasjon til virksomheten

Veileder det ble informert om:

- [Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? \(M-992\)](#)

Ytterligere informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes her:

- [www.lovdatabasen.no](http://www.lovdatabasen.no)
- [www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no)
- [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no)