



TOPAAS OG HAUG AS ENTREPRENØRFORRETNING  
Olav Ingstads vei 11 (JE)  
1351 Rud

Saksbehandler:  
Øystein Solaas

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Topaas og Haug AS - Yggeset gjenvinningsmottak Kontrollnummer: 2022.334.I.SFOV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Eli Bråthen

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Øystein Solaas

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Vidar Halvorsen  
Tore Haug  
Kim Massey

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo  
og Viken:*  
Anne Stine Zakariassen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Topaas og Haug AS - Yggeset gjenvinningsmottak den 18.02.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Topaas og Haug AS har mottatt betongavfall utover rammene i tillatelsen og betongavfallet lagres ikke på fast dekke
- Topaas og Haug AS sine rutiner for mottakskontroll har mangler
- Topaas og Haug AS mangler et måleprogram for utslipp til vann
- Topaas og Haug AS mangler et måleprogram for miljøovervåking av vannresipienter

#### Anmerkninger:

- Internkontrollsystemet kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

16.05.2022

Øystein Solaas

Kari Skogen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Asker kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> TOPAAS OG HAUG AS ENTREPRENØRFORRETNING	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971782609	<b>Eies av:</b> 916808178
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 43.120 - Grunnarbeid	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Topaas og Haug AS - Yggeset gjenvinningsmottak	<b>Anleggsnr.:</b> 3025.0281.01
<b>Kommune:</b> Asker	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 19. november 2021	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Topaas og Haug AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Topaas og Haug AS innen 24.06.2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Øystein Solaas.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 03.02.2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Topaas og Haug AS bli ilagt et gebyr på kr 28 100 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Topaas og Haug AS har mottatt betongavfall utover rammene i tillatelsen og betongavfallet lagres ikke på fast dekke

##### **Avvik fra:**

Tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg på Yggeset for Topaas og Haug AS (2021.0889.T) (tillatelsen) punkt 1.2

##### **Kommentarer:**

Betongavfall skal lagres på fast dekke (asfalt eller lignende).

Da maksimal mengde betongavfall som kan mellomlagres til enhver tid ikke skal overstige 5 000 tonn, har Statsforvalteren i tillatelsen satt vilkår om at virksomheten ikke kan ta imot mer betongavfall før eksisterende lager på 15 000 tonn betongavfall er redusert til under 5 000 tonn.

Følgende ble observert på tilsynet:

- Betongavfall lagres på grus. Det er ikke etablert fast dekke for behandling og lagring av betongavfall.
- Topaas og Haug AS opplyser at de har ca. 8 000 tonn igjen av lageret av betongavfall som ble overtatt ved overtagelsen av anlegget. Det har likevel blitt tatt imot nytt betongavfall før det eksisterende lageret er redusert til under 5 000 tonn.

## **Avvik 2**

Topaas og Haug AS sine rutiner for mottakskontroll har mangler

### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.1

### **Kommentarer:**

Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sikre at anlegget kun tar imot lovlig avfall i henhold til tillatelsens punkt 1.2 (Tillatte avfallstyper og lagringstid). Rutinene må kunne dokumenteres. Når virksomheten skal ta imot avfall fra en leverandør, må det fremskaffes opplysninger om avfallens innhold før mottak. Virksomheten skal føre journal med opplysninger om hvem som har levert avfallsmasser, hvor det kommer fra, mengder, type og dato. Journalen skal til enhver tid kunne forevises forurensningsmyndigheten ved kontroll/tilsyn.

Alle lass skal inspiseres visuelt ved mottak og tømming. Dersom lass inneholder synlige avfallsfraksjoner som anlegget ikke har tillatelse til å motta, skal lasset avvises.

Driftspersonell ved anlegget skal ha nødvendig kunnskap for å kunne avdekke hvilke lass som skal avvises. Dette inkluderer kjennskap til gjeldende regelverk.

Dersom en kunde leverer avfallsfraksjoner som anlegget ikke har tillatelse til å ta imot skal det være system og rutiner som hindrer at forholdet gjentar seg. Det skal umiddelbart settes i gang tiltak for å avgrense eventuelle utslipp, fjerne avfallet og levere det til et mottak med tillatelse etter forurensningsloven. Virksomheten skal avvikhåndtere hendelsen og kunden kan belastes med et avviksgebyr som skal dekke virksomheten sine kostnader med å sortere ut og viderehåndtere det ulovlige avfallet.

Følgende kom frem under tilsynet:

- Virksomheten har en skriftlig rutine for mottakskontroll, men denne mangler en beskrivelse av visuell kontroll ved mottak og tømming.

- Virksomheten mangler skriftlige rutiner for stikkprøver av avfall som mottas på anlegget. Virksomheten opplyser at det ikke har blitt utført stikkprøver, men de har ikke mottatt 100 lass enda.
- Alle lass mottatt fra samme prosjekt blir ikke inspisert visuelt ved mottak og tømming.

### **Avvik 3**

Topaas og Haug AS mangler et måleprogram for utslipp til vann

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 12.2

#### **Kommentarer:**

Virksomheten skal iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy, som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

Virksomheten skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft (støvnedfall), støy og vann ved å gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.

Måleprogrammet skal baseres på virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, det skal blant annet gjøres målinger på komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt under punkt 4-6 i tillatelsen

Det skal blant annet tas vannprøver minst to ganger årlig. Tillatelsen stiller videre krav til hvilke parametere det som minimum skal måles på.

Følgende kom frem under tilsynet:

- Topaas og Haug AS mangler et måleprogram for overvåkning av utslipp til vann (program for utslippskontroll).

### **Avvik 4**

Topaas og Haug AS mangler et måleprogram for miljøovervåkning av vannresipienter

#### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 12.3

#### **Kommentarer:**

Virksomheten må årlig gjennomgå overvåkningsprogrammet for å sikre at det er dekkende i henhold til kjennskapen til anlegget. Det er virksomheten som har ansvar for å påse at overvåkningsprogrammet er tilstrekkelig til å avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra anlegget til omgivelsene.

Virksomheten skal overvåke hvordan utslipp fra avfallsvirksomheten påvirker økologisk og kjemisk tilstand i resipient. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp/aktivitet. Det skal gjennomføres tiltaksorientert overvåkning i samsvar med føringer i

vannforskriften vedlegg V. Overvåkingen skal belyse virksomhetens bidrag til samlet tilstand i resipient.

Følgende kom frem under tilsynet:

- Topaas og Haug AS mangler et overvåkningsprogram for å overvåke hvordan utslipp fra avfallsvirksomheten påvirker økologisk og kjemisk tilstand til resipient.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Internkontrollsystemet kan forbedres

#### Kommentarer:

Følgende kom frem under tilsynet:

- Topaas og Haug AS har en miljørisikoanalyse for deres aktivitet på området, men denne mangler en vurdering av miljørisikoen knyttet til utslipp fra gjenvinning av betong. Det mangler også en vurdering av risikoen for utslipp av diesel. Videre er det ikke gjort en vurdering av virksomhetens påvirkning på vannresipienter og vannresipientenes sårbarhet.
- Topaas og Haug AS mangler en beskrivelse av hva som skal registreres som et avvik på ytre miljø. Det er ikke registrert avvik på feillevering av avfall som avvises.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

## 9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter
  - Lovtekst: [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL\\_17#KAPITTEL\\_17](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_17#KAPITTEL_17)
  - Veileder: <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/massehandtering/betong-og-tegl-fra-riveprosjekter/>