



RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS
Postboks 154 Bragernes
3001 Drammen

Saksbehandler:
Anne Stine Zakariassen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved RfD - Kilden omlasting - Eiker næringspark

Kontrollnummer: 2022.246.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Even Midttun (fagansvarlig
gjenvinningsstasjoner og omlasting)

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Anne Stine Zakariassen

Andre deltagere fra virksomheten:

Nancy Nielsen (ansvarlig for kvalitetssikring
gjenvinningsstasjoner og omlasting)
Yngve Svendsen (driftsansvarlig for Kilden
omlasting)

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo
og Viken:*

Irene Tronrud
Malin Røyset Aarønes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) - Kilden omlasting - Eiker næringspark den 4. mai 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- RfD har ikke etablert renseenhet før utslipp til kommunalt nett og overholder ikke rensekrav fastsatt i tillatelsen
- RfD har mangelfull utslippskontroll
- RfD sin risikovurdering for ytre miljø er mangelfull
- RfD sin internkontroll er mangelfull med hensyn til skriftlige rutiner

Anmerkninger:

- RfD sitt avvikssystem kan forbedres med tanke på ytre miljø
- Avklaringer rundt driftstid, eiendomsgrense og vedlikehold av leid bygg kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

2. juni 2022

Anne Stine Zakariassen

Kari Skogen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Øvre Eiker kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS	
Organisasjonsnr.: 984554257	Eies av: 984459947
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: RfD - Kilden omlasting - Eiker næringspark	Anleggsnr.: 3048.0089.01
Kommune: Øvre Eiker	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 22. august 2019	Sist endret: 5. mars 2021

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

RfD plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må RfD innen 1. oktober 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Anne Stine Zakariassen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. april 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil RfD - Kilden omlasting - Eiker næringspark bli ilagt et gebyr på kr 35 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

RfD har ikke etablert renseenhet før utslipp til kommunalt nett og overholder ikke rensekrav fastsatt i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) til drift av omlastningsstasjon på Eiker Næringspark i Øvre Eiker kommune (Tillatelsen) punkt 4.2

Kommentarer:

Beskrivelse av krav

Vann som har vært i kontakt med avfall skal betraktes som forurenset. Alt forurenset overvann skal samles opp og gjennomgå tilfredsstillende rensing før påslipp på kommunalt nett.

Avløpsvannet fra oljeutskiller og slamavskiller (renseenhet) skal overholde grenseverdier gitt tabell 2 pkt 4.3.1 i tillatelsen.

Under tilsynet kom det fram følgende

RfD har kart over ledningsnett i anlegget. Dette viser at det er 3 vannstrømmer ut av anlegget:

1. *Overvann fra taket* - føres i rør gjennom bygget ut til overvannskum tilhørende overvannsnett til Eiker næringspark
2. *Vann fra sluk på nedre plan (vaskeplass for biler)* – føres via oljeutskiller og prøvetakingskum til pumpekum og videre til kommunalt spillvannsnett
3. *Forurenset vann fra sluker plassert på øvre og midterste plan* – føres urensert via innvendig prøvetakingskum til den samme utvendig plassert pumpekummen som nevnt over

Resultater fra prøvetaking av vannstrøm 2 viser overskridelser av krav både for krom, nikkel, zink og olje. Vannstrøm 3 kommer blant annet fra sluker plassert i forkant av bingene som de ulike avfallsfraksjonen lagres i, og består av avrenning fra avfallet og eventuelt spylevann (i hovedsak rengjøres det med tørre metoder/feiling).

Det finnes i dag ingen renseløsning for vannstrøm 3, jf. krav i tillatelsen, men det fremkom under tilsynet at RfD planlegger å etablere en renseløsning. Den planlagte renseløsningen var ikke gjengitt i handlingsplanen som ble framvist under tilsynet (se avvik 3).

Avvik 2

RfD har mangelfull utslippskontroll

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 11.1

Kommentarer:

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal holde oversikt over samtlige utslipp fra anlegget, herunder utslipp til vann, støy og lukt. Det skal etableres et system for å vurdere hva som er relevante utslipp og gjennomføre målinger, jmfør vilkår 2.6.1 om miljørisikovurdering.

Målinger skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp og dokumentere at gitte krav overholdes.

Måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontroll og minst inneholde en tydelig fremgangsmåte på hvordan kravene skal følges opp. Programmet bør inneholde prøvetype, prøvetakingsfrekvens, planlagt tidspunkt for prøvetaking, parametere som skal måles, skriftlig rutiner for lagring og innsending av prøver, ansvarlig person for prøveuttak / innsending av prøver o.l. Utarbeidelse av måleprogram skal utføres av kvalifisert uavhengig konsulent eller av personell med dokumentert kompetanse. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

Under tilsynet kom det fram følgende

RfD har ikke utarbeidet måleprogram for sitt utslipp til vann.

RfD har ansatt konsulentfirmaet NIRAS for å gjennomføre prøvetaking av utslipp til vann for året 2021. Konsulentene tok tre prøver av utslipp til vann i november og desember 2021. Det foreligger ikke rutinebeskrivelse for prøvetakingen eller et måleprogram for utslippskontroll, jf. innhold i program fastsatt av kravene i tillatelsen.

Avvik 3

RfD sin risikovurdering for ytre miljø er mangelfull

Avvik fra:

- Tillatelse punkt 2.6.1.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6

Kommentarer:

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø, jmfør internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 6, og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft. Risikovurderingen skal gjelde både for normal drift ved anlegget og akutt forurensning, inkludert utslipp av slokkevann ved en eventuell brann. Risikovurderingen skal gjennomgås og evalueres ved endringer i driften og minimum en gang per år. Eventuelle behov for risikoreduserende tiltak skal følges opp gjennom en dokumentert tiltaksplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet.

Miljørisikovurderingen skal ta utgangspunkt i de naturmiljøressurser som kan bli berørt av forurensning fra anlegget inkludert akutt forurensning fra anlegget, og inkludere en vurdering av de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten om nødvendig iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

Under tilsynet kom det fram følgende

RfD har utarbeidet en risikovurdering datert 28.04.2022 som er mangelfull:

- Få hendelser med tanke på utslipp til vann er vurdert. Eksempelvis mangler «utslipp som overskrider grenseverdier», «slokkevann fra brann».
- Mangelfull kartlegging og vurdering av hvilke naturmiljøressurser som kan bli berørt og de helse- og miljømessige konsekvenser eventuell forurensning kan medføre
- Tiltaksplanen som ble vist er svært mangelfull og inneholder ingen tiltak med hensyn ytre miljø deriblant å hindre overutslipp i henhold til tillatelsen (se avvik 1)

Avvik 4

RfD sin internkontroll er mangelfull med hensyn til skriftlige rutiner

Avvik fra:

- Tillatelse punkt 4.3.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

Beskrivelse av krav

Det skal foreligge dokumenterte rutiner for jevnlig inspeksjon og tømming av:

- oljeutskiller,
 - kummer og
 - eventuelle rense- og behandlingsmåter (slamavskiller)
- jamfør vilkår 2.6.2 om driftsrutiner.

Under tilsynet kom det fram følgende

- RfD mangler dokumenterte rutiner for vedlikehold og tømming av oljeutskiller, kummer, pumper og andre installasjoner
- Rutine for mottakskontroll (DRK 302) mangler beskrivelse av hva som er definert som ulovlig avfall
- Virksomheten mangler rutine for utarbeidelse av miljørisikovurderinger, se avvik 4
- Virksomheten kunne ikke vise til rutiner som sikrer at avfallet som videreleveres til mottak godkjent etter forurensningsregelverket

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

RfD sitt avvikssystem kan forbedres med tanke på ytre miljø

Kommentarer:

Under tilsynet kom det frem at ikke alle hendelser med tanke på ytre miljø blir registrert inn i virksomhetens avvikssystem. Hendelsen med overskridelse av grenseverdier for utslipp til vann beskrevet i avvik 1 er ikke registrert. I tillegg blir det sortert ut EE-avfall fra innkommet avfall uten at dette er registrert som avvik i systemet. Det bør gjøres en gjennomgang av hvordan avvik knyttet til ytre miljø defineres og håndteres.

Anmerkning 2

Avklaringer rundt driftstid, eiendomsgrense og vedlikehold av leid bygg kan forbedres

Kommentarer

Det kom fram under tilsynet at RfD leier bygget og eiendommen hvor omlastningen foregår. Virksomheten bør avklare og være informert om eventuelle plankrav for området, eiendomsgrenser og hvordan vedlikehold av bygget skal utføres.

8. Andre forhold

Det ble under tilsynet vist til Statsforvalterens tilbakemelding på årsrapporten fra RfD for 2021 for Kilden omlastning (brev av 21.04.2022). Også i denne tilbakemelding understreker vi at vi ser alvorlig på at deler av avløpsvannet føres urensset på kommunalt avløpsnett og at grenseverdiene er overskredet.

Det var uklart om virksomheten hadde påslippsavtale til kommunalt nett. Avløpsvann fra virksomheter vil kunne føre til problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget og for slamkvaliteten. Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlige avløpsnett fra virksomheter iht forurensningsforskriften kapittel 15 A.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) til drift av omlastningsstasjon på Eiker Næringspark i Øvre Eiker kommune, gitt 22.08.2019 (sist endret 05.03.2021).

Andre dokumenter:

- Årsrapport fra RfD til Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) for året 2021
- Rapport fra NIRAS «Vannprøvetaking Kilden Omlastningsstasjon 2021» (vedlegg til årsrapport)
- Tilbakemelding på årsrapporten 2021 - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen - Kilden omlasting - Øvre Eiker kommune. Brev fra SFOV datert 21.04.2022.

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Hva kan virksomheten min gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast
- Kontroll med risiko gir gevinst

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på www.lovdatabasen.no og www.regjeringen.no.

Link til aktuelle brosjyrer/infoark:

- [Veileder industrielle måleprogram \(M-6\)](#)
- [Forventninger til virksomheters utslippskontroll \(TA-2748\)](#)
- [Håndtering av farlig avfall \(M-284\)](#)
- [Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? \(M-992\)](#)
- [Drift av oljeutskillere](#)

Andre faktaark finnes på miljødirektoratets hjemmeside: www.miljodirektoratet.no