



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Rygg gjenvinningsstasjon - Drifter Veolia Miljø Gjenvinning AS, avd. Tønsberg på vegne av VESAR

Dato for inspeksjonen: 27.4.2010

Rapportnummer: -

Saksnr. hos Fylkesmannen: 10/ 851

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Arvid Hvarnes – Driftsansvarlig Espen Dahl - Bas	Fra tilsynsetatene: Berit Løkken og Roar Rabbevåg – Fylkesmannen Conny Tove Bruun – Arbeidstilsynet
--	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler de funn, avvik og anmerkninger som ble konstatert på Rygg gjenvinningsstasjon i Tønsberg kommune. Veolia Miljø Gjenvinning AS drifter denne på anbud fra VESAR som står som eier av anlegget. Inspeksjonen ble gjennomført den 27.4.2010.

Fylkesmannen avdekket ett avvik og det ble gitt en anmerkning under inspeksjonen.

Avvik ble gitt for:

- Nye avfallsfraksjoner som isopor med XPS (Bromerte flammehemmere), porter med porskum (KFK- gasser) og gulvbelegg og -lister med myknere (ftalater) blir ikke sortert ut og håndtert som egne fraksjoner. Disse er å anse som farlig avfall med mindre man kan dokumentere at innholdet av farlige stoffer er under grenseverdiene.

Anmerkninger ble gitt for:

- Ulike forhold knyttet til vannhåndtering, herunder mangelfulle rutiner for oppsyn med og tømming av tett tank i rommet der farlig avfall lagres.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet):	Driftes av (org.nr): 937 270 062
Besøksadresse: Rygg Industriområde, Sem, Tønsberg	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Rygg gjenvinningsstasjon	Anleggsnr:
Kommune: Tønsberg	Anleggsaktivitet: Gjenvinningsstasjon for private.
Fylke: Vestfold	Risikoklasse.: -
Tillatelse sist oppdatert: Søkt, men ikke ferdig behandlet	Saksnr: 10/851

Det gjennomføres i perioden april - mai 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll

Rapportens status: Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding.
- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Veolia Miljø Gjenvinning AS, avd. Tønsberg om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.7.2010 på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, eller mottar en akseptabel fremdriftsplan for når forholdene skal være rettet innen 1.7.2010, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen en nærmere angitt frist.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med kr 1 000,- per dag inntil kravene/kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)

Kommentarer:

Virksomheten håndterer ikke de nye farlig avfallsfraksjonene så som byggisopor med Bromerte flammehemmere, Sandwich- elementer med porsukum (KFK-gasser) og gulvbelegg med ftalater. Disse går i restavfallet.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende punkt å anmerke:

- Anmerkning 1: I farlig avfallsmottak er det satt ned et sluk for oppsamling av eventuelt spill. Denne fører til tett tank uten nivåvarsler. Rutiner for oppfølging av denne var ikke klarlagt. Virksomheten var usikker på om dette var en tett tank, eller om vannet fra denne infiltreres. Rutiner for oppfølging og regelmessig tømning av denne bør etableres. I tillegg kommenteres at vannhåndteringen for virksomhetene på Rygg er uoversiktlig, og deler av vannet fra virksomheten går ut i lokal bekk. Vannhåndteringen for Rygg industriområde følges opp som egen sak fra Fylkesmannen.

Andre forhold /kommentarer:

Virksomheten holder til i nye lokaler som stod ferdig høsten 2009. Anlegget ser ut til å være godt tilpasset og funksjonelt. Ansatt som hadde ansvar for håndtering og videresending av farlig avfall så ut til å ha gode systemer og rutiner for håndtering av dette. Virksomheten opplyser at de 1 – 2 ganger per uke har henting av farlig avfall for levering til destruksjon.

Det opplyses at EE- avfall stort sett går ukentlig ut av anlegget.