



Saksbehandler: Berit Løkken, innvalgstelefon: 33 37 11 95

Veolia Miljø Gjenvinning AS

Grinda
3271 Larvik

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Lersbryggen Gjenvinningsstasjon, Sande

Dato for inspeksjonen: 26.5.2010
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/851

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Thorbjørn Asmyhr, Otto Kristoffersen, Svend Solberg, Even Midtthun (RfD), Toril Delbæk	Fra Fylkesmannen: Roar Rabbevig, Berit Løkken
---	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert ved Lersbryggen Gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 26.5.2010.

Fylkesmannen avdekket to avvik og to anmerkninger under inspeksjonen.

- Avvik 1: Mottakskontrollen for farlig avfall er mangelfull
- Avvik 2: Kompetanse og rutiner for håndtering av nye avfallsfraksjoner er mangelfullt
- Anmerkning 1: Vurdere fare for forurenset avrenning fra asfaltert plate
- Anmerkning 2: Etablere rutiner for tømning av bunnoppsamling i farlig avfallscontainer

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Veolia Miljø Gjenvinning AS om en skriftlig bekreftelse innen 15.8.2010 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

8.6.2010 Fylkesmannen i Vestfold

Berit Løkken
(etter fullmakt)

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (driftsansvarlig): 937 270 062	Veolia Miljø Gjenvinning AS
Besøksadresse: Lersbryggen, Sande	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Lersbryggen Gjenvinningsanlegg	Anleggsnr:
Kommune: Sande	Anleggsaktivitet: Gjenvinningsstasjon
Fylke: Vestfold	Risikoklasse.: -
Tillatelse sist oppdatert: 3.11.2006	Saksnr: 2010/851

Det ble i perioden april – juni 2010 gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Veolia Miljø Gjenvinning AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.8.2010 på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen innen 15.8.2010 ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000 etter en nærmere angitt frist. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. brev av 4.2.2009, og skal derfor betale gebyr pålydende kr. 11 200.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)

Kommentarer:

Gjenvinningsstasjonen må legge til rette for at nye fraksjoner av farlig avfall som cellegummi, isopor og vinylbelegg kan sorteres ut fra annet avfall. Denne type fraksjoner kan inneholde bromerte flammehemmere, ftalater eller KFK/HKFK i så store mengder at dette avfallet må klassifiseres som farlig avfall. Vi viser også til avsluttende kommentarer vedrørende tilsyn hos RfD.

Det ble under tilsynet opplyst at stein, masser og mindre mengder betongavfall blir deponert på Lindum. Betongmasser kan inneholde rester av maling, fugemasse, mørtel og lignende som kan være farlig avfall. Slike fraksjoner skal håndteres som farlig avfall, og avleveres godkjent mottakssted.



Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)

c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)

Kommentarer:

Korrekt håndtering av farlig avfall, sammen med god mottakskontroll, krever oppdatert kunnskap hos de som skal stå for håndteringen. Virksomheten har ikke god nok kunnskap om de nye farlig avfallsfraksjonene, slik at disse kan bli sortert ut fra annet avfall / farlig avfall. Det vises til utlevert faktaark Farlig avfall fra bygg og anlegg 2616/2010.

Det er ikke etablert rutiner for håndtering av de nye farlig avfallsfraksjonene, jf.

kommentarene under Andre forhold / kommentarer vedrørende samordning av internkontrollen med RfD.

Tilrettelegging og rutiner må gjennomføres selv om gjenvinningsstasjonen kun tar imot avfall fra private husholdninger, og at næringskunder blir henvist videre til Lindum ved Drammen.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1:

Området hvor gjenvinningsstasjonen er plassert er asfaltert. Det er ikke egen oljeavskiller på området, men sluk med avrenning til Lersbryggen renseanlegg. Selv om gjenvinningsstasjonen hovedsakelig tar i mot avfall /farlig avfall fra husholdningene i Sande kommune, og det synes å være god kontroll med mottak, bør det gjennomføres en dokumentert risikovurdering vedrørende fare for forurensning fra den asfalterte platen.

Anmerkning 2:

Kontaineren hvor farlig avfall lagres har dobbelt bunn med rist. Denne var ved inspeksjonen ikke full, men bør sjekkes jevnlig og eventuelt tømmes.

Andre forhold /kommentarer:

Lersbryggen Gjenvinningsstasjon har åpent to dager i uken. Virksomheten har god oversikt over innkomne mengder farlig avfall ved journalføring.

Lersbryggen Gjenvinningsstasjon er Sande kommunes tilbud til husholdninger for innlevering av farlig avfall. Anlegget drives av Veolia som har egen tillatelse. Sande kommune er med i RfD – Regionsamarbeidet for Drammensregionen, som ivaretar renovasjonsordningen for kommunene i denne regionen.

Fylkesmannen i Vestfold har i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud gjennomført tilsyn hos RfD. RfD har sju gjenvinningsstasjoner for sine kommuner, hvorav to stasjoner i Vestfold. Disse er begge betjente i åpningstiden. De fysiske anleggene har forskjellige eiere (og konsesjoner), og anleggene drives av forskjellige operatører på vegne av RfD og konsesjonshaverne. Noen av operatørene har underentreprenører som sørger for bemanning på gjenvinningsstasjonene.

Siden det er så mange aktører involvert, er det nødvendig at en av aktørene har ansvar for å samordne internkontrollen. Det er naturlig at RfD har dette ansvaret, siden de er oppdragsgivere og gir rammebetingelsene. Avtalene RfD har med operatørene har ført til at internkontrollsystemet varierer fra gjenvinningsstasjon til gjenvinningsstasjon.

Inspeksjonen hos RfD påviste to avvik som også omfatter forholdet til de to stasjonene i Vestfold. Avvikene gjelder samordning av internkontroll med operatører og eiere av gjenvinningsstasjonene, og mangler ved internkontrollen innen opplæring, risikovurdering og oppdatering.

Fylkesmannen forventer en oppfølging fra RfD også i forhold til Veolia og Lersbryggen Gjenvinningsstasjon vedrørende disse forholdene.