



Retura Wilhelmsen & Sønner AS
Hvittingfossveien 182

3080 Holmestrand

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Retura Wilhelmsen & Sønner ASs anlegg i Holmestrand

Dato for inspeksjonen: 4.5.2010

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/851

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Pål Sperre, Peter Kaiser, Trond Holtan, Lars Merkerås	Fra Fylkesmannen: Roar Rabbevåg, Berit Løkken
---	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Retura Wilhelmsen & Sønner ASs anlegg i Holmestrand under inspeksjonen 4.5.2010.

Fylkesmannen avdekket to avvik og tre anmerkninger under inspeksjonen.

- Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til kravene
- Anmerkning 1: Virksomheten tar i mot farlig avfall fra underliggende virksomhet uten at dette er deklart fra datterbedriften
- Anmerkning 2: Virksomheten tar i mot betong fra gjenvinningsstasjoner uten at det er avklart innhold av farlige stoffer
- Anmerkning 3: Beredskapsplan er ikke oppdatert og lett tilgjengelig

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Retura Wilhelmsen & Sønner AS om en skriftlig bekreftelse innen 15.8.2010 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2

14.6.2010 Fylkesmannen i Vestfold

Berit Løkken
(etter fullmakt)

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Organisasjonsnr: 880 356 992	Retura Wilhelmsen & Sønner AS
Besøksadresse: Hvitvingfossveien 182, 3080 Holmestrand	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Avfallsanlegg Nordre Foss	Anleggsnr: 0702.0017.01
Kommune: Holmestrand	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering
Fylke: Vestfold	Risikoklasse.: 2
Tillatelse sist oppdatert: 6.10.009	Saknr: 2010/851

Det ble perioden april – mai 2010 gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Retura Wilhelmsen & Sønner AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.8.2010 om at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 15.8.2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Gebyrets størrelse er 14 200 kr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)

Kommentarer:

I tilfeller hvor det leveres blandet avfall sorterer virksomheten ut farlig avfall. Det gjennomføres kontroll av innlevert avfall på sorteringsplata, men det kan ved store mengder være vanskelig å se, eks ved store lass. Det kan også være vanskelig å spore eventuelt farlig avfall til den enkelte næringskunde.

Bygningsmasser /betong/murpuss også fra Lofterød blir mellomlagret på Nord Jarlsberg uten at det er kjent om det inneholder farlig avfall. Det er ikke etablert tilstrekkelige rutiner for å håndtere nye avfallsfraksjoner som gulvbelegg med ftalater, PUR-isolasjon , og lignende, jf. faktaark 2616/2010 Farlig avfall fra bygg og anlegg.



Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (*Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2*)

g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (*Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4*)

Kommentarer:

Ved mottaket for farlig avfall fra private ble det under tilsynet bemerket at enkelte

fraksjoner / fat ikke hadde tilstrekkelig sikring mot eventuell lekkasje eller søl (dobbel bunntetting under fat).

g: Ved farlig avfalls-mottaket for private er det ikke gjennomført tilstrekkelig gjennomgang med hensyn til samlagring av ulike fraksjoner. I kjellerrom hvor virksomheten lagrer farlig avfall er slik gjennomgang utført, men det bør vurderes å merke faste plasser for ulike fraksjoner for å sikre at samlagringen er forsvarlig.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerknning 1:

Virksomheten deklarerer farlig avfall som er innsamlet/levert fra husholdninger i flere kommuner før viderelevering til mottaksanlegget på Ausenfjellet / Sørums. Påføring fra virksomheten skal sikre at farlige avfall fra kommunene (Nøtterøy/Tjøme og Holmestrand) skal være sporbart i NORBAS. Bedriften registrerer avlevert farlig avfall via NORBIT. Etter Fylkesmannens vurdering er det vanskelig å spore hva som er innlevert farlig avfall fra kommunene i NORBAS og hva som er avlevert fra det enkelte anlegg.

Anmerknning 2:

Virksomheten tar i mot betongrester fra gjenvinningsstasjoner uten at det er avklart om disse inneholder farlig avfall. Fraksjonene lagres på anlegget.

Anmerknning 3:

Beredskapsplanen ved uhell er ikke oppdatert.

Kommentarer

I løpet av siste vinter er en mengde avfall under brøyting ved sorteringsplaten skjøvet utenfor denne mot deponiet. Etter snøsmelting kommer avfallet fram, og skaper et uryddig forhold på området. Virksomheten opplyste at dette vil ryddes opp fortløpende framover.

Asbestcellen på deponiet antas avsluttet innen et år.