



TRØNDELAG BILDELER VERDAL AS
Venusvegen 11
7652 VERDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ida Frøya Svendsen, +47 74168055

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Trøndelag Bildeler Verdal AS Kontrollnummer: 2022.123.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra Trøndelag Bildeler Verdal AS:
Edvard Kirkholt Bengtsen

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:
Ida Frøya Svendsen
Sigrid Lund Drage

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved anlegget for kasserte kjøretøy (biloppsamlingsplassen) på Ørin den 17. oktober 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 3 avvik og 0 anmerkninger under inspeksjonen. Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 2 og 3.

Avvik:

1. Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentasjon på oljeutskillerens kapasitet
2. Lagring og merking av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
3. Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentert miljørisikovurdering

Anmerkninger:

Ingen anmerkninger.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

31.10.2022	Ida Frøya Svendsen	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Verdal kommune
- Brannvesenet Midt IKS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TRØNDELAG BILDELER VERDAL AS	
Organisasjonsnr.: 971 896 094	Eies av: 981 400 496
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 – Engroshandel med avfall og skrap	

Kontrollert enhet

Navn: Trøndelag Bildeler Verdal – Ørin - biloppsamling	Anleggsnr.: 5038.0073.01
Kommune: Verdal	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 16.12.2019	Sist endret: ---

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Mottakskontroll
- Sanering, pressing, lagring
- Avfallshåndtering, inkludert farlig avfall
- Overvannshåndtering og utslippskontroll
- Internkontroll (rutiner, journalføring, avvikssystem, risikovurdering, årsrapport)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Trøndelag Bildeler Verdal AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Trøndelag Bildeler Verdal AS innen **2. januar 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 2 og 3.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten 13. oktober 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, med en ressursbruk på tre dager.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentasjon på oljeutskillerens kapasitet

Avvik fra:

Vilkår 3.1 nummer VIII i tillatelse av 16. desember 2019

Kommentarer:

Et renseanlegg som består av oljeutskiller og sandfang skal fungere, driftes og vedlikeholdes i henhold til tekniske retningslinjer i forurensningsforskriften kapittel 15 «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann». For å sikre dette er det en forutsetning at virksomheten kjenner til, og kan dokumentere, at oljeutskilleren har kapasitet til å håndtere vannet som tilføres.

På inspeksjonsdagen viste virksomheten en oversikt over ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskiller og utslipp- og prøvetakingspunkt på anlegget. På anlegget er det etablert én oljeutskiller og to sandfangkummer, ifølge virksomheten. Vi fikk også fremvist rapporter som viste at oljeutskilleren på anlegget er tømt, kontrollert og at det er tatt vannprøver fra utløpet. Virksomheten har en treårig avtale med ekstern aktør om tømning, kontroll og prøvetaking fra oljeutskiller to ganger i året (signert 21. februar 2021).

Daglig leder, som nylig har overtatt stillingen, kunne ikke fremlegge noen dokumentasjon om oljeutskillerens tekniske detaljer på inspeksjonsdagen, men fikk anledning til å ettersende dette til og med dagen etter.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten kunne ikke legge frem dokumentasjon om type oljeutskiller, hvilke vannmengder den er dimensjonert for, og hvilke vannmengder fra anlegget den faktisk blir tilført.

Avvik 2

Lagring og merking av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Vilkår 3.1 nummer VII andre ledd og vilkår 3.6 nummer II i tillatelse av 16. desember 2019
Avfallsforskriften § 11-5

Kommentarer:

Tillatelsen har som vilkår at mellomlagring av farlig avfall skal skje i tråd med avfallsforskriften kapittel 11. Her står det at alle som håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Det står også at ulike typer farlig avfall ikke skal sammenblandes, og at farlig avfall ikke skal blandes med annet avfall. For å sikre dette er det en forutsetning at farlig avfall merkes med riktig innhold.

I tillegg krever tillatelsen at miljøfarlige væsker som ikke er oljebaserte (for eksempel kjølevæske og bremsevæske) må oppbevares slik at de har egen oppsamlingsmulighet og ikke kan renne i oljeutskilleren/resipient ved uhell.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Ikke alt farlig avfall var merket med dets innhold.
- Noe farlig avfall stod plassert under feil merking (se bilde 1).
- Farlig avfall utendørs var lagret på en sårn måte at det kan føre til forurensning av vannresipient, det vil si på dekke med fall mot oljeutskiller uten egen oppsamlingsmulighet (se bilde 2).
- Virksomheten kunne ikke legge frem noen dokumentasjon på at håndtering av farlig avfall var risikovurdert med hensyn på ytre miljø.

Statsforvalteren ser alvorlig på avviket.



Bilde 1 Innendørs lagring av farlig avfall med feil/ingen merking (Foto: Ida Frøya Svendsen v/Statsforvalteren i Trøndelag)



Bilde 2 Utendørs lagring av farlig avfall (Foto: Ida Frøya Svendsen v/Statsforvalteren i Trøndelag)

Avvik 3

Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentert miljørisikovurdering

Avvik fra:

Vilkår 2.6 og 8.1 i tillatelse av 16. desember 2019
Internkontrollforskriften § 5 første ledd nummer 6

Kommentarer:

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges og vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Dette skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. I tillegg skal det utarbeides planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (både sannsynlighetsreducerende og konsekvensreducerende tiltak skal vurderes).

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne medvirker i internkontrollen slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

Statsforvalteren har visse forventninger til innhold i en risikovurdering, og med grunnlag i temaene og opplysningene som ble tatt opp på inspeksjonen, forventer vi å finne vurderinger av følgende (lista er ikke uttømmende):

- Dekke
- Overvann og klimaendringer (særlig økt nedbør og tiårsflom)
- Oljeutskiller og sandfang
- Utslipp av forurenset vann
- Miljøsanering
- Håndtering og lagring av farlig avfall
- Støy
- Spyling av betonggulv etter brannvesenets bilulykkeøvelse
- Nedgravd oljetank

På inspeksjonsdagen fikk vi opplyst at virksomheten jobber med risikovurdering i et kvalitetssystem, med bistand fra ekstern aktør. Alle ansatte i virksomheten har nylig hatt møte der risiko ved arbeidsoperasjonene ble gjennomgått.

Daglig leder, som nylig har overtatt stillingen, kunne ikke fremlegge noen dokumentasjon om risikovurdering på inspeksjonsdagen, men fikk anledning til å etterse disse til og med dagen etter.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten kunne ikke legge frem noen dokumentert risikovurdering av forhold som kan forårsake skade eller ulempe for ytre miljø.
- Virksomheten har ikke definert konkrete/målbare parametere knyttet til nivåene av sannsynlighet og konsekvens for ytre miljø i risikovurderingen.

- Virksomheten kunne ikke legge frem noen rutine for gjennomgang av risiko ved anlegget.

Statsforvalteren ser alvorlig på avviket.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 16. desember 2019