



BILDEMONTNERING NES AS  
Industrivegen 18 (JE)  
2166 Oppaker

Saksbehandler:  
Kjersti Aastorp Hirth

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved BILDEMONTNERING NES AS Kontrollnummer: 2022.293.I.SFOV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Jørn Otto Unsgård Wrangell

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Kjersti Aastorp Hirth

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Eva Jensen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Trine Celius  
Kathrine Eriksen Vatn

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved BILDEMONTNERING NES AS (Bildemontering Nes) den 28. oktober 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. Bildemontering Nes sin håndtering av farlig avfall er mangelfull
2. Bildemontering Nes mangler en kompetanseplan for ansatte som sanerer kasserte kjøretøy
3. Bildemontering Nes sin internkontroll er mangelfull når det gjelder ytre miljø
4. Bildemontering Nes sin miljørisikovurdering har mangler

#### Anmerkninger:

Virksomhetens varslingsplan kan forbedres når det gjelder akutt utslipp

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

10. november 2022	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Nes kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> BILDEMONTERING NES AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 980862755	<b>Eies av:</b> 980817458
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> BILDEMONTERING NES AS	<b>Anleggsnr.:</b> 3034.0007.01
<b>Kommune:</b> Nes	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Kasserte kjøretøy	
<b>Tillatelse gitt:</b> 3. november 2016	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfallshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

BILDEMONTERING NES AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må BILDEMONTERING NES AS innen 13. januar 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([sfovpost@statsforvalteren.no](mailto:sfovpost@statsforvalteren.no)) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 17. oktober 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil BILDEMONTERING NES AS bli ilagt et gebyr på kr 28 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Bildemontering Nes sin håndtering av farlig avfall er mangelfull

##### **Avvik fra:**

- Tillatelse etter forurensningsloven til Bil-demontering Nes AS, Nes Kommune – behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Tillatelsen) punkt 10.1 «Farlig avfall»
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5 «Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall» og § 11-8 «Leveringsplikt»

**Kommentarer:**

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier og skal ikke blandes sammen med annet avfall. Farlig avfall skal oppbevares forsvarlig og merkes tydelig. Flytende farlig avfall skal stå på tett dekke med mulighet for oppsamling eller barrierer. Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall skal levere dette til godkjent mottak minst 1 gang pr år. Plikten inntreder dersom den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Levering av farlig avfall skal dokumenteres ved elektronisk deklarerer i avfallsdeklarerer.no

Bildemontering Nes oppbevarer farlig avfall som oppstår fra saneringen av kasserte kjøretøy utendørs under tak eller i konteiner. Det meste av flytende avfall lagres på IBC beholdere, men noe lagres også på 200 liters fat.

Etter befaringen på anlegget og gjennomgang av dokumentasjon påpeker vi følgende:

- 200 liters fat med blandet drivstoff og spraybokser var lagret på pall ute over et sluk / innløp til oljeutskiller, og fatene var ikke sikret med oppsamling / fysiske barrierer for å hindre et eventuelt søl eller lekkasje.
- Alt farlig avfall som oppstår i forbindelse med driften leveres og deklarerer ikke årlig. Utfra Avfallsdeklarerer.no er ikke bremsevæske levert i 2021, og spraybokser og oljeforurenset masse (som oljeforurenset zugol, matter/filler) er ikke registrert levert siden nye eiere overtok Bildemontering Nes.
- Virksomhetens skriftlige rutine for avfallshåndtering som ble fremvist under tilsynet er ikke tilstrekkelig når det gjelder å sikre årlig levering og deklarerer av alle typer farlig avfall som oppstår.

**Avvik 2**

Bildemontering Nes mangler en kompetanseplan for ansatte som sanerer kasserte kjøretøy

**Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.8 «Kompetanse»

**Kommentarer:**

Det personell som utfører miljøsanering og håndterer farlig avfall skal inneha og opprettholde nødvendig kunnskap og kompetanse. Kompetanseplaner skal dokumenteres.

Bildemontering Nes har kun en ansatt i dag som har kompetanse når det gjelder sanering av kjøretøy. Vi fikk demonstrert sanering av kjøretøy i løpet av befaringen, men virksomheten kunne ikke vise til at kompetansen er skriftlig dokumentert eller at de har utarbeidet en kompetanseutviklingsplan for ansatte som skal utføre miljøsanering av kjøretøy.

**Avvik 3**

Bildemontering Nes sin internkontroll er mangelfull når det gjelder ytre miljø

**Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.4 «Internkontroll», punkt 3.6 «Driftsrutiner», punkt 3.7 «Avvikshåndtering» og punkt 7.5 «Oversikt over ledningsnett»

**Kommentarer:**

Virksomheten skal etablere internkontroll for sin virksomhet som blant annet skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen og relevante lover og forskrifter. Det skal etableres rutiner som sikrer at vilkårene i tillatelsen og annet relevant regelverk i forhold til ytre miljø overholdes. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bildemontering Nes har etablert internkontroll og har et skriftlig internkontrollsystem for virksomheten. Etter en gjennomgang av dokumentasjonen påpeker vi følgende mangler:

- Virksomheten oppgir at de feier betongdekke på anlegget jevnlig og har årlig vedlikehold av dekke hvor alle delebiler/kasserte kjøretøy flyttes og betongdekke spyles rent. De kunne derimot ikke vise til en skriftlig rutine som beskriver drift og vedlikehold av dekke og som også dokumenterer at dette utføres.
- Virksomheten har et avvikssystem, men dette er ikke tatt i bruk når det gjelder ytre miljø. På inspeksjonsdagen hadde anlegget mellomlagret 333 ferdig sanerte kjøretøy i påvente av pressing, men dette var ikke avviksført.
- Virksomheten har driftsrutiner for oljeutskillerne, gjør målinger og har et måleprogram for utslipp til vann. De mangler derimot en dokumentert oversikt over ledningsnett og de 2 oljeutskillerne på anlegget.

**Avvik 4**

Bildemontering Nes sin miljørisikovurdering har mangler

**Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.5

**Kommentarer:**

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning. Dette innebærer at virksomheten skal ha gjennomført en risikovurdering der alle forhold som kan medføre forurensning av ytre miljø er vurdert. Miljørisikovurderingen skal omfatte både normal drift ved anlegget og akutt forurensning. Miljørisikovurderingen skal gjennomgås og evalueres ved endringer og minimum en gang pr år.

Bildemontering Nes fremla en risikovurdering ved tilsynet som omhandlet ytre miljø.

Aktiviteter på anlegget er beskrevet, inkludert pressing av ferdig sanerte kjøretøy som gjøres når anlegget har sanert 300 biler som er klare for viderelevering til fragmenteringsanlegg.

Etter en gjennomgang av risikovurderingen og befaring på anlegget påpeker vi følgende som kan ha betydning for ytre miljøpåvirkning:

- Sårbarheten og konsekvens for ytre miljø som kan bli berørt av en akutt forurensning er ikke beskrevet konkret. Vurdering av større utslippshendelser og tilhørende beredskap mangler også.
- Lagring av farlig avfall med etablerte utslippsreducerende tiltak er ikke synliggjort i fremlagt risikovurdering.

- Sårbarhet for virksomheten ved at kun en ansatt har kompetanse til å miljøsanere kjøretøy er ikke vurdert i fremlagt risikovurdering. Dette kan føre til brudd på tillatelsen mht. krav til lagringstid for usanerte kjøretøy.

Konsekvensen av forurensning til sårbare resipienter som bekk, elv eller kommunens avløpsanlegg kan være alvorlig uansett hvor lav sannsynligheten er for hendelsen, og virksomheten må vektlegge dette når det utarbeides miljørisikoanalyser.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomhetens varslingsplan kan forbedres når det gjelder akutt utslipp

#### Kommentarer:

Virksomheten har en varslingsplan som kan forbedres ved at Statsforvalterens postmottak også legges til i planen: [sfovpost@statsforvalteren.no](mailto:sfovpost@statsforvalteren.no). Vi skal underrettes så snart som mulig på e-post ved en akutt forurensning.

## 8. Andre forhold

Bildemontering Nes AS ble kjøpt opp i mai 2020 og nye eiere drifter noe annerledes enn forrige eier. Det foregår nå pressing av miljøsanerte kjøretøy på anlegget før videre levering av vrak til fragmenteringsanlegg. Mobil presse bestilles når det er mellomlagret 300 sanerte kasserte kjøretøy på anlegget og pressingen foregår på betongdekket.

Virksomheten har i tillegg kjøpt mer eiendom som de ønsker skal inngå i anlegget, og planlegger for nye bygg og mere betongdekke. Virksomheten som nå har nye eiere må vurdere om dagens tillatelse er dekkende for dagens drift og eventuelle planer om utvidelse av anlegget.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra Bildemontering Nes som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Journal/oversikt over sanerte biler per dags dato
- Rutiner for mottak av vrakbiler og forsikringsbiler
- Prosedyrer ved mottak og miljøsanering av vrakbiler
- Rutiner/arbeidsinstruks sanering
- Avfallshåndtering
- Rapport for oljeutskiller 26.8.22
- Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg 18.8.22
- Måleprogram – oljeutskiller
- Risiko ytre miljø
- Brannkart Bildemontering Nes AS
- Varslingsplan ved ulykker og nestenulykker

## **10. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Drift av oljeutskillere (M30)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Grunnforurensning – bransjer og stoffer (813)
- Krav til behandlingsplasser for kasserte kjøretøy (M327)