



MBP BIO PRODUCTION AS
Greåkerveien 127 (JE)
1718 Greåker

Saksbehandler:
Kjersti Aastorp Hirth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved MBP Bio Production - Biofuel tankanlegg

Kontrollnummer: 2022.366.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Petter Serigstad

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Kjersti Aastorp Hirth

Andre deltagere fra virksomheten:
Uno Haugland

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Kathrine Eriksen Vatn

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved MBP Bio Production AS den 8. desember 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1 og 2. Beredskapsøvelser tilknyttet tanklagring er fortsatt ikke utført av virksomheten, og overvannskummer som ble stengt etter forrige tilsyn for å redusere fare for utslipp til Glomma var åpne, uten at virksomhetens representanter var klar over dette.

Avvik:

1. MBP Bio Production AS har ikke utført beredskapsøvelse som er tilknyttet tanker som er omfattet av tankforskriften
2. MBP Bio Production AS har mangelfulle rutiner for oppfølging av kummer som skal være blendet/stengt
3. MBP Bio Production AS har ikke implementert de endrede skriftlige rutinene i sitt internkontrollsystem

Anmerkninger:

1. Risikovurderingen kan forbedres når det gjelder drift og vedlikehold for avrenningsdiket

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

16. desember 2022	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Sarpsborg kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MBP BIO PRODUCTION AS	
Organisasjonsnr.: 888693572	Eies av: 988683124
Bransjenr. (NACE-kode): 20.140 - Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer	

Kontrollert enhet

Navn: MBP Bio Production - Biofuel tankanlegg	Anleggsnr.: 3003.0009.03
Kommune: Sarpsborg	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	
Tillatelse gitt: 6. januar 2015	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen var ikke varslet og ble gjennomført for å følge opp tiltak som skal være iverksatt etter sist tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

MBP Bio Production AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må MBP Bio Production innen 1. mars 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 og 2 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Beredskapsøvelser tilknyttet tanklagring er fortsatt ikke utført av virksomheten og er et gjentakende avvik fra sist tilsyn. Overvannskummer som skulle være stengt etter sist tilsyn for å redusere fare for utslipp til Glomma var åpne, uten at virksomhetens representanter var klar over dette.

MBP Bio Production AS må dokumentere at beredskapsøvelsen er avholdt med beskrivelse og bilder innen 1. mars 2023.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av alvorlig avvik

Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven* § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik 1 er rettet innen 1. mars 2023. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avviket er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 21 000,- i gebyr for kontrollen. Gebyret ble varslet muntlig under tilsynet.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

MBP Bio Production AS har ikke utført beredskapsøvelse som er tilknyttet tanker som er omfattet av tankforskriften

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-7 «Beredskap»

Kommentarer:

Tanker som ikke er nedgravet og inneholder farlige kjemikalier er regulert i forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring (tankforskriften). Kapitlet gjelder for tanker med petroleumsprodukter på mer enn 10 m³ og for andre kjemikalier og farlig avfall på mer enn 2 m³. Virksomhetens beredskap når det gjelder tanklagring skal utprøves/testes minst en gang pr år og dette skal dokumenteres.

Ved tilsynet den 4. mai 2022 kunne ikke MBP Bio Production AS dokumentere at de har utført beredskapsøvelser tilknyttet tanker som er omfattet av tankforskriften. Virksomheten meldte tilbake etter tilsynet at øvelser skulle gjennomføres senest ved utgangen av september 2022 og som også skulle dokumenteres.

Ved denne inspeksjon ble det oppgitt at det var kun utført brannøvelser ved anlegget i høst, og ingen beredskapsøvelser tilknyttet tanklagring var utført.

Avvik 2

MBP Bio Production AS har mangelfulle rutiner for oppfølging av kummer som skal være blendet/stengt

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for MBP Bio Production (datert 6. januar 2015) punkt 2.4 «Plikt til forebyggende vedlikehold»
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, punkt 7 «Rutiner»

Kommentarer:

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Systemer/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Etter tilsynet den 4. mai 2022 bestemte virksomheten seg for å blende/stenge to overvannskummer i tankparkgatene, for å begrense direkte utslipp av overvann med fettspill til Glomma.

Befaringen på inspeksjonsdagen viste at de gummierte lokkene var fjernet fra kummene, slik at de var åpne for overvann/søl fra anlegget. I dokumentet «Drift og vedlikeholdsrutiner for kullfilter, avrenningsdike og kummer på plassen» er det tegnet inn hvilke kummer som skal

være blokkert. Det var uklart hvorfor lokkene var fjernet og representantene fra virksomheten visste det ikke, og det var heller ikke avviksført. Logg for månedlig sjekk av kummer viste at de ble sist sjekket tidlig i oktober 2022, uten merknader.



Overvannskummer som skulle vært blendet/stengt. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Avvik 3

MBP Bio Production AS har ikke implementert de endrede skriftlige rutine i sitt internkontrollsystem

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 2.6 «Internkontroll»

Kommentarer:

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for virksomheten, og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i aktuelt regelverk og tillatelsen overholdes. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Etter tilsynet den 4. mai 2022 oppdaterte virksomheten en del rutiner som ble oversendt oss. Vi påpekte i vårt avslutningsbrev at datoene på de endrede rutine ikke var oppdatert.

Ved denne inspeksjonen viste det seg at de gamle rutine fortsatt lå i virksomhetens internkontrollsystem, og at internkontrollsystemet ikke var oppdatert med de endrede rutine som vi fikk tilsendt. De nyopprettede loggene var derimot tatt i bruk som beskrevet i de tilsendte rutine, og ble fremvist under inspeksjonen.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Risikovurderingen kan forbedres når det gjelder drift og vedlikehold for avrenningsdiket

Kommentarer:

Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer ledes via avrenningsdiket, for at et eventuelt fettspill holdes tilbake før utslipp til Glomma. Utfra logg og rutine så skal det byttes duk og pukk hvert 2-3 år. Det er ikke synliggjort at driftsrutinen er basert på en skriftlig risikovurdering av avrenningsdiket utfra dagens drift og som sikrer tilstrekkelig vedlikehold for denne viktige barrieren for utslipp fra anlegget.

9. Andre forhold

Virksomheten planlegger en full oppgradering av alle oppsamlingsbassengene i tankparken, som er et prosjekt som planlegges ferdigstilt innen sommeren 2023. Det ble oppgitt under inspeksjonen at dette prosjektet holder tidsplanen. Vi ber om at bedriften legger inn en kommentar om fremdriften i prosjektet ved egenkontrollrapporteringen med frist 1. mars 2023.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra MBP Bio Production AS som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Loggskjema for trykktest av båtør, sist oppdatert november 2022
- Logg for sjekk av diket, kullfilter og kummer, sist oppdatert oktober 2022
- Hendelseslogg for kullfilter, sist oppdatert januar 2022

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)