



VAV HERSLEBS GATE 5
Postboks 4704 Sofienberg
0506 Oslo

Saksbehandler:
Andreas Røed

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ny vannforsyning Oslo – utslipp i anleggsgfase for arbeider på Huseby og Sollerud

Kontrollnummer: 2023.004.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tone-Lise Rustøen

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Andreas Røed

Andre deltagere fra virksomheten:
Heidi Kristine Lie
Charlotte Hjelmseth Larssen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Marte Strand Kvalø

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ny vannforsyning Oslo – utslipp i anleggsgfase for arbeider på Huseby og Sollerud den 25.01.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler skriftlig måleprogram for utslipp av støv.

Anmerkninger:

- Virksomheten kan revurdere de interne grenseverdiene for sitt utslipp av metaller fra Sollerud ut fra resipientens (Lysakerfjordens) tåleevne.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

7.februar 2023	Andreas Røed	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VAV HERSLEBS GATE 5	
Organisasjonsnr.: 973627228	Eies av: 971185589
Bransjenr. (NACE-kode): 36.000 - Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann	

Kontrollert enhet

Navn: Husebyjordet - Ny vannforsyning Oslo Huseby skipark – Ny vannforsyning Oslo Sollerud – Ny vannforsyning Oslo	Anleggsnr.: 0301.1786.01 0301.1789.01 0301.1790.01
Kommune: Oslo	Fylke: Oslo
Anleggsaktivitet: Midlertidig anleggsvirksomhet	
Tillatelse gitt: 19. juni 2020	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Inspeksjonstema:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Måleprogram

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (VAV) plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må VAV innen 1. april 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Andreas Røed. Svarbrev merkes med referanse 2022/38499.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. desember 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil VAV bli ilagt et gebyr på kr 30 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler skriftlig måleprogram for utslipp av støv.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider på Huseby og Sollerud – Ny vannforsyning Oslo, punkt 7.2 *Gjennomføring av målinger*.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 7.

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal tiltakshaver ha et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Måleprogrammet skal være utarbeidet før oppstart av anleggsarbeidene.

Internkontrollforskriften krever også at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Virksomheten har gjennomført målinger på støv og det har blitt ført avvik ved eventuelle overskridelser på grenseverdien. Virksomheten kan likevel ikke under tilsynet dokumentere at det er etablert et skriftlig måleprogram for utslipp av støv.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten kan revurdere de interne grenseverdiene for sitt utslipp av metaller fra Sollerud ut fra resipientens (Lysakerfjordens) tåleevne.

Kommentarer:

For utslipp av rensed tunneldrivevann har virksomheten et måleprogram og det kan dokumenteres at grenseverdier for utslipp til vann er overholdt. Det er ikke satt konkrete grenseverdier for utslipp av metaller i rensed tunneldrivevann, kun krav om prøvetaking, i tillatelsen fra Statsforvalteren. Virksomheten har satt egne grenseverdier i tråd med VAVs interne grenseverdier for beskyttelse av ledningsnettet. Til tross for at virksomheten kan dokumentere lave utslipp av metaller fra det rensede tunneldrivevannet, mener Statsforvalteren at virksomheten kan revurdere de interne grenseverdiene for metaller sett i sammenheng med resipientens (Lysakerfjorden) tåleevne. Gjeldene metaller brytes i liten grad ned og det er svært viktig å begrense utslippene til Lysakerfjorden mest mulig. Det er viktig at de interne grenseverdiene settes på et nivå som gjør at det vil reageres tidlig hvis utslippene av enkelte parametere viser seg å bli problematisk.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter.
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren.