



TINE SA AVD TUNGA  
Postboks 2490 Torgarden  
7005 TRONDHEIM

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Tore Haugen, +47 73199200

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved TINE Forsyning Tunga

#### Kontrollnummer: 2023.275.I.SFTL

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Øyvind Hatletveit

*Fra Statsforvalteren:*  
Elise Hermo Rusti  
Tore Haugen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved TINE Forsyning Tunga den 27. januar 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Det ble avdekket 2 avvik og 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

#### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

2. februar 2023 Tore Haugen

Marit Lorvik (e.f)

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> TINE Forsyning Tunga	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974329190	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> Næringsmiddelindustri, uten fiskeforedling	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> TINE Forsyning Tunga	<b>Anleggsnr.:</b> 5001.0089.01
<b>Kommune:</b> Trondheim	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> 10.510 Produksjon av meierivarer	
<b>Tillatelse gitt:</b> 1980	<b>Sist endret:</b> 2011

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen var en del av Statsforvalterens rutinemessige arbeid for å kontrollere om gjeldende krav blir overholdt.

### Inspeksjonstema

Internkontroll  
Utslipp til vann  
Disponering av kjemikalier  
Disponering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må bedriften **innen 1.3.23** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet og hvordan bedriften vil følge opp anmerkningene.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

#### **4. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren (jf. offentlighetsloven).

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6.1.23.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 22.500,-, for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer ca. 3-4 dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **6. Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

**Bedriften kan ikke dokumentere at utslipp fra oljeutskiller overholder gjeldende krav**

**Avvik fra: Forurensningsforskriften kap. 15, krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, § 15.7.**

##### **Kommentarer**

Bedriften har ikke tatt prøver av utslipp fra oljeutskiller.

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l. Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.

Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.

## **Avvik 2**

### **Virksomhetens merking av tanker er mangelfull**

**Avvik fra: Kapittel 18 i forurensningsforskriften, tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, § 18-6, punkt g.**

#### **Kommentarer**

Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell. Dette kan bidra til å forebygge skade på eget og eksternt beredskapspersonell og at beredskapsinnsatsen forenkles i akuttfasen.

Merkingen av tanker og rør skal gjøres i henhold til CLP-forskriften. Merkingen skal som et minimum vise hvilket (type) kjemikalie/farlig avfall som finnes i tanken eller røret, og farlige egenskaper ved innholdet skal beskrives ved piktogram. I tillegg kan det være relevant å oppgi strømningsretning, trykk, temperatur, frostrisiko, konsentrasjon osv.

Under tilsynet kom det frem at oljetanken ikke var merket, og at syre og base tankene ikke var merket med hvilken type kjemikalie som finnes i tankene.

## **8. Anmerkninger**

Vi fant følgende anmerkning under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomhetens arbeid med risikovurderinger har enkelte forbedringsmuligheter.

#### **Kommentarer**

Virksomheten har utført en miljørisikoanalyse som tar for seg en del ulike hendelser som virksomheten mener kan ha påvirkning på ytre miljøforhold. Statsforvalteren vurderer at det er noen forhold som med fordel kunne vært bedre beskrevet i analysen, eksempelvis avfall og forbrenningsanlegget (oljefyren).

## **9. Andre forhold**

### Tankanlegget

Under tilsynet ble det diskutert om dobbeltveggede tanker er godt nok som oppsamlingsarrangement. I veiledningen fra Miljødirektoratet ([Veiledning til tankforskriften - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](#)) står det følgende:

Dobbeltveggede tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, vil kunne fungere som et oppsamlingsarrangement i seg selv, ved at en lekkasje fra den indre tanken fanges opp av den ytre tankveggen. Tanken skal ha en løsning som sikrer deteksjon av en eventuell lekkasje til mellomrommet mellom veggene. I tillegg skal tanken ha et oppsamlingsarrangement for spill fra overfylling, der kapasiteten skal være basert på miljørisikoanalysen.

Det var tidligere nødvendig å søke om unntak for oppsamlingsarrangement for dobbeltveggede tanker. Etter endringene i kapittel 18 i forurensningsforskriften av 2019, er det ikke lenger behov for å søke om unntak, da tanken virker som et oppsamlingsarrangement i seg selv.

### Oljefyr

Virksomheten har en oljefyr som skal brukes når det bl.a. er utfall av strøm i området og det er nødvendig med produksjon av varme/kraft for å opprettholde produksjonen. Det blir opplyst at oljefyren er i drift ca. 250 timer hvert år.

Forbrenningsanlegg som er i drift 500 timer eller mindre i året, beregnet som rullerende gjennomsnitt (gjennomsnittet over en periode som flyttes framover ettersom tiden går), er unntatt fra de ordinære utslippsgrenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 27 (utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg). Dette kan eksempelvis være spisslast/topplastanlegg, reserveanlegg/backupanlegg eller nødstrømsaggregat.

For slike anlegg skal det føres driftsjournal som gir en oversikt over antall driftstimer.

Statsforvalteren er likevel forurensningsmyndighet for anlegget og kan ved klager velge å følge opp driften av anlegget.