



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Nesodden Renovasjon AS
Jaerveien 106
1450 NESODDTANGEN

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato: 05.10.2015
Vår ref.: 2015/17980-4 M-FO
Saksbehandler: Jens Hertzberg
Direkte telefon: 22 00 36 51

Dato: 26.10.2015

Nesodden renovasjon AS - Oppfølging etter kontroll

Vedlagt følger endelig rapport etter kontroll ved virksomheten den 27.8.2015.

Det er kommet kommentarer til utkastet til rapport. Endelig justert rapport er vedlagt.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i endelig rapport og vurdere tiltak knyttet til anmerking jf. tidligere pålegg om skriftlig tilbakemelding med frist 1.12.2015.

Kommentarer til bedriftens tilbakemelding 5.10.2016

Avvik 1: Virksomheten har mangler i sin miljørisikovurdering.

Bedriftens kommentar: Nesodden renovasjon AS tar dette til etterretning, men virksomheten mener at det ikke har skjedd endringer i forhold til utslipp som tilsier et endret risikobilde og ber videre Fylkesmannen vurdere å betrakte dette som en anmerking.

Fylkesmannens kommentar: Virksomheten har siden forrige gjennomførte risikovurdering (2011) fått en endret tillatelse (1.7.2013) som inkluderte tillatelse til mottak av farlig avfall i form av farlig byggavfall og impregnert trevirke. Gjeldende risikovurdering mangler vurdering i forhold til denne avfallsgruppen og lagring av disse avfallstypene utendørs er ikke tatt med. Lagringen er også i strid med vilkår i tillatelsen fra 2013.

Konklusjon: Avviket opprettholdes, teksten er justert noe.

Avvik 2: Virksomheten har mangler i sin utslippskontroll.

Bedriftens kommentar: Nesodden renovasjon AS mener at de tidligere har oversendt prøvetakingsprogram og undersøkelser/ målinger gjennomført etter 2013. Det vises også til at det tidligere er oversendt et situasjonskart med plassering av sandfang og oljeutskiller.

Fylkesmannens kommentar:

Vi har ikke registrert prøvetakingsprogram og undersøkelser/ målinger gjennomført etter 2013 i vårt saksarkiv. Bedriften har imidlertid lagt ved i sin oversendelse av 5.10.2015 et



kontrollprogram datert 12.4.2013 samt en vurdering av vannkvalitet i bekk ved Ruud gård for 2013-2014 datert 3.10.2015. Videre har vi nå mottatt fagnotat med analyseresultater fra prøvetakingen for bekken i mars og oktober 2014.

Når det gjelder kart med mer detaljert inntegning av avrenningsveier, ledningstrekk, kummer, oljeutskiller og utslippspunkter for hele arealet hvor aktiviteter foregår så ber om at dette oversendes. Tidligere innsendt situasjonskart og ettersendt oversiktskart mangler en slik detaljeringsgrad.

Konklusjon: Avviket gjøres om til en anmerkning hvor et mer detaljert avrenningskart etterspørres.

Avvik 3: Håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med gjeldende regelverk.

Bedriftens kommentar: Nesodden renovasjon AS tar dette til etterretning.

Fylkesmannens kommentar: Regner med at tilbakemeldingen med frist 1.12.2015 beskriver hvilke tiltak som iverksettes for å lukke avviket.

Avvik 4: Avviksbehandlingssystemet er ikke i praktisk bruk på ytre miljøforhold. Systematisk gjennomgang av internkontrollen mangler.

Bedriftens kommentar: Nesodden renovasjon AS har utarbeidet retningslinjer for avviksbehandling og egenkontroll og mener selv at disse følges selv om de ikke har registrert noen avvik innen ytre miljø. - Manglende årlig gjennomgang tas til etterretning.

Fylkesmannens kommentar:

Det er flere eksempler på avvik innen ytre miljø som ikke er registrert jf. omtale under avvik 2 (tidligere 3) som gjelder håndtering av farlig avfall.

Tillatelsen setter ellers som krav jf. pkt.3.1 (mottakskontroll) at dersom ulovlig avfall mottas ved anlegget skal dette registreres som avvik. Ett eksempel er vinduer med PCB / klorparafiner.

Vi viser ellers til våre kommentarer til mottatt årsrapport for 2014 hvor vi i oversendelsen av 12.5.2015 bemerker at antall avvik vedrørende ulovlig mottatt avfall ikke er angitt i miljørapporteringen.


Konklusjon: Avviket opprettholdes, men suppleres med tekst som i avsnittet over.

Med hilsen

Kari Skogen
faggrupeleder


Jens Hertzberg
faggrupeleder

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Vedlegg

1 Nesodden renovasjon AS - Endelig kontrollrapport





Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Nesodden Renovasjon AS
Jaerveien 106
1450 NESODDTANGEN

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2015/17980-2 M-FO
Saksbehandler: Jens Hertzberg
Direktetelefon: 22 00 36 51

Dato: 26.10.2015

Nesodden renovasjon AS – Endelig kontrollrapport

Anleggsnr.	Kontrollnr.	Saksnr.	Rapportdato:
0216.0018.01	2015.083.I.FMOA	2015//17980	26/10-2015

Opplysninger om virksomheten

Navn	Nesodden Renovasjon AS
Organisasjonsnr.	960 756 010
Bedriftsnr.	971 889 373
Gårdsnr./Bruksnr./Kommune/Kom.nr.	12/1, Nesodden/0216
UTM-koordinater (32)	Ø 258615, N 6630082
Besøksadresse	Ruud gård, Jaerveien 106
Postadresse	Jaerveien 106, 1450 Nesoddtangen
Telefonnr.	66 91 71 12
E-post	nesoddenren@gmail.com
NACE-kode	38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	27.8.2015
Virksomhetens representanter	Lars Knardahl, daglig leder
Fylkesmannens kontrollører	Anne Stine Zakariassen, Iver Hille og Jens Hertzberg
Bakgrunn for kontrollen	Prosjekt: Avrenning fra avfallssorteringsanlegg med fare for forurensning til ytre miljø
Tema for kontrollen	Lagring av avfall og avrenning, Håndtering av farlig avfall, Miljørisikovurdering

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Nesodden Renovasjon AS har mangler i sin miljørisikovurdering.
2. Håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med gjeldende regelverk.
3. Avviksbehandlingssystemet er ikke i praktisk bruk på ytre miljøforhold. Systematisk gjennomgang av internkontrollen mangler.

Tilbakemeldingsfrist: 1.desember 2015.



Bakgrunn

Fylkesmannen utarbeidet i 2007 en ny mal for tillatelser til omlastning- og sorteringsanlegg for avfall. Malen ble utformet i tett samarbeid med bransjen.

Fylkesmannen hadde i 2007 store forventninger til anleggene, og valgte å endre kurs når det gjaldt hvordan vilkårene ble satt. I stedet for detaljvilkår, ga Fylkesmannen nye tillatelser med rammer for driften og funksjonskrav. Internkontrollen ble derfor meget viktig som styringssystem for bedriften. Bedriften må selv gjennomføre miljørisikovurderinger for sin virksomhet og utarbeide driftsrutiner som sikrer at vilkårene i tillatelsen overholdes. En velfungerende internkontroll er en forutsetning for at et avfallsanlegg skal drives på en måte som ikke fører til spredning av miljøgifter og annen forurensning.

Tilsyn i perioden etter 2007 har avdekket flere brudd på internkontrollforskriften. Spesielt gjelder dette kartlegging av bedriftens aktiviteter, produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet. Hos flere bedrifter har kartlegging av avrenningsveier og klimavern ved lagring vært mangelfull.

Fylkesmannen gjennomfører derfor et tilsynsprosjekt nå i 2015 hvor anlegg for omlastning og sortering av næringsavfall blir inspisert, og hvor temaet er lagring og avrenning.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Hovedtema for kontrollen var:

- utslipp til vann og grunn
- lagring av avfall

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk

- Tillatelse etter forurensningsloven for Nesodden Renovasjon AS Jaerveien 106, Nesodden kommune. Tillatelse datert 1. juli 2013.
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer.



Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 3 avvik under kontrollen og en anmerking.

Avvik 1: Nesodden Renovasjon AS har mangler i sin miljørisikovurdering

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 6
- Tillatelsen punkt 5.1 (ev. forebyggende tiltak 5.2)

Funn:

Siste miljørisikovurdering som ble oversendt er datert september 2011. Avrenning fra byggavfall og lagring av impregnert trevirke ute er ikke risikovurdert

Kommentarer:

1a) Virksomheten har siden forrige gjennomførte risikovurdering (2011) fått en endret tillatelse (1.7.2013) som inkluderte tillatelse til mottak av farlig avfall i form av farlig byggavfall og impregnert trevirke. Gjeldende risikovurdering mangler vurdering i forhold til denne avfallsgruppen og lagring av disse avfallstypene utendørs er ikke tatt med. Lagringen er også i strid med vilkår i tillatelsen fra 2013 jf. omtale under avvik 2.

Miljørisikovurderingen skal oppdateres ved endret risikobilde, endring av aktiviteter og endrede lagringsforhold av betydning.

Oppfølging:

Oppdatert miljørisikovurdering og handlingsplan oversendes innen tilbakemeldingsfristen.

Avvik 2: Håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med gjeldende regelverk

Avvik fra:

- Avfallsforskriften § 11-13.
- Tillatelsen pkt. 1.2 (tillatte avfallstyper) og 3.3.1 (håndtering og mellomlagring av farlig avfall).

Funn:

- Impregnert trevirke mellomlagres utendørs i åpne containere
- Bilbatterier mellomlagres utendørs
- Virksomheten tar imot farlig avfall som ikke er regulert av tillatelsen
- Virksomheten deklarerer separat mottatt farlig avfall på egen virksomhet

Kommentarer:

a,b) Tillatelsen jf. 3.3.1 setter krav om at alle områder hvor farlig avfall håndteres eller lagres skal foregå innendørs med oppsamlingsmuligheter.

c) Isolerglassvinduer med PCB eller klorparafiner er ikke listet opp i tillatelsen som tillatt mottatt.

d) Avfallsforskriften § 11-13 pålegger den som først tar imot deklareringspliktig avfall å sørge for at avfallet er deklart ved mottak fra virksomhet jf. § 11-12. Avfall mottatt fra virksomhet (avfallsbesitter) skal ikke deklarerer på Nesodden Renovasjon AS, men på avfallsbesitter.

Oppfølging:



Følgende oversendes innen tilbakemeldingsfristen:

Dokumentasjon på endrede mottaksrutiner, herunder deklarerer av farlig avfall.

Følgende må opphøre snarest:

Lagring av farlig byggavfall utendørs i strid med vilkår i tillatelsen.

Mottak av farlig avfall som ikke er inkludert i tillatelsen.

Avvik 3: Avviksbehandlingssystemet er ikke i praktisk bruk på ytre miljøforhold. Systematisk gjennomgang av internkontrollen mangler.

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 7 og 8.

Funn:

- a) Det er ikke rapportert om avvik innen ytre miljø i årsrapport til Fylkesmannen for 2014.
- b) Det er flere eksempler på avvik innen ytre miljø som ikke har blitt registrert jf. omtale under avvik 2 (håndtering inkludert mottak av farlig avfall). Tillatelsen setter som krav jf. pkt 3.1 (mottakskontroll) at dersom ulovlig avfall mottas ved anlegget skal dette registreres som avvik. Eksempel er mottak av vinduer med PCB/ klorparafiner.
- c) Det er ikke dokumentert at det er utført en årlig gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.


ANMERKINGER

Anmerking: Nesodden Renovasjon AS har mangler i sin utslippskontroll

Det mangler et fullstendig kart med inntegning av avrenningsveier dvs. inntegnede ledningsstrekk, kummer, oljeutskiller og utslippspunkter for hele arealet hvor aktiviteter pågår.

Oppfølging:

Oppdatert ledningskart med avrenningsveier oversendes innen tilbakemeldingsfristen.



Bilder tatt kontrolldagen av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bilbatterier mellomlagret utendørs



Vinduer med PCB eller klorparafiner




Omlasting av avfall for Ragn Sells mellom konteinere



Byggavfall, betong mm lagret i utkanten av arealet



Impregnerert trevirke i åpen konteiner



EE-avfall, plassert delvis ute

