



Tine SA Avd Verdal
Melkeveien 1
7652 Verdal

Saksbehandler:
Tore Haugen, +47 73199200

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Tine SA Avd Verdal

Kontrollnummer: 2023.284.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Bente Bjørgum

Fra Statsforvalteren:
Torill Espedal
Tore Haugen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved TINE Verdal den 26. april 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Det ble avdekket 1 avvik og 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4.5.2023 Tore Haugen

Marit Lorvik (e.f)

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TINE SA Avd Verdal	
Organisasjonsnr.: 974329247	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): Næringsmiddelindustri, uten fiskeforedling	

Kontrollert enhet

Navn: TINE SA Avd Verdal	Anleggsnr.: 5038.0033.01
Kommune: Verdal	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: 10.510 Produksjon av meierivarer	
Tillatelse gitt: 2011	Sist endret: 2022

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen var en del av Statsforvalterens rutinemessige arbeid for å kontrollere om gjeldende krav blir overholdt.

Inspeksjonstema

Internkontroll
Utslipp til vann
Disponering av kjemikalier
Disponering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må bedriften **innen 1.6.23** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet og hvordan bedriften vil følge opp anmerkningene.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren (jf. offentlighetsloven).

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 31.3.23.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil bedriften bli ilagt et gebyr på kr 22.500-, for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer ca. 3-4 dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Bedriften har ikke oversikt om utslipp fra oljeutskillerne oppfyller gjeldende rensekrav

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kap. 15, krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, § 15-7.

Kommentarer:

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.

Den fastsatte grenseverdien må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.

8. Anmerkninger

Vi fant følgende anmerkning under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Det kunne ved kontrolldagen ikke legges fram en instruks som viser hvilke driftsforhold som er optimale for å sikre god drift på bedriftens renseanlegg.

Kommentarer:

Virksomheten plikter å iverksette rutiner/instruks for å sikre at kravene i utslippstillatelsen/ regelverket overholdes. Dette gjelder også drift av virksomhetens avløpsrenseanlegg.

Rutinene for renseanlegget må bl.a. beskrive hvilket nivå det skal være på viktige driftsparametere for at driften av renseanlegget skal være best mulig.

En slik instruks kunne ikke framvises på kontrolldagen, men det ble opplyst at det skulle finnes en prosedyre som beskriver driften på anlegget. Den virket ikke å være godt kjent blant aktuelle personer med ansvar for avløpsrenseanlegget.

Statsforvalteren har i ettertid fått tilsendt en driftsmanual for renseanlegget.

Anmerkning 2

Tilstandsvurderingen for grunnforurensning og grunnvann kan gjøres bedre

Kommentarer:

Med henvisning til tillatelsens vilkår §12-2 *Overvåkning av grunn og grunnvann* har bedriften oversendt en kort vurdering i brev av 23.12.2022. Under tilsynet meldte Statsforvalteren tilbake at vi vurderer det som nødvendig med en utdyping på dette temaet fra bedriften.

Vi etterspør ytterligere opplysninger om eksempelvis

- den historiske bruken av området, både området fra 1976, men også arealer tatt i bruk ved utvidelse av driften
- lokalisering av tidligere og eksisterende dieseltanker/oljeavskillere/fyrhus etc. på området
- noe mer utfyllende opplysninger om hva som har vært gjort av eventuell sanering av grunnforurensning på området
- opplysninger om eventuelle tidligere undersøkelser av grunnen før utvidelser av anlegget
- opplysninger om det har vært uhell/utslipp til grunn som dere er kjent med

Det kan med fordel oversendes et kartutsnitt av området hvor tanker, oljeavskillere, sanerte arealer, områder hvor det har blitt gjort sanering av grunnen og masseutskiftning, lokalisering av eventuelle utslipp/uhell etc. er tegnet inn.

Anmerkning 3

Oppbevaring og lagring av farlig avfall kan gjøres bedre

Kommentarer:

Det meste av farlig avfall blir oppbevart i miljøcontainer med oppsamlingskar.

Under tilsynet, ble det registrert lagring av to fulle oljefat hensatt for midletritid lagring inne på renseanlegget. Det ble opplyst at fatene inneholdt hydraulikkolje, og de stod lagret på en trepalle uten noen form for oppsamling.

Kravet til lagring og oppbevaring av farlig avfall er gitt i avfallsforskriften kap. 11, §11-5. Her står det bl.a. at avfallet skal oppbevares på et område som ikke er tilgjengelig for allmennheten og det skal merkes, emballeres og lagres slik at det ikke kan medføre forurensning til omgivelsene.

9. Andre forhold

Gassfyr

Virksomheten har en gassfyr som skal brukes når det bl.a. er utfall av strøm i området og det er nødvendig med produksjon av varme/kraft for å opprettholde produksjonen.

Forbrenningsanlegg som er i drift 500 timer eller mindre i året, beregnet som rullerende gjennomsnitt (gjennomsnittet over en periode som flyttes framover ettersom tiden går), er unntatt fra de ordinære utslippsgrenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 27 (utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg). Dette kan eksempelvis være spisslast/topplastanlegg, reserveanlegg/backupanlegg eller nødstrømsaggregat.

For slike anlegg skal det føres driftsjournal som gir en oversikt over antall driftstimer.

Statsforvalteren er likevel forurensningsmyndighet for anlegget og kan ved klager velge å følge opp driften av anlegget.

Oppbevaring av avløpsprøver

Bedriften tar 4 døgnblandeprøver i løpet av en uke som blandes sammen til en prøve før analyse. Hver døgnblandeprøve blir fryst ned etter et døgn, men under oppsamlingen av døgnprøven står denne i romtemperatur. Bedriften må sjekke med utførende laboratorium om utslippsprøven kan oppbevares i romtemperatur et døgn uten at den forringes.

Miljørisikovurdering

Bedriften har utarbeidet en miljørisikovurdering for anlegget og driften med utgangspunkt i «mal» fra Tine sentralt. Arbeidet og vurderingene er gjort lokalt av deltagelse fra bla. ledelsen. Bedriften opplyste under tilsynet, at de ser behov for en sterkere lokal forankring og avdelingsvis engasjement i dette arbeidet, ikke minst kartleggingsfasen. Dette for å styrke «eierskapet» til miljørisikovurderingen og dens innhold. Bedriften er derfor nå i en prosess hvor det vil være styrka fokus på dette temaet fremover.

Det utarbeides en handlingsplan på bakgrunn av risikovurderingen for oppfølging av forhold med uakseptabel risiko. Dette ble det vist eksempel på under tilsynet.