

WESTGAARD ISAK D AS  
Industrivegen 13  
7502 Stjørdal

Oslo, 29.06.2023

Deres ref.:  
Øystein Lie

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2022/758  
2023.0424.miljodir

Saksbehandler:  
Arnstein Flatlandsmo

## Rapport etter tilsyn 21. juni 2023

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos WESTGAARD ISAK D AS (virksomhetsnummer: 971791764).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

### Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens rutiner for rydding på uteområdet er mangelfulle
- Avvik 2: Virksomheten har ikke sikret området tilstrekkelig til enhver tid

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**WESTGAARD ISAK D AS må snarest rette opp avvik.** Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 25. august 2023.

### Dere må betale gebyr

WESTGAARD ISAK D AS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no) ved Arnstein Flatlandsmo. Merk svaret med saksnummer 2022/758 og tilsynsnummer 2023.0424.miljodir.

## Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomhetens rutiner for rydding på uteområdet er mangelfulle

#### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Isak D. Westgaard (Tillatelsen), punkt 2.8.1 rutinemessig opprydning
- Forskrift om systematisk helse-, miljø-, sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, 7. ledd *iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen*

#### Beskrivelse av krav

I tillatelsen, punkt 2.8.2 heter det at eventuelle flygeavfallsproblemer skal minimeres ved egnede tiltak, som for eksempel flyttbart fangnett, ryddeaksjoner og tildekking av containere. Opprydning av skjemmende avfall på og rundt anlegget skal skje fortløpende, slik at anlegget til enhver tid framstår som ryddig.

Anlegget (både utearealer og innendørs) skal rengjøres jevnlig ved spyling og feiing. Anlegget skal bygges opp med tanke på effektivisering av renholdet, for å minimere eventuelle problemer med lukt og skadedyr. Skadedyrkontroll, og eventuelt gjennomføring av tiltak mot skadedyr (f.eks. fugler, fluer og rotter), skal gjennomføres jevnlig

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har innført del tiltak mot flygeavfallsproblemene. Under tilsynet ble det blant annet observert feiing med maskin samt manuell plukking av avfall på utsiden av gjerdet. I tillegg gjennomfører et lokalt idrettslag dugnadsrydding tre til fire ganger pr. år. Uteområdet innenfor gjerdet er delt opp i ulike sektorer, og hver for hver sektor er det en person/stillingshjemmel som blant annet skal være ansvarlig for rydding.

Under tilsynet kunne virksomheten ikke fremvise skriftlige rutiner for noen av arbeidsoperasjonene nevnt over. Det var en del vind under tilsynet, og vi observerte flygeavfall både inne på området og utenfor gjerdet mot nord.

Flygeavfallet stammer i hovedsak fra to store hauger med kvernet avfall som ligger utendørs. Virksomheten har planer om å sette opp to binger for oppbevaring av kvernet avfall (se andre forhold).

## Avvik 2: Virksomheten har ikke sikret området tilstrekkelig til enhver tid

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Isak D. Westgaard (Tillatelsen), kap. 2.8.2 Sikring og innsyn

### Beskrivelse av krav

Anlegget skal være inngjerdet med solid låsbar port. Skilt, som tydelig viser regler for hvilke avfallstyper som kan leveres og hvilke som ikke tillates mottatt og over åpningstider, skal settes opp ved adkomsten. Anlegget skal skjermes for innsyn med beplantning og/eller inngjerding som er minst 2,5 meter høy. I områder det ønskes lagring over denne høyden, skal innsyn skjermes med beplantning som er minst fire meter høy.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet var to seksjoner av gjerdet borte:

- En seksjon mot nord var blitt påkjørt og ødelagt. På utsiden av gjerdet ligger det et åpent grøntområde.
- En seksjon mot vest var også borte. Området utenfor Isak d. Westgaard er disponert av et annet firma.

Det er blant annet viktig at området til enhver tid er fullstendig inngjerdet og sikret slik at uvedkommende ikke har adgang.

Under tilsynet oppgav Isak D. Westgaard at de har hatt noen utfordringer med at gjerdet blir revet ned av tyngre maskiner under arbeid på virksomheten. De er derfor i ferd med å bygge en mur på innsiden av gjerde, noe som vil gjøre det vanskeligere å komme tett på gjerdet med tyngre maskiner.

Det skal også være leveranseproblemer for nettinggjerde (hønsegjerde), og dette er årsaken til at det har tatt lengre tid enn antatt å få reparert gjerdet.

## Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at WESTGAARD ISAK D AS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 21. juni 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av WESTGAARD ISAK D AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en særskilt oppfølging av tilsyn 26.01.2023

Fra Miljødirektoratet deltok

- Arnstein Flatlandsmo
- Trygve Helgerud

Kontaktperson hos WESTGAARD ISAK D AS

- Øystein Lie

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende WESTGAARD ISAK D AS ble kontrollert under tilsynet:

- Isak D. Westgaard AS (Sutterø), Stjørdal

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Produsentansvar avfall
- Behandling av farlig avfall
- Lukt

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for sak D. Westgaard AS, sist oppdatert 01.12.2022

- Forskrift om systematisk helse-, miljø-, sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

## Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

#### Lukt

Det har tidligere vært klaget på mulig lukt fra anlegget. Under tilsynet 21. juni var det ikke sjenerende lukt fra anlegget.

#### Lagerbinger for kvernet avfall

Virksomheten har utredet muligheten for å bygge to nye lagringsbinger for kvernet avfall. Bingene vil bestå av en grunnmur med nettingvegger over. Det er uklart om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og tidshorizonten for ferdigstilling vil avhenge av dette. Dersom bingene blir bygget, vil de trolig redusere forsøplingspotensialet fra virksomheten.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [miljodirektoratet.no](http://miljodirektoratet.no), i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen  
Miljødirektoratet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Einar Knutsen  
seksjonsleder

Arnstein Flatlandsmo  
tilsynsleder