



Avfallsservice AS
Galsomelen 56 (JE)
9154 Storslett

Saksbehandler:
May-Helen Holm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Galsomelen nye deponi (Avfallsservice)

Kontrollnummer: 2023.010.I.SFTF

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Sigleif Pedersen

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
May-Helen Holm

Andre deltagere fra virksomheten:
Karl Martin Pedersen
Jan Arne Bergland

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
Anne Birte Tennøy

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Galsomelen nye deponi den 31.08.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket 5 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Driftsrutine for deponi er mangelfull
- Vedlikeholdsinstruks for renseanlegget mangler
- Manglende måleprogram
- Manglende risikovurdering for ytre miljø
- Prøvetaking av sigevannsediment utføres ikke korrekt

Anmerkninger:

- Rutine for stikkprøvekontroll bør revideres
- Bentonittruller er lagret over lengre tid

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. oktober 2023	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Troms og Finnmark	

Kopi av rapporten sendes til:

- Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Avfallsservice AS	
Organisasjonsnr.: 972121096	Eies av: 964180644
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Galsmelen nye deponi (Avfallsservice)	Anleggsnr.: 5428.0032.01
Kommune: Nordreisa - Ráisa - Raisi	Fylke: Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 6. desember 2017	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for aktive deponier.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Sigevann
- Egenkontrollrapportering
- Mottakskontroll
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Avfallsservice AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Avfallsservice AS innen **30. november 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24. august 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk, vil Avfallsservice AS bli ilagt et gebyr på kr 37 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Driftsrutine for deponi er mangelfull

Avvik fra:

Tillatelses av 6. desember 2017, vilkår 5 og 6.11

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge frem driftsrutine for innlegging og tildekking av deponert avfall. Under tilsynet observerte vi at det lå mye brennbart avfall på deponiet uten tildekking. Slik lagring øker risiko for flygeavfall. Det ligger mye flygeavfall langs bunndelen

av nettet rundt deponiet (se bilde 1 under). I tillegg var store deler av nettet falt ned (bilde 2). Vi fikk opplyst at nettet hadde vært nede siden januar 2023.

I vilkår 5 i tillatelsen står det at flygeavfall og støv skal begrenses mest mulig. Avfall skal tildekkes daglig. I vilkår 6.11 står det i tillegg; *Deponert avfall skal komprimeres og tildekkes minimum samme dag. Både komprimeringsgrad og frekvens på tildekkingen av avfallet må tilpasses avfallstype i forhold til risiko for miljøulemper og klimatiske forhold. Dette må konkretiseres i virksomhetens driftsrutiner*

Bilde 1:



Bilde 2:



Avvik 2

Vedlikeholdsinstruks for renseanlegget mangler

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7, Tillatelse av 6. desember 2017 vilkår 2.4

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge frem en vedlikeholdsinstruks for renseanlegget. Det gjøres kontroll av anlegget, men dette er ikke beskrevet gjennom en rutine. Det kunne heller ikke fremvises akseptkriterier for renseanlegget.

Avvik 3

Manglende måleprogram

Avvik fra:

Tillatelses av 6. desember 2017, vilkår 12.4 og 12.7

Kommentarer:

Virksomheten har ikke etablert et skriftlig måleprogram. Det er likevel etablert en prøvetakingsrutine og kart over prøvepunkter. Rutinen viser til et overvåkingsprogram uten at det er spesifisert hvor dette programmet ligger. Virksomheten mener at det nok skulle vært en henvisning til vilkår i tillatelsen.

Måleprogrammet må inneholde punktene som står beskrevet i tillatelsen. I tillegg må måleprogrammet inneholde vurderingen for om målingene er representative for faktiske utslipp, om det er avfall som kan påvirke utslippet, om utslippet overskrider virksomhetens akseptkriterier.

Det må også begrunnes i måleprogrammet for valg av målepunkter, hvorfor det mangler målepunkt for grunnvann oppstrøms, og vurdering av om målepunktene for grunnvann er representative for deponiet. Vi bemerker at grunnvannsbrønner er plassert langt fra infiltrasjonsanlegget og deponiet. Virksomheten har i 2022 og 2023 utført en rekke grunnboringer som kan gi bedre svar på plassering av prøvepunkter. Dette må beskrives i måleprogrammet.

Avvik 4

Manglende risikovurdering for ytre miljø

Avvik fra:

internkontrollforskriften § 5 2. ledd 6

Kommentarer:

Virksomheten har utarbeidet et dokument med miljøaspekter og risiko ved deponi, men dette var ikke iverksatt i internkontrollsystemet.

Avvik 5

Prøvetaking av sivevannsediment utføres ikke korrekt

Avvik fra:

Tillatelses av 6. desember 2017, vilkår 12.7

Kommentarer:

I 2022 ble det tatt sedimentprøver fra bunnen av luftebassenget. Vi kan ikke se at prøvene er tatt i henhold til *Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier*. Veilederen sier; For å få et bilde av forurensningsstoffer, som slipper ut av deponiet i partikulær form (dette gjelder et stort antall forurensningsstoffer), må det tas prøver av sigevannssediment. Dette kan gjøres enten med passive prøvetakere (sedimentfeller eller filtersystemer), ved å ta prøver av sediment som er sedimentert i målepunktet (utslippsrør, bunnen av grøfter, kummer ol.) eller ved å ta en tilstrekkelig stor sigevannsprøve som så blir filtrert. Hvilken metode som er best egnet for å ta representative prøver må vurderes for hvert enkelt deponi. Det er viktig at prøvetakingen også fanger opp de små finkornede partiklen

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Rutine for stikkprøvekontroll bør revideres

Kommentarer:

Rutinen som beskriver stikkprøvekontroll, angir en annen frekvens enn det som gjøres i praksis. Anlegget utfører månedlige stikkprøver, mens det i rutinen står at det skal utføres kontroll av hvert 100. lass. Virksomheten har konkludert med at dette blir for sjeldent.

Anmerkning 2

Bentonittruller er lagret over lengre tid

Kommentarer:

Virksomheten har lagret flere ruller med bentonitt på anleggsområdet i over tre år. Virksomheten er usikker på om bentonitten kan benyttes eller om det må kasseres. Virksomheten bør vurdere hva som skal gjøres med rullene. Hvis rullene betegnes som avfall, må de håndteres i henhold til avfallsregelverket.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren