



MILJØ NORGE AS
Vebjørns vei 5 (JE)
3414 Lierstranda

Saksbehandler:

Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Miljø Norge AS Kontrollnummer: 2024.280.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Per Inge Haugan

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Guro Holte

Andre deltagere fra virksomheten:

Håkon Marthinsen

Geir Mathisen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Malin Røyset Aarønes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Miljø Norge AS den 23.01.2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Miljø Norge AS har mangler i sin utslippskontroll
- Miljø Norge AS mangler enkelte driftsrutiner
- Miljø Norge AS har ikke gjennomført årlige beredskapsøvelser

Anmerkninger:

- Miljø Norge AS sin miljørisikovurdering kan forbedres
Miljø Norge AS kan forbedre sine rutiner for å sikre kortere lagringstid for usanerte brannslukningsapparater

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3-4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30.01.2024	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Lier kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MILJØ NORGE AS	
Organisasjonsnr.: 926765795	Eies av: 926627929
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Miljø Norge AS	Anleggsnr.: 3312.0023.02
Kommune: Lier	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 8. juli 2022	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Lagring av avfall og kjemikalier
- Mottakskontroll
- Utslipp til luft
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Miljø Norge AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Miljø Norge AS innen 30. april 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlige forhold er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken og på norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Miljø Norge AS har mangler i sin utslippskontroll

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelse etter forurensningsloven for Miljø Norge AS (tillatelsen), datert 08.07.2022, punkt 2.3, 2.6, 5.1, 11.2 og 11.4.

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal utføre representative målinger av sitt utslipp til luft, og gjennom sitt måleprogram dokumentere at de ikke har ulovlige utslipp, og at grenseverdiene overholdes. Det skal i måleprogrammet redegjøres for virksomhetens faktiske utslipp til luft, og virksomheten skal ha oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold.

I tillatelsen er det fastsatt grenseverdier for nitrogen, samt målekrav for støv, CO₂ og PFOS.

Hensikten bak kravet om å måle PFOS er å overvåke at det ikke foregår utslipp av PFOS til luft, i tråd med søknaden til Miljø Norge AS. Vi viser i den sammenheng til side 4 i vårt vedtak om tillatelse, der det står: «Statsforvalteren har valgt å sette målekrav til PFOS, selv om det ikke skal forekomme utslipp av dette».

I tillatelsen er det videre satt et vilkår om at virksomheten skal redusere sitt utslipp så langt som mulig, og at virksomheten har plikt til å iverksette tiltak ved økt forurensningsfare.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet opplyste virksomheten at siden produksjonen startet opp, i august 2022, er det utført én måling av PFAS. Det er ikke utført målinger av nitrogen og støv. CO₂-målinger er også utelatt, men virksomheten opplyser at dette er på bakgrunn av at de hittil ikke har mottatt CO₂-apparater.

Ved flowmålinger er det detektert utslipp av forskjellige typer PFAS, herunder 57,2 pg PFOS/m³. Det er kun utført én utslippsmåling. Dette innebærer at virksomheten ikke har nødvendig kunnskap om variasjonene i utslippene til å kunne vurdere om utslippsmålingene er representative.

Miljø Norge AS hadde ikke nødvendig kjennskap til volumet av utslippsstrømmene for å kunne utføre en beregning av sitt faktiske utslipp til luft av PFOS eller andre typer PFAS.

Avvik 2

Miljø Norge AS mangler enkelte driftsrutiner

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelsen, punkt 2.7 og 12.2
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd, punkt 7

Beskrivelse av krav

Basert på virksomhetens miljørisikovurdering, skal det etableres og vedlikeholdes nødvendige rutiner og prosedyrer for å hindre forurensning, både ved normal drift og ved akutte hendelser. Rutinene skal være skriftlige, og må være tilstrekkelige for å sikre at kravene i regelverket overholdes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Tømming av PFOS-holdig avfall skjer ved at eksternt firma kommer med sugebil, hvorpå transportør kobler seg på tilkoblingspunkt på vegg. Det ble opplyst at dette firmaet har egne rutiner de følger ved henting av avfallet, men Miljø Norge AS har ikke kjennskap til innholdet i disse rutinene. Miljø Norge AS har ikke etablert egne prosedyrer for tømming som inkluderer driftsoperasjonene som skjer på utsiden av bygget.

Det ble opplyst at det er et avtrekk i kjelleren, hvor det saneres skumslukkere, som sørger for undertrykk i lokalet. Det er ikke etablert dokumenterte kontrollrutiner for å sikre at avtrekket fungerer på en tilfredsstillende måte.

Avvik 3

Miljø Norge AS har ikke gjennomført årlige beredskapsøvelser

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelsen, punkt 12.6

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal, på basis av sin miljørisikovurdering, etablere en nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Det skal utarbeides en plan for å øve på beredskapen, og det skal gjennomføres øvelse minst en gang per år.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten opplyste at de har planlagt en beredskapsøvelse i mars i år, men at det tidligere ikke er utført beredskapsøvelser hos virksomheten.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Miljø Norge AS sin miljørisikovurdering kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten kunne fremvise en miljørisikovurdering som belyser flere relevante forhold.

Miljørisikovurderingen kan forbedres ved å inkludere en vurdering av:

- Hvordan en hendelse kan påvirke ytre miljø? Hvilke(n) resipient kan påvirkes, og på hvilken måte? Er det sårbare resipienter som bør tas spesielle hensyn til?
- Lagring av PFAS-holdig avfall og prosessvann
- Håndtering av oppsop fra produksjonslokalene. Det ble opplyst at dette leveres som restavfall, men det var ikke gjort en vurdering av om oppsopet kan inneholde farlige komponenter.

Anmerkning 2

Miljø Norge AS kan forbedre sine rutiner for å sikre kortere lagringstid for usanerte brannslukningsapparater

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det ble opplyst under tilsynet at virksomheten har litt etterslep på sanering av brannslukningsapparater, og at de har stått lagret i opptil 1 måned før sanering har funnet sted.

Virksomheten kan forbedre sine rutiner for å unngå at brannslukningsapparatene hopper seg opp før sanering. I henhold til tillatelsen punkt 3.2, skal apparatene «så snart som mulig bringes videre for fjerning av brannslukningsvæske/ -pulver».

7. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 08.07.2022

Fremlagt dokumentasjon fra Miljø Norge AS som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- SOP Sortering mottak
- SOP Tømme skumapparater
- Flytskjema for sanering, vasking og produksjonslinje for pulverapparater
- SOP Oppstart produksjonslinje
- Klassifisering av avfall
- Revidert program for utslippskontroll
- Miljørisikovurdering
- Beredskapsplan
- Plan for beredskapsøvelse

8. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)