



FYLKESMANNEN
I NORD-TRØNDELAG
MILJØVERNDELINGEN

TILSYN VED KOLO VEIDEKKE AS SITT PUKKVERK PÅ LERKEHAUG I STEINKJER

Virksomhet:	Kolo Veidekke AS	Inspektør fra Fylkesmannens miljøvernaveiding:	Anne Sundet Tangen
Tidsrom for tilsynet:	18.05.2006	Tillatelse av:	01.03.2000

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område: drift av pukkverk, oppfølging av utslippstillatelse, oppfølging av tidligere tilsyn ved Lerkehaug pukkverk.

Hovedkonklusjon :

Følgende avvik ble påvist:

1. Det er for store støvutslipp ved anlegget.
2. Bedriften har ikke fulgt opp Fylkesmannens forrige tilsyn ved anlegget.

Utarbeidet dato :

Godkjent dato:

kontrollør

nestleder

1. Innledning

Tilsyn gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Tilsyn fokuserer på overholdelse av krav og tilsynsrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under tilsyn, og er gjeldende for det kontrollerte område. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Denne rapporten er skrevet etter et uanmeldt tilsyn ved Kolo Veidekke AS sitt pukkverk på Lerkehaug i Steinkjer 18.05.06 gjennomført av Fylkesmannens miljøvernnavdeling. Tilsynet var initiert av bl.a. klager fra beboere i området på støvutslipp fra bedriften. I tillegg ønsket Fylkesmannen å følge opp funn fra forrige tilsyn ved bedriften 14.12.2004.

Rapporten omhandler funn på området forurensning/ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNINGER er et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for tilsynet:

- Bedriftens utslippstillatelse av 01.03.2000,
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften),
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven),
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),
- Rapport etter Fylkesmannens forrige tilsyn ved anlegget 14.12.2004.

3. Tilsynets omfang

Følgende områder ble dekket under tilsynet:

- utslipp av støv
- oppfølging av forrige tilsyn.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1

Det er for store støvutslipp ved anlegget.

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 01.03.2000, punktene 9.2, 9.3, 9.6 og 9.8.

Kommentarer:

Det er stilt div. krav til støvbegrensende tiltak i utslippstillatelsen. Ved det uanmeldte tilsynet 18.05.06 var det mye støv i lufta på anlegget. Det ble opplyst at det har vært problemer med det automatiske vannpåsprøytingsanlegget, og at det er under utbedring. Tilkjøring av vann i tankbil har tidvis vært benyttet for å redusere støvutslippene. Bilder tatt av beboere i området viser store støvutslipp fra anlegget i uke 14 2006.

Bedriften må i tillegg til å utbedre dagens anlegg for vannpåsprøyting, vurdere om anlegget må gjøres mer omfattende, dvs. om det bør etableres flere punkter for vannpåsprøyting på anlegget.

Avvik 2

Bedriften har ikke fulgt opp Fylkesmannens forrige tilsyn ved anlegget.

Avvik fra:

Rapport med følgebrev av 17.02.2005 for tilsyn gjennomført 14.12.2004.

Kommentarer:

Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomførte 14.12.2004 et varslet tilsyn ved Kolo Veidekke AS sitt anlegg på Lerkehaug i Steinkjer. Tilsynet var samordnet mellom Det lokale eltilsyn og Fylkesmannens miljøvernavdeling. På tilsynet ble det avdekket avvik fra utslippstillatelsen for anlegget.

Avvikene omfattet mangler på følgende områder: skilting, ufullstendig inngjerding, lagring av utrangert utstyr/avfall på området, ulovlig avfallsbrenning, manglende årsrapportering til Fylkesmannen, samt dokumentasjon på økonomisk sikkerhet for utgifter ved opprydding. I tillegg ble det anmerket at bedriften mangler en skriftlig prosedyre for avfallsbehandling.

Fylkesmannen har ikke mottatt tilbakemelding fra bedriften innen fastsatt frist 01.05.2005 ang. oppfølgingen av funnene på tilsynet. Bedriften får nå tilsendt tilsynsrapporten fra forrige tilsyn på nytt, og skal melde oppfølgingen av funnene innen ny fastsatt frist (01.06.2006). På det uanmeldte tilsynet 18.05.2006 ble det avdekket at bedriften fortsatt ikke har skiltet adkomsten til anlegget.

5. Anmerkninger

Det ble ikke gjort anmerkninger på dette tilsynet.

6. Andre forhold

Tilsynet var uanmeldt, og Fylkesmannens representant var i kontakt med Jarle Aurstad (leder for driften av asfaltverket) på tilsynsdagen. I tillegg ble leder for pukkverksdriften, Olav Tessem, kontaktet pr. telefon dagen etter.

Fylkesmannens miljøvernavdeling tok noen bilder på tilsynet. Et utvalg av disse er vist nedenfor.



Bilde 1: tatt på uanmeldt tilsyn 18.05.2006, Kolo Veidekke AS, Lerkehaug pukkverk.



Bilde 2: tatt på uanmeldt tilsyn 18.05.2006, Kolo Veidekke AS, Lerkehaug pukkverk.



Bilde 3: tatt på uanmeldt tilsyn 18.05.2006, Kolo Veidekke AS, Lerkehaug pukkverk.

Som nevnt tidligere, er tilsynet 18.05.06 bl.a. initiert av klager fra beboere i området på støvutslipp fra bedriften. Fylkesmannen har mottatt bilder tatt ved pukkverket i uke 14 d.å. Disse er vist nedenfor:



Bilde 4: Kolo Veidekke AS, Lerkehaug pukkverk, bilde tatt av beboere i området i uke 14 2006.



Bilde 5: Kolo Veidekke AS, Lerkehaug pukkverk, bilde tatt av beboere i området i uke 14 2006.



Bilde 6: Kolo Veidekke AS, Lerkehaug pukkverk, bilde tatt av beboere i området i uke 14 2006.