



«Mottakernavn»

«Adresse»

«Postnr» «Poststed»

«Kontakt»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen, 73199294

Rapport etter tilsyn - Sørborgen massedeponi - 20.09.2024 - Trondheim

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 20. september 2024 hos Ramlo Sandtak AS (virksomhetsnummer: 977 409 470). Inspeksjonsrapport nr. 2024.199.I.SFTL.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Virksomheten mangler skriftlige rutiner for mottakskontroll
2. Virksomheten har ikke skriftlige rutiner for drift av renseanlegg
3. Virksomheten har ikke risikovurdert forhold som kan ha betydning for ytre miljø
4. Avvik knyttet til ytre miljø registreres ikke i avvikssystemet

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 3 og 4.

Ramlo Sandtak AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **02.12.2024**.



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

1. Bedriftens oppfølging av ekstern konsulent kan bli bedre
2. Bedriften har ikke satt mål for utslipp av suspendert stoff fra deponiet

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Ramlo Sandtak AS må betale et gebyr på 40 400 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2019/5061.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for mottakskontroll

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 31.01.2020, vilkår 2.6 og 4.2
- Internkontrollforskriften § 5, punkt 7

Beskrivelse av krav

Bedriften skal etablere internkontroll for sin virksomhet. Denne skal sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i tillatelsen, forurensningsloven og relevante forskrifter.

Tillatelsen stiller krav til at alle masser som mottas på anlegget skal kontrolleres etter etablerte rutiner. Ulovlige masser eller avfall skal sorteres ut og leveres til anlegg med tillatelse til å ta imot slike typer masser eller avfall. Rutinene må dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På inspeksjonsdagen beskrev bedriften hvordan mottakskontrollen fungerte. Alle masser som skal leveres til deponiet har blitt miljøkartlagt av konsulent på forhånd, og er meldt inn i systemet. Transportørene får tilgang til deponiet og registrerer lasset på vekt, som også er utstyrt med kamera. Her registreres blant annet kunde, prosjekt og mengde som leveres.

Bedriften fortalte videre at masser som inneholdt mye søppel e.l. blir stoppet, og at de tidligere har fått entreprenøren som har levert massene til å komme og rydde opp. I tillegg plukker de noe søppel selv.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten hadde ingen skriftlig rutine som beskriver mottakskontrollen, med beskrivelser av blant annet hva som skal kontrolleres (f.eks. en sjekklister), hva som skal registreres som avvik, og hvordan eventuelle ulovlige masser skal håndteres.



Avvik 2: Virksomheten har ikke skriftlige rutiner for drift av renseanlegg

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 31.01.2020, vilkår 2.4

Beskrivelse av krav

Bedriften skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan virke inn på utslippene. Dette for å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp. System/rutiner for vedlikehold av utslippsrelatert utstyr, for eksempel renseanlegg, skal være dokumentert skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften fortalte at de tømmer sedimentasjonsbassengene jevnlig, og bytter ut pukkestrengen mellom bassengene når det trengs. I år har sedimentasjonsbassengene blitt tømt ca. 2 ganger så langt. Bedriften sjekker jevnlig hvordan det ser ut i sedimentasjonsbassengene når de er på deponiet, og i tillegg går den innleide konsulenten runder på anlegget jevnlig og gir tilbakemeldinger på eventuelle forbedringspunkter og utbedringer som bør gjøres.

Renseanlegget har blitt endret flere ganger i løpet av tiden deponiet har vært i drift. Sedimentasjonsbassenget var først plassert i Osbekken, nedstrøms deponiet. Dette sedimentasjonsbassenget bidro ikke til fordrøyning av partikler, og veggene på bassenget kollapset flere ganger pga. mye nedbør. Det ble derfor etablert et nytt sedimentasjonsbasseng nærmere deponiet, før påslipp til Osbekken, som kun tar imot og renser vann fra deponiet. Vi fikk opplyst på tilsynet at dette ikke har kollapset i år, og at det har vært lite vann i sedimentasjonsbassengene mye av tiden.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Tømming/vedlikehold av sedimentasjonsbassengene loggføres ikke.
- Bedriften har ingen skriftlig rutine som beskriver vedlikehold og drift av renseanlegget.



Bilde 1: Sedimentasjonsbasseng. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 20.09.2024



Avvik 3: Virksomheten har ikke risikovurdert forhold som kan ha betydning for ytre miljø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 31.01.2020, vilkår 4.3, 6.4 og 9.1
- Internkontrollforskriften § 5, punkt 6

Beskrivelse av krav

Deponiet skal ha en miljørisikoanalyse som kartlegger potensielle kilder til forurensning av vann, grunn og luft, og på denne bakgrunn vurdere risiko for ytre miljø. Resultatene skal vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko.

Miljørisikoanalysen skal inneholde vurderinger knyttet til alle aktiviteter som kan ha betydning for ytre miljø på anlegget. Spesifikt nevnt i tillatelsen er risiko for spredning av fremmede arter (vilkår 4.3), vurdering av støvulemper (vilkår 6.4) og vurdering av klimaendringer (vilkår 9.1).

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På inspeksjonsdagen kom det fram at bedriften ikke hadde noen skriftlig risikovurdering som gjelder Sørborgen deponi. I en miljørisikovurdering forventer vi å finne vurderinger av hendelser knyttet til blant annet mottaks kontroll, sigevann, renseanlegg, påvirkning på resipient, forsøpling, fremmede arter, støv, støy og klimaendringer.

Avviket bygger på følgende observasjon:

- Virksomheten hadde ingen skriftlig risikovurdering som beskriver forhold på Sørborgen deponi som kan ha betydning for ytre miljø.

Vi ser alvorlig på avviket.

Avvik 4: Avvik knyttet til ytre miljø registreres ikke i avvikssystemet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5, punkt 7
- Tillatelsen av 31.01.2020, vilkår 4.2

Beskrivelse av krav

Bedriften skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og sikkerhets-lovgivningen. Slike rutiner må omfatte et system for avviksbehandling, der bedriften identifiserer hendelser som har medført, eller kunne ha medført, f.eks. brudd på krav i tillatelsen eller interne rutiner. Avvikssystemet skal brukes til å finne forbedringspunkter, oppdage trender og gjøre tiltak for å forebygge framtidige avvik.

Tillatelsen krever spesifikt at mottak av ulovlige masser eller avfall skal avviksregistreres (vilkår 4.2).

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften fortalte under tilsynet at det ikke ble skrevet spesielt mange avvik knyttet til Sørborgen deponi. Dersom det for eksempel ble oppdaget søppel i mottatte masser, ble dette ryddet opp, men ikke registrert som avvik. Bedriften nevnte også at de hadde hatt noen naboklager tidligere, og fulgt opp dette, men ikke gjennom avvikssystemet.



Det kom også fram at mangler i årsrapporten, som ble påpekt av Statsforvalteren i vår tilbakemelding, høye verdier av stoffer i vannprøver, avvik fra prøvetakingsfrekvensen i tillatelsen, og beskjed fra innleid konsulent om at det er behov for utbedring av sedimentasjonsbasseng, ikke var registrert som avvik i avvikssystemet.

Vårt inntrykk er at bedriftens avvikssystem i praksis ikke brukes til hendelser på Sørborgen deponi.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Avvik knyttet til Sørborgen deponi var ikke registrert i avvikssystemet.

Vi ser alvorlig på avviket.

Anmerkning 1: Bedriftens oppfølging av ekstern konsulent kan bli bedre

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften har en avtale med innleid konsulent om å følge opp kravene i tillatelsen knyttet til utslipp til vann, prøvetaking og vurderinger av miljøpåvirkning. På inspeksjonsdagen fikk vi inntrykk av at konsulenten hadde fått hovedansvaret for dette, og at de orienterte bedriften om analyseresultater og lignende. Bedriften hadde ikke noe eget system for påminnelse om tidspunkt for prøvetaking, og heller ikke noen rutine for kommunikasjon med og oppfølging av konsulenten.

Vi minner om at det er bedriftens ansvar at vilkårene i tillatelsen følges, og mener at bedriften kan forbedre sin oppfølging av innleid konsulent. Vi forventer for eksempel at våre tilbakemeldinger på årsrapporter som er knyttet til utslippskontroll og prøvetaking kommuniseres videre til konsulent, og at avvik og forbedringsforslag som konsulenten skriver, registreres i bedriftens avvikssystem.

Anmerkning 2: Bedriften har ikke satt mål for utslipp av suspendert stoff fra deponiet

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften har et overvåkingsprogram som beskriver prøvetakingpunkter, hvordan prøvetakingen skal utføres og hva prøvene skal analyseres for. I overvåkingsprogrammet er tilstand «god» i henhold til veileder 02:2018 foreslått som grenseverdi for utslippet til resipient.

I overvåkningsrapporten fra 2023 er analyseresultatene klassifisert, og gitt tilstand «svært god», «god», «moderat», «dårlig» eller «svært dårlig» i henhold til veileder M-608. For suspendert stoff finnes det ikke noen grenseverdi for de ulike tilstandsklassene i veilederen, og det er ikke gjort noen vurdering av om mengdene suspendert stoff i prøvene er (for) høye, eller hvordan vassdraget påvirkes av utlippene fra deponiet.

Vi mener at bedriften bør synliggjøre hva som er et akseptabelt utslipp av suspendert stoff fra deponiet.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Ramlo Sandtak AS må betale et gebyr på 40 400 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.



Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr på epost 19. september 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Ramlo Sandtak AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Hanna Sofie S. Thorvaldsen
- Sigrid Lund Drage

Kontaktperson hos Ramlo Sandtak AS

- Jørgen Ramlo

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Ramlo Sandtak AS ble kontrollert under tilsynet:

- Sørborgen deponi for rene masser

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Utslipp til vann
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Resipientundersøkelser

Statsforvalteren minner om at resipientundersøkelser i bekken skal gjennomføres i 2024.

Årsrapportering

Vi har i flere år kommentert på mangler i årsrapportene fra Sørborgen deponi, blant annet at det mangler en driftsrapport som beskriver driftsåret i sin helhet. På inspeksjonsdagen minnet vi om at det er viktig å både sjekke kravene til årsrapportering i tillatelsen, og se på våre tilbakemeldinger til fjorårets rapportering når neste årsrapport skal sendes inn. Driftsrapport og vurderinger av resultater fra vannovervåkning skal legges ved som vedlegg til Altinn-skjemaet.

Fremmede arter og etterdrift

Når anlegget avsluttes blir det viktig å følge med på at fremmede arter ikke får etablere seg i området. Dette er noe som må inkluderes i virksomhetens rutiner for etterdrift.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

TRONDHEIM KOMMUNE

Postboks 2300 Torgarden

7004

TRONDHEIM

Likelydende brev sendt til:

RAMLO SANDTAK AS

Industriveien 65

7080

HEIMDAL

RAMLO SANDTAK AS

Industriveien 65

7080

HEIMDAL