



REKEFJORD STONE AS
Rekefjord
4380 HAUGE I DALANE

Kontakt saksbehandler
Kirsten Allred, 51568933

Inspeksjonsrapport 2024.232.I.SFRO - Tilsyn 2024 - Sokndal - Rekefjord Stone - uanmeldt kontroll

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos REKEFJORD STONE AS (virksomhetsnummer: 973163477) den 13. august 2024.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for utslipp av støy fra sikteverk
- Avvik 2: Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for spillolje

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

REKEFJORD STONE AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. oktober 2024.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten følger ikke sin egen skriftlige rutine for avfallshåndtering



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at REKEFJORD STONE AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 30 300. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Kirsten Allred. Merk svaret med saksnummer 2024/10662 og tilsynsnummer 2024.232.I.SFRO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for utslipp av støy fra sikteverk

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7, jf. tillatelse av 22.11.2023 vilkår 7.1

Beskrivelse av krav

Ifølge internkontrollforskriften annet ledd punkt 7 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Slike rutiner skal dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Rekefjord Stone er regulert med grenseverdier for utslipp av støy. Virksomheten har utarbeidet et måleprogram som skal sikre at (blant annet) grenseverdiene for utslipp av støy overholdes (Ytre miljø, avfall og måleprogram, ID: 36744).

Statsforvalteren mottok en klage fra nabo i Rekefjord 199 der det ble vist til unormalt mye støy natt til mandag 5. august 2024. Rekefjord Stone forklarte på kontrolldagen at årsaken til dette skyldtes et problem med et lager i et av sikteverkene på østsiden i Rekefjord. Virksomheten opplyste at lageret vanligvis gir en svak ulyd som kan vare i lang tid når lageret nærmer seg slutten av levetiden. I dette tilfellet utviklet det seg raskere enn forventet. Virksomheten forsøkte å løse problemet mens de



fortsatte produksjonen, men konkluderte til slutt med at lageret måtte skiftes ut. Produksjonen ble derfor stanset tirsdag 6. august 2024. Bedriften har startet avviksbehandling av hendelsen. Det er ikke dokumentert hvorvidt hendelsen medførte overskridelse av støygrensene i utslippstillatelsen. På bakgrunn av mottatte klager, tidspunkt og varighet for hendelsen og informasjon gitt av bedriften under tilsynet, fastslår likevel Statsforvalteren at hendelsen har medført unormal høy støybelastning for naboer.

Rekefjord Stone opplyste på kontrolldagen om at de ikke har rutiner for hvordan slike uønskede hendelser skal håndteres. Statsforvalteren ser at denne type hendelser heller ikke er omtalt i måleprogrammet. Statsforvalteren gjør oppmerksom på at Rekefjord Stone skal ha en internkontroll som sikrer at bedriften overholder krav i utslippstillatelsen.

Avvik 2: Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for spillolje

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8

Beskrivelse av krav

Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall skal levere det til et lovlig mottak minst en gang per år, dersom mengden overstiger 1 kg.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Rekefjord Stone har, ifølge sin egen avfallsoversikt (ID: 36783, versjon 2, oversendt Statsforvalteren i e-post datert 20. august 2024) følgende typer farlig avfall: bilbatterier, småbatterier, maling/lim/lakk, spraybokser, oljefilter, lysrør, oljefiller/absorbenter og spillolje.

Spilloljen lagres på 1000 liters container (IBC). På kontroll-dagen registrerte Statsforvalterens kontrollører at det var spillolje i flere av IBC'ene, som vist på bilde 1 over.



Bilde 1: Lagret spillolje på IBC'er

Spillolje skal, ved levering, registreres i databasen avfallsdeklarerer.no. Den skal deklareres som avfallsstoffnummer 7011 (refusjonsberettiget spillolje) eller 7012 (ikke-refusjonsberettiget spillolje). Ifølge opplysninger i avfallsdeklarerer.no var siste levering av (ikke-refusjonsberettiget) spillolje i november 2023, deklarasjon nr. 302082552. Denne innleveringen dreier seg om spillolje i en kanne på 5 liter, hvilket vil si at det dreier seg om noe annet enn spilloljen som står på IBC'ene.

Innleveringene før det, dvs. deklarasjon nr. 301786499 (fra november 2022) og 301517196 (skjemaet er opprettet 17. november 2021, men ikke ferdigstilt) gjelder hhv. tomme kanner og avfall fra oljeutskiller pukkverk øst, se tabellen under.



Basert på oversikten i avfallsdeklarerer.no konkluderer Statsforvalteren med at virksomheten ikke har levert spillolje siden november 2021.

Dato fer	Deklaras	Av	Avfallstoff beskrivelse	EAL	EAL, beskrivelse	Kommun	Me	Emball	Tilleggsopplysninger
26.11.2015	22194745	7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	130208	Andre motoroljer, girolj Sokndal		70	KG	
05.05.2018	300522741	7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	130205	Mineralbaserte ikke-klc SOKNDAL		5000	L Tank, Bulkbil,	
11.08.2018	300586212	7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	130205	Mineralbaserte ikke-klc SOKNDAL		4000	L Tank, Bull Spillolje	
10.10.2018	300636205	7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	130208	Andre motoroljer, girolj Sokndal		30	L Småkolli, Westco miljø ordre nr 1020177	
11.09.2019	300892537	7011	Spillolje, refusjonsberettiget	130307	Mineralbaserte ikke-klc Sokndal		5500	L Tank, Ordre 1237691Korrigert mengde fra 5000L til 5500L	
02.07.2020	301135035	7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	130208	Andre motoroljer, girolj SOGNDAL		20	L Westco miljø ordre nr 14254581.kanne med spillolje	
26.10.2021	301509026	7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	130205	Mineralbaserte ikke-klc SOKNDAL		3800	L IBC, 14 fat + 1 ibc	
	301517196	7011	Spillolje, refusjonsberettiget	130205	Mineralbaserte ikke-klc SOKNDAL		1000	L Bulkbil, Oljeutskiller Pukkverk Øst	Ordre 1718832
11.11.2022	301786499	7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	150110	Emballasje som innehol EIGERSUND		1	L Småkolli, 5 tomme kanner	
28.11.2023	302082552	7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	130205	Mineralbaserte ikke-klc SOKNDAL		5	L Småkolli, Ordrenr: 2173199	

Tabell 1: Utdrag fra avfallsdeklarerer.no per 21.08.2024 – avfallsprodusent Rekefjord Stone

Se også mer informasjon om refusjonsordningen for spillolje under «Andre forhold».

Anmerkning 1: Virksomheten følger ikke sin egen skriftlige rutine for avfallshåndtering

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Rekefjord Stone har en skriftlig rutine som beskriver hvordan det farlige avfallet som oppstår i virksomheten skal håndteres (Ytre miljø, avfall og måleprogram, ID: 36744).

Ifølge avfallsforskriften kapittel 11 skal farlig avfall leveres minst én gang per år dersom mengden overstiger 1 kg (§ 11-8). Ved levering skal virksomheten gi opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, sli at den videre håndteringen kan skje på en forsvarlig måte (§ 11-12). Sistnevnte krav betyr at det farlige avfallet skal registreres i avfallsdeklarerer.no.

I Rekefjord Stone sin rutine står det at deklarereringen (som avfallsaktør gjør på vegne av Rekefjord Stone) skal kontrolleres jevnlig med tanke på om den blir gjort riktig (jf. § 11-12). Ifølge samme rutine skal det også kontrolleres én gang i året at farlig avfall er levert (jf. § 11-8).

Årlig levering

Rekefjord Stone leverte blybatterier og spraybokser i slutten av 2023. Levering før det var i 2020, dvs. det har gått fire år mellom leveringene. Tilsvarende gjelder for blybatterier som har blitt levert i 2018, 2020 og deretter i desember 2023.

Deklarering

Statsforvalteren registrerer også at det er enkelte feil i deklarasjonene som står på Rekefjord Stone i avfallsdeklarerer.no. Det er blant annet gjort bruk av feil kommune i feltet som markerer hvor avfallet har oppstått. Eigersund kommune har blitt brukt i stedet for Sokndal i 11 av 25 tilfeller siste tre år.

Det fremgår ikke av avfallsdeklarerer.no at Rekefjord Stone har levert oljefiltre med metallkappe. Oljefiltre skal deklarerer iht. tabellen under:



Oljefiller; Oljeforurenset masse (ikke forurenset grunn)	7022	*15 02 02 absorberer, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vermetøy som er forurenset av farlige stoffer	1325	4.1	II	
Oljefiltre av papp (innsatsfiltre)	7022	*15 02 02 absorberer, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vermetøy som er forurenset av farlige stoffer	1325	4.1	II	
Oljefiltre med metallhylse	7024	*16 01 07 oljefiltre				Ikke ADR

Tabell 2: Utdrag fra Veileder om innlevering og deklarerer av farlig avfall, utgave 2015

Statsforvalteren registrerte ifm. befaringen av anlegget at det var en del oljefiltre med metallkappe på miljøstasjonen. Siste innlevering av avfall som er deklarerert med avfallsstoffnummer 7024 *Oljefiltre*, EAL-kode 160107 *Oljefiltre* var i 2018. Dersom oljefiltre med metallkappe har blitt levert etter det, har det blitt brukt feil avfallskoder:

Anmerking 2: Virksomhetens skriftlige rutine for drift av oljeutskiller er mangelfull

Rekefjord Stone har to oljeutskilleren tilknyttet driften. Ved forrige kontroll, i desember 2021, fikk Rekefjord Stone en anmerking med følgende ordlyd: *Informasjon om oljeutskillerne og hvordan disse skal driftes bør inngå i RSA sitt internkontrollsystem.*

Rekefjord Stone tok anmerkningen til etterretning (e-post datert 14. januar 2024).

På kontrolldagen kunne virksomheten ikke svare på hvor vannet fra oljeutskillerne går til utslipp. Grunnet omlegging av internkontrollsystemet var det også vanskelig å finne fram dokumentasjon. I etterkant av tilsynet oversendte virksomheten et måleprogram som også har med informasjon om drift av oljeutskillerne.

Statsforvalteren gjør oppmerksom på at virksomhetens rutine/internkontroll fortsatt er mangelfull ift. punktene som ble satt opp i inspeksjonsrapporten etter kontrollen i 2021:

- RSA bør samle dokumentasjonen om de to oljeutskillerne på ett sted i internkontrollsystemet. Rutinen bør også oppdateres med følgende informasjon:
- En oversikt over ledningsnett, som viser hvor vannet fra oljeutskiller går til utløp
 - Oljeutskillerens kapasitet ift. hvor mye vann de tilføres
 - Hvordan prøvetaking skal foregå. Dersom det ikke er prøvetakingskum bør det beskrives hvordan prøver skal tas ut
 - Type vaskemiddel som kan brukes når vaskevannet går til en oljeutskiller (dvs. er hurtigseparerende)
 - Tømmefrekvens for oljeutskilleranlegget, og tilhørende renner/rister
 - Hvem som følger opp tømmerapporter og analyserapporter



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av REKEFJORD STONE AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Kirsten Allred
- Jan Meling
- Lotte Myrvang (observatør)

Kontaktperson hos REKEFJORD STONE AS:

- Tor Johnny Wollertsen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende REKEFJORD STONE AS ble kontrollert under tilsynet:

- Rekefjord Stone, Løgevigsveien 132, Hauge i Dalane, Sokndal

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Støy
- Utslipp til vann
- Avfall
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- E-post fra Rekefjord Stone datert 20. august 2024 med følgende vedlegg:
 - Avvik ID 4956 Blakking i sjø vest
 - Oljeutskiller service
 - Avtale om tømning av oljeutskiller
 - Ytre miljø, avfall og måleprogram 20240221
 - Ytre miljø, avfall og måleprogram 20240820
 - Avfallsoversikt 20221209
 - Avfallsoversikt 20240820



- Avtale avfallshåndtering
- Avvik ID 4250 Naboklage på utslipp til sjø 18. september 2023
- Avvik ID 4940 Avrenning til sjø fra tunnel vest

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Informasjon om refusjonsordningen for spillolje

For å øke innsamlingen og sikre miljømessig riktig disponering av spillolje, er det etablert en refusjonsordning for brukte smøreoljer og lignende for næringsdrivende. Refusjonsordningen for spillolje skal bidra til at det blir billigere å levere spillolje enn annet oljeholdig avfall. Det er derfor viktig at produsenten lagrer spillolje separat fra annet oljeholdig avfall og fyller ut et deklarasjonsskjema for hver avfallstype. Spillolje som gir rett til refusjon, er "ren" spillolje som stammer fra motor- eller girsmøreoljer. Spillolje må ikke blandes med annet avfall, som bremsevæske, smørefett, drivstoffrester og lignende.

For å redusere administrasjonskostnadene, blir ikke refusjonen utbetalt direkte til avfallsprodusenten, men til et fåtall godkjente refusjonsanlegg. Refusjonen fører til at avfallsprodusenten får redusert pris for levering av spillolje som gir rett til refusjon, sammenliknet med prisen som må betales for levering av spillolje som ikke gir rett til refusjon.

Kilde: <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/refusjon-for-spillolje/>

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Kirsten Allred
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Sokndal kommune

Gamleveien 20

4380

Hauge I Dalane